



LAIKMAČIO DANGTELIO RINKINYS

BENDROJI INFORMACIJA

Rinkinio numeris

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Modeliai

Konkreto modelio atitikties informaciją žr. „P&A Retail“ kataloge arba internetinės svetainės www.harley-davidson.com dalių ir priedų skiltyje (tik anglų kalba).

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00308b)

Rinkinio turinys

Žr. Pav. 1 ir Lent. 1.

MONTAVIMAS

1. Žr. 1 pav. Išsukite ir išmeskite penkis varžtus, laikančius originalų laikmačio dangtelį.
2. Nuimkite ir išmeskite originalų laikmačio dangtelį.
3. Įtaisykite naują laikmačio dangtelį (1) vietoje ir priveržkite TORX® varžtais (2). Priveržkite.

Sūkio momentas: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) TORX varžtas su galvute

VARINIŲ DALIŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO REKOMENDACIJOS

Valymo instrukcijos

1. Patikrinkite, ar dalis yra sausa ir nėra nešvarumų.
2. Nedidelį kiekį „Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine“ (chromuotų detalių valiklis) uždėkite ant mikropluošto audinio arba blizginimo vatos.
3. Švelniai spausdami patrinkite varinės dalis mikropluošto audiniu. Sunkiai pasiekiamoms vietoms ar grioveliams naudokite blizginimo vatą.

Apdailos ryškumo išlaikymas

Varinės dalys laikui bėgant natūraliai sensta ir tamsėja. Jei pageidautina ryški varinė apdaila, uždėkite šiek tiek „Harley-Davidson Bare Metal Polish“ (pliko metalo poliruoklis)

ant mikropluošto audinio ir švelniai patrinkite varinės dalis, kol pasieks norimą ryškumą.


Natūralaus senėjimo proceso lėtėjimas

Norėdami sulėtinti varinių dalių senėjimo procesą, uždėkite šiek tiek „Harley-Davidson Glaze Poly Sealant“ (polimerinis sandariklis) ant mikropluošto audinio arba blizginimo vatos ir švelniai patrinkite dalis, kol sandariklis įsigers.

Atsargumo priemonės

- Naudojant nerekomenduojamus valymo, poliravimo ir apsaugos gaminius, nuo varinių dalių bus pašalinta senoji apdaila.
- Ilgalais kontaktas su tam tikrais elementais (rankos, pirštinės, batai, dulkės ir kt.) ir jų poveikis taip pat pakeis visos apdailos paviršių, bet tai NELAİKOMA defektu.
- Stenkitės nevalyti dalių su šlifuojančiomis ir agresyviomis cheminėmis medžiagomis bei šlifavimo kempinėmis.
- Venkite amoniako gaminių ir baliklio.
- Ilgalais vandens poveikis pakeis varinę apdailą. Nuvalykite dalis po kontakto su vandeniu.
- Perteklinis trynimasis gali pašviesinti dalies paviršių.

PRIŽIŪRIMOS DALYS



Pav. 1. Prižiūrimos dalys: Laikmačio dangtelio rinkinys



Lent 1. Prižiūrimos dalys: Laikmačio dangtelio rinkinys

Idas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Laikmačio dangtelis (parodytas laikmačio dangtelis su „Skull“ logotipu)	Atskirai neparduodama
2	Laikmačio dangtelio „Torx®“ varžtai, #8-32 (5) (rinkinys 25600114)	9462
	Laikmačio dangtelio šešiabriauniai juodo oksido varžtai, #8-32 (5) (rinkinys 25600057)	10200434
	Laikmačio dangtelio „Torx®“ juodo oksido varžtai, #8-32 (5) (rinkinys 25600087)	10200614
	Laikmačio dangtelio „Torx®“ juodi varžtai, (5) (rinkinys 25600108)	10200593
	Laikmačio dangtelio „Torx®“ juodi varžtai (5) (rinkinys 25600133)	10200812