



SERHAN TAD-DAHAR TAL-PASSIGGIERI GHAT-TOUR-PAK

GENERALI

Numri tal-Kits

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-katalgu tal-bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u l-Aċċessorji fuq www.harley-davidson.com (Ingliz biss).

Htiġiet tal-Installazzjoni

Jekk il-konnettur taċ-ċirkwit tal-ċċessorju huwa digħi fl-użu , Arneż ta' Adapter taċ-ċirkwit Swicċat (Nru. tal-Part 70264-94A) ikun meħtieg ukoll.

Mudelli Touring 2014-2016: Xiri separat tal-estensjoni tal-arneż (Nru. tal-Part 69200722) huwa meħtiega biex issib il-konnettur taċ-ċirkwit tal-ċċessorju għall- Tour-Pak Imsaħħan® Kit **52300317** .

Mudelli Touring 2017 u aktar Reċenti: Xiri separat tal-estensjoni tal-arneż (Nru. tal-Part 69201599) huwa meħtiega biex issib il-konnettur taċ-ċirkwit tal-ċċessorju għall- Tour-Pak Imsaħħan® Kit **52300317** .

⚠ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Jekk il-proċedura mhixiex fi ħdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-ghoddha korretta, ġalli aġġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriġent serju. (00308b)

NOTA

Din il-folia tal-istruzzjonijiet tagħmel referenza għall-informazzjoni tal-manwal tas-servizz. Manwal tas-servizz għall-mutur ta' din is-sena/mudell hija meħtiega għal din l-installazzjoni. Disponibbli mingħand negozjant ta' Harley Davidson.

Kontenut tal-Kit

Ara Figura 4 , Figura 5 , Tabella 1 , u Tabella 2

TAGħBIJA ELETTRIKA ŻEJDA

AVVIŻ

Huwa possibbli li tgħabbi żżejjed is-sistema tal-iċċarġjar tal-vettura billi żid wiśq aċċessorji elettriċi. Jekk l-aċċessorji elettriċi magħquda li qed joperaw fi kwalunkwe ħin jikkunsaw iktar kurrent elettriċi milli s-sistema taċ-charging tista' tipprodu, il-konsum tal-elettriċi jista' jwaqqqa' l-batterija u jikkawża īnsara lis-sistema elettriċa tal-vettura. (00211d)

⚠ TWISSIJA

Meta tinstalla xi aċċessorju elettriċi, kun ċert li ma jaqbiz ix il-klassifikazzjoni massima tal-amperage tal-fuse jew tas-circuit breaker li jiiproteġi č-ċirkwit l-affettwat li jkun qed jigi modifikat. Li teċċedi l-amperage massimu jista' twassal għal īnsara elettriċi, li jistgħu jirriżultaw f'mewt jew korriġent serju. (00310a)

Kitt ta' Serhan id-Dar tat-Tour-Pak Imsaħħan 52300317 jeħtieg sa **3.0 A** aktar kurrent mis-sistema elettriċa.

PREPARAZZJONI

⚠ TWISSIJA

Bix tevita milli l-magna tixxgħel b'mod aċċidentalni, li jista' jikkawża mewt jew korriġent serju, skonnetta l-fuż ewlieni qabel ma tipproċedi. (00251b)

NOTA

- Għal vetturi mgħammra b'sirena tas-sigurtà:** Bil-fob tas-sigurtà preżenti, dawwar is-swiċċ tal-ignixin fuq ON. Wara li s-sistema tkun żarmata, dawwar is-swiċċ tal-ignition fuq OFF. **IMMEDJATAMENT** neħħi l-fus prinċipali skont il-manwal tas-servizz.
- Għal vetturi MINGHAJR sirena tas-sigurtà:** Ara l-manwal tas-servizz biex tnejha l-fus prinċipali.

INSTALLAZZJONI GHAS-SERHAN TAD-DAHAR

King Tour-Pak

- Ara Figura 1 . Allinja t-tliet stażżijiet fuq is-serhan tad-dahar (1) bit-toqob imħaffra fl-għat-tat-Tour-Pak. Aqfel sew b'subgħajk bi flanged locknuts (2) u l-washers ċatt (3) mill-kitt.
- Iċċentra u invella s-serhan tad-dahar fuq l-għat-tat-Tour-Pak għall-añjar dehra.

3. Torque I-locknuts. Issikka.

Momentum: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)

- Għall-Kitt 52300317:** Ipproċedi għall- Passi Żejda għas-Serħan tad-Dahar Imsaħħan .
- Għall-kits I-oħra KOLLHA:** Ipproċedi għall-Installazzjonijiet KOLLHA .




Figura 1. Serħan tad-Dahar Immuntat fuq I-Għatu tal-King Tour-Pak

Passi Żejda għas-Serħan tad-Dahar Imsaħħan

1. Iftaħ I-għatu tat-Tour-Pak. Estendu I-wajers tas-serħan tad-dahar għnat-tul sħiħ tagħhom.

2. Irrotta I-wajers tas-serħan tad-dahar:

- Fuq fosdqa tal-ispiker tal-lemin tat-Tour, mal-ħajt ta' quddiem tat-Tour-Pak
- In-naħha t'isfel tal-inboard tal-fosdqa tal-ispiker
- Wara I-kuxxinett t'isfel tat-Tour-Pak
- Matul il-heading tal-qatta tal-wajer prinċipali taħt is-sedil

3.

NOTA

Klipp tal-plastik appoġġata bil-kolla (Nru. tal-Part 69200342) u ġ-ċiinga tal-kejbil (Nru. tal-Part 10006) huma ssuġġeriti biex taqfel l-arneż.

Agħlaq I-għatu tat-Tour-Pak. Ivverifika li I-għatu tal-għeluq ma joqrosx l-arneż. Aqfel kif meħtieġa biex tiżgura li l-mogħidja tal-arneż ma xxekkix l-għażiex.

4. Ara Figura 2 . Għaqqad il-konnettur tas-serħan tad-dahar imsaħħan Deutsch. Irreferi għall-manwal tas-servizz għal informazzjoni spċifici dwar il-passi generalizzati li jmiss.

- Daħħal is-sigill tal-wajer fuq wara (3) fil-housing tas-socket f'erba' direzzjonijiet (4) mill-kitt.
- Daħħal il-wajer l-aħmar u t-terminali (1) fil-kavità 3.
- Daħħal il-wajer l-iswed u t-terminali (2) fil-kavità 4.
- Installa s-sigill intern (5).
- Daħħal il-feles tas-sokra sekondarja (6).
- Daħħal il-plaggs tas-sigill (7) fil-kavitajet 1 u 2.

5. Ikseb I-Estensjoni tal-Arneż:

- Mudelli Touring 2014-2016:** (Nru. tal-Part 69200722, mixtrija separatament). Ippaggja I-konnettur Molex fi tmien direzzjonijiet fil-konnettur taċ-ċirkwit tal-aċċessorju [4A] fuq il-panew elettriku taħt il-kopertura tan-naħha tax-xellug. Irrotta I-konnettur tal-pinn Deutsch f'erba' direzzjonijiet għal pożizzjoni taħt is-sedil.
- Mudelli Touring 2017 u aktar Reċenti:** (Nru. tal-Part 69201599, mixtrija separatament). Ippaggja I-konnettur Molex fi tliet direzzjonijiet fil-konnettur taċ-ċirkwit tal-aċċessorju [325B] fuq il-panew elettriku taħt il-kopertura tan-naħha tal-lemin. Irrotta I-konnettur tal-pinn Deutsch f'erba' direzzjonijiet għal pożizzjoni taħt is-sedil.
- Irrotta I-konnettur tas-serħan tad-dahar imsaħħan Deutsch għal taħt is-sedil u kkonnettja I-konnettur tal-estensjoni tal-aċċessorju tal-arneż f'erba' direzzjonijiet. Stiva I-wajers u żgura li dawn ma jiġi homx ħsara bil-sedil. Ipproċedi għall- installazzjonijiet KOLLHA .




Figura 2. Daħħal it-Terminals fil-housing tas-Sokit Deutsch

Tour-Pak imqatta'

1. Ara Figura 3 . Allinja t-tliet stażżejjiet fuq is-serħan tad-dahar (1) bit-toqob imħaffra fl-għatu tat-Tour-Pak. Aqfel sew b'subgħajk bi flanged locknuts (2) mill-kitt.
2. Iċċentra u invella s-serħan tad-dahar fuq l-għatu tat-Tour-Pak għall-aħjar dehra.
3. Issikka l-locknuts. Issikka.
Momentum: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - a. Ipproċedi għall- installazzjonijiet KOLLHA




Figura 3. Serħan tad-Dahar Immuntat fuq l-Għatu Chopped Tour-Pak

L-installazzjonijiet KOLLHA

NOTA

Ivverifikaw li s-swiċċ tal-ignition huwa OFF qabel tinstalla L-fjus prinċipali.

1. Ara l-manwal tas-servizz biex tinstalla l-fjus prinċipali.
2. Agħlaq l-għatu tat-Tour-Pak. Iċċekkja għall-allinjament tas-serħan tad-dahar kif suppost.
3. Ara l-manwal tas-servizz biex tinstalla s-sedil.

TEST U OPERAZZJONI TAS-SERĦAN TAD-DAHAR IMSAḤHAN

1. Is-swiċċ tar-rocker fuq in-naħha tax-xellug tal-kuxxinett tas-serħan tad-dahar jikkontrola s-setting tas-ħana. Dawwar it-swiċċ tat-tqabbid fuq ON. Ivverifikaw l-operazzjoni xierqa tas-serħan tad-dahar imsaħħan.
 - a. Bis-swiċċ tar-rocker fil-pożizzjoni taċ-ċentru, is-ħana lis-serħan tad-dahar hija OFF.
 - b. Aghħfas il-parti t'isfel tas-swiċċ biex tixgħel is-ħana fuq is-setting LOW.
 - c. Aghħfas il-parti t'isfel tas-swiċċ biex tixgħel is-ħana fuq is-setting HIGH.

2. Dawwar is-swiċċ tal-ignition fuq ACCY. L-iswiċċ tar-rocker jopera bl-istess mod bħal fil-pożizzjoni ON.
3. Itfi l-iswiċċ tal-ignition. Is-serħan tad-dahar ma jipprovdix sħana fi kwalunkwe pozizzjoni tas-swiċċ tar-rocker.

PARTS TAS-SERVICE




Figura 4. Parts tas-Service, Kits tas-Serħan tad-Dahar King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Tabella 1. Parts tas-Service, Kits tas-Serħan tad-Dahar King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
1	Assemblaġġ tas-serħan tad-dahar, il-kits kollha ħlief 52300317 (jinkludi Items 2-7) Assemblaġġ tas-serħan tad-dahar, kit 52300317 (jinkludi Items 2-13)	Mhux mibjugħha separatament Mhux mibjugħha separatament
2	• Serħan tad-dahar, kitt għall-iżolazzjoni (3)	52300127
3	• Bracket tal-appoġġ, ċentru	52300121
4	• Bracket tal-appoġġ, lemin	52300122
5	• Bracket tal-appoġġ, xellug	52300123
6	• Skorċina flange, illokkjar, 5/16"-18 (3) (mhux muri)	7531
7	• Washer, čatt, 5/16" nominali (3) (mhux muri)	6026
Items inkluži biss fil-kitt 52300317:		
8	• Housing tal-konnettur tas-socket Deutsch, f'erba' direzzjonijiet (muri f'Figura 2)	72134-94GY
9	• Sokra sekondarja Deutsch (murija f'Figura 2)	72154-94
10	• Terminal tas-socket Deutsch (2) (muri f'Figura 2)	72191-94
11	• Pinn tas-sigill Deutsch (2) (muri f'Figura 2)	72195-94
12	• Arneż, serħan tad-dahar imsaħħan	Mhux mibjugħha separatament
13	• Swiċċ, serħan tad-dahar imsaħħan	Mhux mibjugħha separatament




Figura 5. Parts tas-Service, Kits tas-Serħan tad-Dahar Chopped Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Tabella 2. Parts tas-Service, Kits tas-Serħan tad-Dahar Chopped Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Item	Deskriżzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
1	Assemblaġġ tas-serħan tad-dahar (jinkludi Items 2-3)	Mhux mibjugħha separatament
2	• Iżolatur, serħan tad-dahar (3)	52300323
3	• Skorċina flange, sokor, 1/4"-20 (3)	7716