



KITT TAL-WINDSKRIN TAL-FLSTC

GENERALI

Numri tal-Kits

- Kitt 57733-00 fih assemblaġġ tal-windskrin sfumat, ta' għoli standard.
- Kitt 57734-00 fih assemblaġġ tal-windskrin sfumat, ta' profil baxx.
- Kitt 57748-04 fih windskrin ċar li huwa żewġ pulzieri itwal mill-assemblaġġ tal-windskrin ċar tal-fabbrika.

Mudelli

Dan il-kitt huwa ddisinjat sabiex jiġi installat fuq il-muturi tal-mudell FLSTC tal-2000 u aktar tard mgħammra b'windskrin li jinqala'.

Kontenut tal-Kit

Ara Figura 1 u Tabella 1 .

INSTALLAZZJONI

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan u il-kit. Jekk il-proċedura mhiċċiex fi ħdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-ghoddha korretta, ħalli aġġent tal-Harley-Davidson iwttaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan u il-kit tista' twassal għal mewt jew korriente serju. (00308b)

NOTA

- Poġġi ċraret industrijal fuq il-fanal ta' quddiem u fuq in-naħha ta' quddiem tat-tankijiet tal-fjuwil biex tevita l-grif.
- Żomm ir-rota ta' quddiem dritt biex tevita milli l-brackets jiegħi fuq t-tank tal-fjuwil.
- Kun cert li l-assemblaġġ tal-windskrin ma jagħmlx kuntatt mal-parts tal-kromju jew dawk miżbugħha. Il-kuntatt se jikkawża l-grif.
- Neħħi l-windskrin tal-fabbrika. Biex tneħħi l-windskrin, aqbad it-truf tal-windskrin li huma paralleli mal-brace centrali u iġbed bis-saħħha biex tillaxxa l-windskrin mill-kanali tal-bushing.
- Biex tinstalla windskrin ġdid, iġġanċja bil-galbu s-“snien” fil-qiegħ tal-assemblaġġ tal-windskrin fuq il-kanali tal-bushings tal-lastku fuq il-bracket ta' taħt tal-fanal tal-bright.
- Igganċja ż-żewġ “sinniet” ta' fuq tal-assemblaġġ tal-windskrin fil-kanali tal-bushings tal-lastku ta' fuq.
- Imbotta l-assemblaġġ tal-windskrin fuq il-bushings sakemm joqogħdu f'posthom kif suppost.

NOTA

Spezzjonaw l-windshield mat-tleſtija tal-installazzjoni. Żgura li l-immuntar tal-windshield ma jirrestringix il-moviment kompletament lejn ix-xellug jew il-lemin tal-assemblaġġ tal-furketta ta' quddiem. Moviment ristrett jista' jaftetwa t-tqandil tal-mutur, u jwassal għal mewt jew korriente serju. Jekk isseħħi restrizzjoni jiġi, aġġusta l-windshield kif meħtieġa sakemm jinkiseb spazju xieraq.

Għid lill-personal esperjenzat tas-servizz ta' Harley Davidson biex isewwu xi problemi qabel tirkeb b'dan l-accessorju installat.

NOTA

Iċċekkja l-hardwer tal-immuntar perjodikament. Qatt tirkeb b'muntaġġ mhux issikkat. Immuntar laxx jista' jikkawża stress žejjed fuq il-bqija tal-immuntar, kif ukoll il-windskrin innifis, u jista' jwassal ghall-falliment prematur ta' komponent minnhom jew tagħhom it-tnejn.

Kura u Tindif

NOTA

Ir-riflessjonijiet tad-dawl tax-xemx fuq in-naħha ta' ġewwa tal-kurvature tal-windshield tista', fċerti ħinijiet tal-ġurnata, tikkawża akkumulazzjoni qawwija ta' sħana fuq l-instrumenti tal-mutur. Oqqhod attent meta tipparkja. Ipparkja jħares lejn ix-xemx, poġġi oġġetti opak fuq l-instrumenti, jew aġġusta l-windshield biex tevita riflessjonijiet.

AVVIŻ

Il-windshields/windskrins tal-polikarbonat jeħtieġu attenzjoni xierqa u kura sabiex jinżammu fi stat tajjeb. Nuqqas milli tieħu hsieb il-polikarbonat jista' jirriżulta fi ħsara tal-windshield/windskrin. (00483e)

AVVIŻ

Windshields tal-Harley-Davidson windshields huma magħmula minn Lexan. Lexan huwa materjal iktar durabbli u reżistenti għad-distorsjoni minn tipi ta' materjal ta' windshield ta' muturi oħra, iżda xorta jeħtieġ attenzjoni u kura biex jibqa' tajjeb. Nuqqas li tieħu hsieb il-Lexan korrettament jista' jirriżulta fi ħsara lill-windshield. (00230b)

AVVIŻ

Uža biss prodotti rakkomandati mill-Harley-Davidson fuq windshields Harley-Davidson. Tużax kimiċi qawwija jew prodotti għall-ilquġi tax-xita, li jistgħu jikkawżaw ħsara fuq il-wiċċ tal-windshield, bħal skurament jew ċajpar. (00231c)

AVVIŻ

Tużax benzine, tihinner taż-żebgħa, gażolina jew xi tip iehor ta' prodott tat-tindif qawwi fuq l-windshield. Jekk tagħmel hekk, tista' ssir ħsara fuq il-wiċċ tal-windshield (00232c)

Parts tas-Service




Figura 1. Parts tas-Service: Assemblaġġ tal-Windshield

Tabella 1. Parts tas-Service

Item	Deskriżzjoni	Kwantità	Nru. tal-Part
1	Sostituzzjoni tal-windskrin: sfumat fit standard, sfumat +2 pulzieri, čar	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Viti panhead, Torx	2	2452
3	Viti panhead, Torx	7	2921
4	Brace ta' ġewwa tal-windskrin	1	58431-94
5	Brace ta' barra tal-windskrin	1	58428-94
6	Tejp tal-brace tal-windskrin	2	58416-77A
7	Bracket tal-windskrin tan-Naħha tax-Xellug (LH)	1	58291-95
8	Bracket tal-windskrin tan-Naħha tal-Lemin (RH)	1	58292-95
9	Viti ras ta' buttuna	2	94426-95
10	Ritenitur tal-windskrin tan-Naħha tax-Xellug	1	58252-95
11	Ritenitur tal-windskrin tan-Naħha tal-Lemin	1	58253-95
12	Bushings tan-najlon	4	58272-95
13	Brace tan-Naħha tal-Lemin	1	58406-75A
14	Brace tan-Naħha tax-Xellug	1	58408-75A
15	Tejp tal-brace tal-windskrin	2	58417-77
16	Washers čatt, 1/4 ta' pulzier.	2	6703
17	Skorfini acorn	9	7651
18	Skorfini tal-Acorn, 1/4-20	2	94004-90T

* Id-dehra tal-windskrin fl-illustrazzjoni tista' tvarja mill-windskrin attwali, skont in-numru tal-kitt.