

103656

定时器盖套件

表1。概述

套件	建议工具	技能水平印	时间
32972-04A、32668-98A、32581-90TB、32675-04A、32584-88TA、32520-10、32541-10、25600003、25600009、25600025、25600027、25600047、25600060、25600059、25600089、25600134、25600140	防护眼镜	FFF	1 小时
(1) 只需要简单的工具和技术			

套件内容




图1。套件内容: 定时器盖部件

	项目	数量	说明	零件编号	注意
	1	1	定时器盖	不单独出售	
		2	螺丝,TORX®镀铬(套件25600140)	9462	
		2	六角螺丝,黑色氧化(套件25600059)	10200434	
	2	2	螺丝,TORX®黑色(套件25600089)	10200614	
		2	半圆头螺丝,黑色(套件25600134)	10200812	

注意

安装或从车辆上拆卸零件之前,先检查确认套件中有所有零件。

概述

车型

关于车型配件信息,请参见P&ARetailCatalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件 与附件)部分(仅英文)。

确保您使用的是最新版的说明书,可从下列网站获取:www.harley-davidson.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心,电话:1-800-258-2464(仅 美国)或1-414-343-4056。

安装要求

▲攀生

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具,可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00308b)

拆卸

▲警告

先断开电池负极(-)线缆。如果负极(-)线缆已连接,正极(+)线缆接地会产生火花,引起电池爆炸,造成重伤或死亡。(00049a)

- 1. 断开电池负极(-)线缆或拆下主保险丝。参见车主手册。
- 2. 参见图1。拆下原厂设备(OE)螺丝和定时器盖并丢弃。

安装

- 1. 将新的定时器盖(1)放好。
- 2. 使用螺丝(2)固定。
- 3. 连接电池负极(-)线缆或安装主保险丝。参见车主手册。

特别护理说明

套件25600140: 裸露铝质车轮保护剂擦拭纸巾(零件编号93600063)可以应用于"RideFree"文本,以获得额外的防腐保护。

注意

为防止损害镀铬表面,切勿使用任何清洁剂、化学溶剂、抛光 剂或研磨清洁剂进行清洁。

为保持此表面处于最佳状态,使用MICROFIBERDETAILING CLOTH (微纤维细部抹布)(94663-02)轻轻擦拭,同时使用清水或温和的哈雷戴维森清洁剂,例如:

- · SUNWASH®BIKESOAP(SUNWASH®车用皂)(93600023)
- · HARLEY BUG REMOVER(哈雷除虫清洁剂)(93600122)
- · GLOSS DETAILER(上光喷剂)(93600123)

注意

这些清洁剂在哈雷戴维森经销商处有售。

铜质零件护理与清洁指南

清洁说明

- 1. 检查确认零件干燥、无污物或碎屑。
- 2. 将少量Harley-Davidson[®] Chrome Clean & Shine(哈雷戴维森镀铬清洁及亮光剂)涂抹到超细纤维抹布或细部清洁棒上。
- 3. 使用超细纤维抹布轻轻按压摩擦铜零件。对于难以清洁的 部位或沟槽,可使用细部清洁棒。

恢复光亮表面

经过一段时间之后,铜零件会自然老化和变暗。如果喜欢光亮铜外饰,将一些Harley-DavidsonBareMetalPolish(哈雷戴维森裸金属亮光剂)涂抹在超细纤维抹布上,轻轻摩擦铜零件,直至达到理想的光亮度。

减缓自然老化过程

为了减缓铜零件自然老化过程,将少量Harley-Davidson Glaze PolySealant(哈雷戴维森聚合体密封剂)涂抹到超细纤维抹布或细部清洁棒上,轻轻摩擦零件,直至密封剂渗入零件。

预防措施

- · 使用不建议的清洁、抛光和保护产品将导致铜零件失去老化 外饰。
- 长时间接触某些物品(手、手套、靴子、灰尘等)以及暴露 于某些环境下也会改变所有表面外饰,不属于缺陷。
- · 避免使用磨砂和烈性化学品与磨砂清洁垫清洁零件。
- · 避免含氨产品和漂白剂。
- · 长时间暴露于水中会改变铜外饰。零件接触水之后应及时擦干。
- · 摩擦过度可使零件表面外观颜色变浅。

这些清洁剂在哈雷戴维森经销商处有售。

铜质零件护理与清洁指南

清洁说明

- 1. 检查确认零件干燥、无污物或碎屑。
- 2. 将少量Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine(哈雷戴维森镀铬清洁及亮光剂)涂抹到超细纤维抹布或细部清洁棒上。
- 3. 使用超细纤维抹布轻轻按压摩擦铜零件。对于难以清洁的 部位或沟槽,可使用细部清洁棒。

恢复光亮表面

经过一段时间之后,铜零件会自然老化和变暗。如果喜欢光亮铜外饰,将一些Harley-DavidsonBareMetalPolish(哈雷戴维森裸金属亮光剂)涂抹在超细纤维抹布上,轻轻摩擦铜零件,直至达到理想的光亮度。

减缓自然老化过程

为了减缓铜零件自然老化过程,将少量Harley-Davidson Glaze PolySealant(哈雷戴维森聚合体密封剂)涂抹到超细纤维抹布或细部清洁棒上,轻轻摩擦零件,直至密封剂渗入零件。

预防措施

- · 使用不建议的清洁、抛光和保护产品将导致铜零件失去老化 外饰。
- · 长时间接触某些物品(手、手套、靴子、灰尘等)以及暴露于某些环境下也会改变所有表面外饰,不属于缺陷。
- · 避免使用磨砂和烈性化学品与磨砂清洁垫清洁零件。
- · 避免含氨产品和漂白剂。
- · 长时间暴露于水中会改变铜外饰。零件接触水之后应及时擦干。
- · 摩擦过度可使零件表面外观颜色变浅。

J03656 3/3