



ALBERINO ANTENNA CB CORTA

GENERALITÀ

Numeri codice

76386-08, 76386-09

Modelli

Questi alberini sono adatti alle motociclette Touring con antenne CB montate sul Tour-Pak®.

L'alberino 76386-08 è adatto ai modelli dal 1998 al 2008.

L'alberino 76386-09 è adatto ai modelli 2009 e anni successivi.

Le antenne hanno aspetto simile. Vedere Figura 1 per le caratteristiche identificative. Nei modelli 1998-2008 si vedrà la sigla "CB" stampigliata nella posizione illustrata. Nei modelli 2009 e successivi si vedrà la sigla "09 - CB" stampigliata nella posizione illustrata.




Figura 1. Identificazione dell'alberino dell'antenna CB

Parti supplementari necessarie

I modelli dal **1998 al 2008** richiedono l'uso della bobina di carico originale.

I modelli **2009 e anni successivi** NON richiedono l'uso della bobina di carico.

Per l'installazione corretta dei componenti di questo kit occorre acquistare separatamente del FRENAFILLETTI e SIGILLANTE LOCTITE® 262. Il Loctite è disponibile presso i concessionari Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 3 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

- Modelli 2008 ed anni precedenti:** Usare una chiave a brugola da 2 mm per allentare la vite di blocco sul fondo dell'alberino dell'antenna. **TUTTI i modelli:** Svitare l'alberino dell'antenna dalla base dell'antenna.
- Modelli 2014 ed anni successivi:** Applicare del Loctite 262 a entrambe le estremità del perno (2). Installare il perno nell'attacco destro dell'antenna sul Tour-Pak.
- Avvitare il **nuovo** alberino dell'antenna alle filettature della base dell'antenna.

IN SERVIZIO

Modelli 2008 ed anni precedenti: Se viene rilevata una degradazione delle prestazioni del CB:

- Aprire il Tour-Pak.
- Aprire la tasca portacarte (se in dotazione) e rimuovere i dadi ciechi con le rondelle piatte. Rimuovere la tasca portacarte e la fodera sagomata dal Tour-Pak.
- Controllare la disposizione del cablaggio della bobina di carico (vedere Figura 2). Un percorso del cablaggio diverso da quello illustrato può causare una degradazione del segnale CB.



Figura 2. Disposizione del cablaggio della bobina di carico CB

PARTI DI RICAMBIO




Figura 3. Parti di ricambio: Alberino antenna CB corto

Tabella 1. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	Numero codice
1	Alberino antenna, corto	Parte non venduta separatamente
2	perno	76000166