



# インストラクション

J05810

2013-06-01



## CHROME SHOULDER BOLT FRONT BRAKE ROTOR HARDWARE KIT (クロームショルダーボルトフロントブレーキローターハードウェアキット)

### 概要

#### キット番号

41500095

#### モデル

このキットは、つや出しブレーキローターキット(41500094)を装着したハーレーダビッドソンモデルに対応しています。OEMハブレスブレーキローターのアスナー(部品番号41500020)の交換用としても使用できます。

#### 装着に必要となる追加パーツ

Loctite® 243 Threadlocker and Sealant (Loctite 243スレッドロッカーシーラント) (青) (部品番号99642-97)

#### ▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

#### 注記

この取り扱い説明書はサービスマニュアルの記載情報を参照しています。このキットを取り付けるには、お持ちの車両のサービスマニュアルが必要です。サービスマニュアルは最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

### キット内容

表1. キット内容

詳細(数量)	部品番号
ボルト、クロームM8 (5)	別売りなし
スプリングワッシャー(5)	41500019
ブッシング、つや出し(5)	別売りなし

### 取り付け

1. ブレーキローター(ディスク)とホイール点検、取り外し、分解方法については、サービスマニュアルのフロントホイールのセクションを参照してください。

#### 注記

他社製のファスナーは適正な性能を発揮するために必要な特性要件を満たしていない場合があります。

#### ▲警告

ハーレーダビッドソン純正の交換用ネジ、ボルト類を使用してください。他社製のネジ、ボルト類は性能に悪影響を及ぼす可能性があり、死亡事故や重大なケガにつながるおそれがあります。(00013a)

2. キットの新しいクロームスクリューのねじ山にLoctite®243(青)を数滴垂らします。新しいクロームスクリューのみを使ってブレーキディスクを取り付けます。33.9-43.4 N・m (25-32 ft-lbs)のトルク値で締め付けます。メーカーの推奨に従ってLoctiteを使ってください。

#### 注記

ブレーキディスク/ロータースクリューは再使用しないでください。再使用するとトルクが失われブレーキ構成部品が破損するおそれがあります。(00319c)

3. サーマニュアルのフロントホイールセクションに従ってフロントホイールとブレーキキャリパーを取り付けます。