

J05928



مجموعة BOOM! AUDIO STAGE II لسماعات الحقيبة الجانبية

عام

يلزم التركيب لدى الوكيل.

رقم المجموعة

B76000319

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع الأجزاء والملحقات بالتجزئة أو قسم الأجزاء والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

متطلبات التركيب

مجموعة مضخم الصوت (رقم الجزء B76000277).

مجموعة تركيب مضخم الصوت (رقم الجزء 76000745 أو 76000584). تشمل هذه المجموعات جميع الكتيفات والأسلاك والأدوات وتعليمات التركيب لهذه المجموعات.

تتطلب مجموعة مضخم الصوت ومجموعة التركيب إجراء عملية التركيب قبل تركيب سماعات الحقيبة الجانبية. ينبغي التركيب قبل تحميل موازن الصوت (EQ).

لا تستخدم هذه السماعات إلا مع إصدارات 2014 والإصدارات الأحدث من أنظمة الصوت المقدمة من Harley-Davidson. يؤدي استخدام هذه السماعات مع إصدارات 2013-2006 من أنظمة الصوت المقدمة من Harley-Davidson إلى تلف السماعات بشكل دائم. يؤدي استخدام هذه السماعات مع إصدارات 2005 أو إصدارات أقدم من أنظمة الصوت المقدمة من Harley-Davidson إلى إتلاف تلف هذه الأنظمة بشكل

ملاحظة

لا تستخدم سماعات Stage I و Stage I معًا في المركبة ذاتها.

ملاحظة

يلزم تحديث موازن الراديو بواسطة وكيل Harley-Davidson قبل تشغيل نظاه الصوت. وقد يؤدي تشغيل نظام الصوت قبل تحديث موازن الراديو إلى تلف السماعات على الفور. (d00645)

لا يتوفر تحديث Radio EQ باستخدام أداة التشخيص Radio EQ إلا من خلال وكلاء Harley-Davidson المعتمدين. هذه الأداة:

- مطلوبة قبل تشغيل نظام الصوت.
- موصى بها قبل تركيب السماعة.

<u> ۸</u> تحذیر

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم اجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوثٌ وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم وجود دليل الصيانة الخاص بهذا العام/الطراز من الدراجات البخارية لإجراء عملية التركيب هذه. يمكن الحصول على دليل من وكيل شركة Harley-Davidson.

التحميل الزائد في شدة التيار الكهربي

۸ تحذیر

عند تركيب أي ملحق كهربائي، احرص على عدم تجاوز شدة التيار المحددة في ملصق التصنيف على المنصهر أو قاطع الدائرة الذي يحمى الدائرة المتأثرة من التعديل. وقد يؤدي تجاوز شدة التيار إلى أعطال كهربائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (a00310)

ملاحظة

قد تؤدي إضافة ملحقات كهربية أكثر من اللازم إلى زيادة الحمل على نظام الشحن في الدراجة. إذا كانت الملحقات الكهربية التي تعملُ في نفس الوقت تستَهلك تيارًا كهربيًّا أكثر شدة من التيار الكهربي الذي يصدره نَّظام الشحَّن في المركبة، فقد يؤدي الاستهلاك الكهربي إلى تصريف البطارية ويسبب تلف النظام الكهربي للمركبة. (d00211)

يحتاج مضخم الصوت إلى تيار أعلى من تيار النظام الكهربائي بمقدار 8 أمبير.

يتيح لك شراء هذه المجموعة استخدام برنامج موازن صوت مطور بشكل خاص للاستخدام مع نظام الصوت المتقدم. لقد صُمُم موازن الصوت الفريد هذا لتحسين أداء واستجابة الصوت بسماعات BOOM! Audio أسفل سطح التغطية الانسيابي. إذا لم يتم تركيب هذه المجموعة لدى وكيل Harley-Davidson، فسيتوفر برنامج موازن الصوت الخاص هذا بالمجان لدى أي وكيل عبر أداة Digital Technician II. قد تُطبق أسعار العمل الَّذِي يتعامل بها الوكيُّل علَى إجرَّاء الترقية.

محتويات المجموعة

راجع الشكل 3 و الجدول 1.

التركيب


1. راجع دليل الصيانة. أزل المنصهر.

ملاحظة

ينبغي إجراء الطلاء النهائي لأغطية الحقيبة الجانبية التى لم يكتمل طلاؤها قبل تركيب السماعة.


- 2. ركّب أغطية الحقيبة الجانبية لنظام Boom! ذات الطلاء النهائي وفقًا للتعليمات الواردة في هذه المجموعة.
- راجع الشكل 1. ضع السماعة الصغيرة المزودة بمكبر تردد عال (3) باتجاه الجانب الخلفي من الحقيبة الجانبية، كما هو موضح.
- 4. ركب السماعة (1) باستخدام البراغي الأربعة الطويلة (2). اربط البراغي بالتناوب.

عزم الدوران: in-lbs N·m (10–15 38,1–25,4) برغى نجمي الرأس



الشكل 1. اتجاه السماعة

- راجع الشكل 2. ضع الفلكات المطاطية (1) في تجويف كتيفة الشبكة (2).
 - 6. ضع شبكة السماعة (4) على سطح السماعة.
- ركبها باستخدام البراغي الأربعة القصيرة (3). اربط البراغي بالتناوب. اربط.
 عزم الدوران: 38,1–25,4 (in-lbs N·m) برغي نجمي الرأس
 - 8. كرّر الخطوات في غطاء الحقيبة الجانبية على الجانب المقابل.



الشكل 2. تركيب الشبكة

التوصيل

3/2

 صيل موصلي الصوت ثنائي الاتجاه من مجموعة أسلاك مكبر الصوت إلى وصلة المدى المتوسط/مكبر التردد العالي ووصلة المجهار على الجانب السفلي من السماعة. الموصلات فريدة و لا يتم تركيبها إلا في اتجاه واحد.

 أضف أربطة الكبل وأبازيم الأسلاك من مجموعة تركيب مكبر الصوت لتثبيت مجموعة الأسلاك داخل الحقيبة الجانبية، حسبما يلزم.

الإكمال

ملاحظة

لتجنب التلف المحتمل لنظام الصوت، تأكد من ضبط مفتاح الإشعال على الوضع OFF (ايقاف التشغيل) **قبل** تركيب المنصهر الرئيسي.

للحظة

يلزم تحديث موازن الراديو بواسطة وكيل Harley-Davidson قبل تشغيل نظام الصوت. وقد يؤدي تشغيل نظام الصوت قبل تحديث موازن الراديو إلى تلف السماعات على الفور. (d00645)


- 1. راجع دليل الصيانة. ركب المنصهر الرئيسي.
- 2. اطلب من وكيل Harley-Davidson تحديث موازن الصوت الخاص بالراديو باستخدام أداة Digital Technician II.
- أدر مفتاح الإشعال على الوضع ON (تشغيل)، ولكن لا تبدأ تشغيل الدراجة النارية.
- 4. راجع قسم "نظام معلومات Boom! Box الترفيهي" في دليل المالك. قم بتشغيل الراديو. تأكد من عمل جميع السماعات، ومن أن وظيفة الخفت بالجانب الأمامي/الخلفي تعمل بشكل سليم. وبخلاف ذلك، تحقق من مجموعة أسلاك السماعة.
- راجع دليل الصيانة. ركب المقعد. بعد تركيب المقعد، اسحبه لأعلى للتأكد من أنه ثانت

قيد الاستخدام

تجنب ملامسة منظف يعمل بالضغط لشبكات السماعة بشكل مباشر. فقد يؤدي ذلك إلى تلف السماعات.

قد تتجمع كمية صغيرة من الماء في تجاويف السماعات في بعض الأحيان أثناء ركن الدراجة النارية الأحوال الجوية، وتتسبب الدراجة النارية الأحوال الجوية، وتتسبب الحرارة الصادرة أثناء تشغيل السماعات إلى تبخر الماء في أقرب وقت. وقد يؤثر الماء بشكل مؤقت على جودة الصوت. ولإفراغ الماء من تجاويف السماعة، افتح غطاء الحقيبة الجانبية.

قطع غيار الخدمة



الشكل 3. قطع غيار الخدمة، مجموعة Boom! Audio Stage II Saddlebag غيار الخدمة، مجموعة Speaker Kit

J05928

الجدول 1. قطع غيار الخدمة

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر
A76000333	مجموعة السماعة (2) (تتضمن العنصر 2)	1
لا تُباع بشكل منفصل	• الحشية	2
76000417	شبكة السماعة (اليسرى)	3
76000418	شبكة السماعة (اليمني)	4
10200095	برغي، رأس TORX، 1.25#8-18 x بوصة (8)	5
10200012	برغي، رأس TORX x ، TORX عي، رأس 0.75 (8) بوصة (8)	6
10300066	الفلكة المطاطية (8)	7

3/3 J05928