



## DASHBOARD KIT (ダッシュパネルキット)

### 概要

#### キット番号

71400105および71400106

#### モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

このハーネスは、8ウェイモレックスP&Aアクセサリコネクタ[4A]から4ウェイドイチエコネクタを通して接続されているアクセサリに、バッテリー電源、イグニッション/アクセサリ電源およびアースコネクションを提供します。

必要に応じてスイッチを使用することもできます。

### 取り付け要件

アクセサリの追加方法に応じて、このキットを正しく取り付けるには、Ultratorch UT-100 (ウルトラトーチUT-100) (部品番号HD-39969)、Robinair Heat Gun (Robinairヒートガン) (部品番号HD-25070)とHeatshrink Attachment (ヒートシュリンクアタッチメント) (部品番号HD-41183)、またはその他の適切なヒートガンが必要です。

ドイチエターミナルクリンプツール (HD-39965) も必要である場合があります。

#### 警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。サービスマニュアルを参照しながら、適切な手順に従ってください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00333b)

#### 注記

この取り扱い説明書は、サービスマニュアルの記載情報の参照を必要としています。取り付け時には、車両の年/モデルのサービスマニュアルが必要です。マニュアルはハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店で入手できます。

### 電氣的過負荷

#### 注記

電気アクセサリを装着し過ぎると、車両の充電システムに過剰な負荷がかかる可能性があります。複数の電気系統アクセサリが同時に作動し、それらの消費電流量が車両の充電システムで供給できる電流量の総量を超えた場合、バッテリーが放電し、車両の電気系統に損傷を与えるおそれがあります。(00211d)

#### 警告

電気系統アクセサリを取り付ける場合、影響を受ける回路を保護するヒューズまたは回路ブレーカーの最大アンペア数を超えないよう注意してください。最大アンペア数を超えると、電氣的な不具合が生じ、死亡したり重傷を負う場合があります。(00310a)

このハーネスからは、車両ハーネスを通して、15アンペアの電流がながれています。

### キット内容

このハーネスは、完全に組み立てられた状態で出荷されます。

「図3」および「表3」を参照してください。

### 準備

#### 警告

誤ってエンジンを始動すると、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあるため、メインヒューズを外して作業を開始してください。(00251b)

#### 注記

- スマートサイレン装備車の場合：セキュリティオフがある状態で、イグニッションスイッチをオンにします。システムが解除された後、イグニッションスイッチをオフにします。直ちにサービスマニュアルに従ってメインヒューズを外します。
- スマートサイレン非装備車：サービスマニュアルを参照してメインヒューズを外します。

- シートを取り外します。シートとすべてのシートマウントハードウェアを保管します。
- ダッシュパネルを取り外す。

#### 注記

補助ランプなしの車両(左側)。

- ブロックオフパネルを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。「図3」を参照してください。スイッチパネル(7)およびスイッチ(3)と(6)を、「ACC」スイッチを中央と右側に配置して取り付けます。

#### 注記

補助ランプ装備車両(左側)。

- スイッチバックアッセンブリーを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。

### 取り付け

- キャッププラグをサービスマニュアルの指示に従って取り外します。

#### 注記

ACCスイッチをスイッチバックアッセンブリーに挿入します。

2. スイッチパックアッセンブリーをダッシュパネルの中に取り付け、コネクタを接続します。
3. ダッシュパネルを取り付けます。
4. ハーネスを左側のカバーの下の車両のアクセサリコネクタ[4]に接続します。キット69200722が取り付けられている場合は、取り外して廃棄してください。

**注記**

「図3」を参照してください。リレー(5)はターミナルを下側にして配置する必要があります。

**アクセサリの電気接続**

このキットは、ダッシュパネルスイッチ(2)を介して、電気アクセサリを(共にまたは個別に)コントロールする方法を提供するためのものです。電気接続ハーネスは、車両のヒューズブロックまたはB+コネクタに接続することもできるアクセサリ配線の便利な接続ポイントとして機能します。

1. そのキットの説明書に従ってアクセサリの配線を電気接続ハーネスに取り回します。

**注記**

- ・キットハーネスにある4極のドイチェピンコネクタに複数の電気を使うアクセサリを接続するには、電気アクセサリアダプター(部品番号70270-04、別売り)を使用してください。車両の充電システムに過剰な負荷をかけないでください。
- ・キットハーネスの4極ドイチェピンコネクタに電気を使うアクセサリが何も接続されていない場合は、付属のウェザーキャップをコネクタに挿入してください。
- ・キットハーネスにある3本の配線が電気を使うアクセサリに接続されていない場合は、配線キャップを配線の端の所定の場所にはめておきます。使用していない配線はコンジットの中に戻すか、電気テープで固定します。

2. 4ウェイドイチェソケットパワーコネクション付きのアクセサリ: 「図1」を参照してください。2アンペア以上を必要とするアクセサリには、4ウェイコネクタ(6)を使用する必要があります。コネクタは右側のスイッチポジションにあるスイッチによってコントロールされます。また、2アンペア未満のアクセサリの切り替えにも使用することができます。電気系統接続ハーネスまたは電気アクセサリアダプターに直接接続します。3つの個別ワイヤーを使用して電源に接続されたアクセサリ: 「図1」、「表1」、および「表2」を参照してください。3つのスプライスカップコネクタ(5)は、2アンペア未満を必要とするアクセサリ(2ワイヤー)、またはすでにリレーを有する2アンペア以上を必要とするアクセサリ(3ワイヤー)を切り替えるためにのみ使用することができます。アクセサリの配線を適当な長さに切り、電気接続ハーネスの3本の配線に届くようにします。必要に応じて、ハーネスの3つのワイヤーのワイヤーキャップを切断します。

**注記**

複数のアクセサリを同じ分枝に配線する場合は、それらのアクセサリは同じスイッチによってコントロールされます。

リード線の接合は、車両へ多数のアクセサリを装着するときに必要です。適切な配線の接合手順についてはサービスマニュアルの付録を参照してください。




図1. スイッチ接続およびハーネス

表1. 2ワイヤーアクセサリハーネス接続

3ワイヤースプライスコネクタ(ハーネス)	アクセサリワイヤー(ハーネス)	
Lt. 水色/緑	オレンジ/白	2ワイヤーアクセサリ(例: LEDアクセントライト)
黒	黒	
赤/青	未使用	

表2. 3ワイヤーアクセサリハーネス接続

3ワイヤースプライスコネクタ(ハーネス)	アクセサリワイヤー(ハーネス)	
Lt. 水色/緑	オレンジ/白	3ワイヤーアクセサリ(例: ヒートグリップ)
黒	黒	
赤/青	赤	

**注記**

別途のリレーを3ワイヤー接続に加えることにより、2アンペア以上を要するアクセサリを使用することができます。「図2」を参照してください。

**警告**

UltraTorch UT-100または他の放射加熱装置を使用する際は、メーカーの指示に従ってください。メーカーの指示に従わないと発火の危険があり、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00335a)

- ・熱をフューエルシステムコンポーネントに近づけないこと。熱放射を直接当てると、高熱により燃料に着火/爆発して、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがある。
  - ・ヒートシュリンク作業が行われているコネクタ以外の電気システムコンポーネントに熱を近づけないでください。
  - ・ツールチップ部分とヒートシュリンクアタッチメントへは手を触れないでください。
3. ヒートガンまたは適切な加熱装置を使ってコネクタを配線に収縮させます。未使用の接続をシールして、腐食から保護します。

完了

注記

サウンドシステムを損傷させないため、メインヒューズを取り付ける前に、イグニッションスイッチがOFF(オフ)になっているか確認してください。

1. サービスマニュアルを参照し、メインヒューズを取り付けます。
2. アクセサリーが正常に動作することを確認します。

**▲ 警告**

シートを装着したらシートを上引っ張り、所定の位置にロックされていることを確認します。シートが緩んでいると、走行中に動いて制御不能となり、死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00070b)

3. サービスマニュアルを参照してシートを取り付けます。




図2。リレー(参考)

交換用パーツ




図3。交換用パーツ、電気系統接続ハーネス

表3。交換用パーツ

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
71400105	1	ワイヤーハーネス	別売りなし
	2	密封スプライスコネクター(青色)、No. 14-16AWG(3)	70586-93
	3	アクセサリースイッチ、LH(ACC)(2)	71400109
	4	ストラップ、ケーブル(4)	10006
	5	リレー	31504-91B
	6	アクセサリースイッチ、LH(空の)	71400031
	7	ダッシュパネル、LH	69200173
71400106	1	ワイヤーハーネス	別売りなし
	2	密封スプライスコネクター(青色)、No. 14-16AWG(3)	70586-93
	3	アクセサリースイッチ、LH(ACC)(2)	71400109
	4	ストラップ、ケーブル(4)	10006
	5	リレー	31504-91B