



INSTRUKCIJAS

J05875

2021-03-12



PRIEKŠĒJĀ 12 VOLTU STRĀVAS PIESLĒGVIETA

VISPĀRĪGI

Ieteicams, lai šo komplektu uzstādītu pilnvarots Harley-Davidson izplatītājs.

Komplekta numurs

69200854, 69200855, 69200970, 69200971

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Uzstādīšanas prasības

2017. gada un jaunāki Touring modeļi: Nepieciešama atsevišķa piederumu elektroinstalācijas komplekta iegāde (daļas Nr. 69201599A).

2018. gada un jaunāki Softail modeļi: Nepieciešama atsevišķa piederumu elektroinstalācijas komplekta iegāde (daļas Nr. 69201750).

Ultratorch UT-100 (daļas Nr. HD-39969), Robinair fēns (daļas Nr. HD-25070) ar Heatshrink stiprinājumu (daļas Nr. HD-41183) vai cita piemērota izstarojoša sildierīce ir nepieciešama, lai pareizi uzstādītu šo komplektu.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Lai veiktu uzstādīšanu, ir nepieciešama šī gada/modeļa motocikla apkopes rokasgrāmata. To var iegūt no Harley-Davidson@ izplatītāja.

Elektriskā pārslodze

PAZIŅOJUMS

Pievienojot pārāk daudz elektrisko piederumu, ir iespējams pārslogot transportlīdzekļa uzlādes sistēmu. Ja visi vienlaikus iedarbinātie elektriskie piederumi vienlaikus patērē vairāk elektriskās strāvas nekā transportlīdzekļa lādēšanas sistēma spēj ģenerēt, elektrības patēriņš var izlādēt akumulatoru un izraisīt bojājumus transportlīdzekļa elektriskajai sistēmai. (00211d)

▲ BRĪDINĀJUMS

Uzstādot elektriskos piederumus, nepārsniedziet drošinātāja vai jaudas slēdža maksimālo nominālo strāvas stiprumu, kas aizsargā attiecīgo ķēdi, kura tiek pārveidota. Maksimālā strāvas stipruma pārsniegšana var izraisīt elektriskus darbības traucējumus, kas savukārt var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00310a)

Šai priekšējai 12 voltu barošanas pieslēgvietai nav nepieciešams vairāk strāvas no elektriskās sistēmas, bet tā ir pievienota ar 15A piederumu ķēdei. Pārbaudiet ar šo barošanas avotu izmantoto elektrisko ierīču novērtējumu. Nepārsniedziet 15 ampērus.

Komplekta saturs

Skatiet šeit: Attēls 3 un Tabula 2 .

Uzstādīšana

▲ BRĪDINĀJUMS


Lai novērstu nejaušas motocikla iedarbināšanas iespēju, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus, pirms tālāku darbību veikšanas izņemiet galveno drošinātāju. (00251b)

1. Izņemiet galveno drošinātāju. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Noņemiet degvielas tvertni. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
3. Noņemiet sēdekļa pārsegu. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

PIEZĪME

Harley-Davidson iesaka uzstādīt priekšējo 12 voltu strāvas pieslēgvieta stūres kreisajā pusē, blakus paaugstinātāja skavai. Paredzēts, ka atvere ir vērsta uz aizmuguri.

4. Notīriet un nosusiniet stiprinājuma vietu uz stūres.
5. Skatiet šeit: Attēls 3 un Tabula 2 .
 - a. 7/8 collu stūrēm uzstādiet biezas starplikas (5) no komplekta.
 - b. 1 collas stūrēm uzstādiet plānas starplikas (4) no komplekta.
 - c. 1-1/4 collas stūrēm **ne** uzstādiet nekādas blīves.
6. Skatīt figūru 1. Noņemiet papīra pamatni (1) no starplikas (2). Starplikas uzstādiet 12 voltu strāvas pieslēgvietas (3) iekšpusē.



1. Papīra pamatne
2. Bļīve
3. 12 voltu strāvas pieslēgvietā


Attēls 1 Pamatne, bļīve un 12 voltu strāvas pieslēgvietā

7. Skatīt figūru 3. Novietojiet strāvas pieslēgvietu vēlamajā vietā. Novietojiet skrūvi (2) vietā. Nepievelciet pilnībā.

▲ BRĪDINĀJUMS

Pārliecinieties, ka stūrēšana ir vienmērīga, bez traucējumiem. Stūrēšanas traucējumi var izraisīt transportlīdzekļa kontroles zaudēšanu, nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00371a)

8. Nostipriniet strāvas pieslēgvietu ar skrūvi (2). Pievelciet. Griezes moments: 2,8–3,3 N·m (25–30 in-lbs) *skrūve (2)*
9. Skatiet šeit: Tabula 1 un Attēls 2. Atrodiet piederumu/datu pārraides savienotāju [91A].



1. Piederumu savienotājs [91A]. Parādīta Touring modeļa atrašanās vieta (zem kreisā sānu vāka). (Tipiski)

Attēls 2 Piederumu savienotājs

10. Izvadiet vadus pa galvenā kabeļa ceļu uz savienotāju [91A].
11. Pārbaudiet, vai kabelis ir pietiekami vaļīgs, lai stūre varētu pārvietoties no atdures līdz atdurei.

PIEZĪME

- Nav ieteicams virzīt sildelementu plūsmu pret jebkuru degvielas sistēmas detaļu. Ārkārtējs karstums var izraisīt degvielas aizdegšanos/eksploziju. Tas var izraisīt nāvi vai smagas traumas.
- Nav ieteicams virzīt karstuma plūsmu pret jebkuru elektriskās sistēmas detaļu, izņemot savienotājus, ar kuriem tiek veiktas termosarukuma darbības.
- Vienmēr turiet rokas atstatu no instrumenta gala zonas un karstuma saraušanās uzgaļa.

▲ BRĪDINĀJUMS

Noteikti ievērojiet ražotāja norādījumus, izmantojot UltraTorch UT-100 vai citas starojuma sildīšanas ierīces. Ražotāja norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos, kas savukārt var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus. (00335a)

12. **2017. g. un jaunāki Touring modeļi:** Uzstādiet kabeli (69201599). Sekojiet komplektā iekļautajai instrukcijai.

- a. Skatīt figūru 3. Nogrieziet sešu kontaktu savienotāju (A).
- b. Noņemiet .375 in (9,5 mm) izolācijas no katra vada kabelī (B).
- c. Izveidojiet kabeļa (69201599) salaidumu ar komplektā iekļautajām izolētajām uzmavām.
- d. Savienojiet vadus MELNU ar MELNU un SARKANU ar VIOLETU/ZILU. Skatiet apkopes rokasgrāmatas pielikumu. Saskaņojiet savienotāja krāsu ar Presēšanas instrumenta (daļas Nr. H-D 38125-8) dobuma krāsu. Ar Presēšanas instrumentu uzspiediet savienotāju uz abiem vadiem.
- e. Izmantojot Ultratorch UT-100 (H-D 39969), Robinair fēnu (H-D 25070) ar Heatshrink stiprinājumu (H-D 41183) vai citu piemērotu izstarojošu sildierīci, uzkaršējiet presēto savienojumu, lai iekapsulētu salaiduma savienojumu. Uzklājiet siltumu no presējuma vidus uz katru galu, līdz kustošais hermētiķis izplūst no abiem savienotāja galiem. Ļaujiet savienotājam atdzist.

13. **2018. g. un jaunāki Softail modeļi:** Uzstādiet kabeli (69201750). Sekojiet komplektā iekļautajai instrukcijai.

- a. Skatīt figūru 3. Nogrieziet sešu kontaktu savienotāju (A).
- b. Skatīt figūru 3. Noņemiet ligzdas vāku (C).
- c. Skatīt figūru 3. Notīriet no izolācijas vadus un uzstādiet spaiļes no komplekta (69201750) kabelim (B). Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
- d. Ievietojiet vadus tukšos 2 virzienu korpusa dobumos.
- e. Saskaņojiet pārošanas puses funkcijas: SARKANS vai SARKANS/DZELTENS = BAROŠANAS DOBUMS 1, MELNS = ZEMĒJUMA DOBUMS 2
- f. Savienojiet 2 virzienu savienotājus.

14. **Visi pārējie modeļi:** Skatīt figūru 3. Noņemiet putekļu vāku no piederumu savienotāja. Pievienojiet 12 voltu savienotāju sešu kontaktu savienotājam (A).
15. Nostipriniet kabeli (B) ar vadu savilcēm (3). Lieks vai vaļīgs kabelis (B) var tikt nostiprināts ar vadu savilcēm
16. Uzstādiet sānu vāku. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
17. Uzstādiet degvielas tvertni. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
18. Uzstādiet sēdekli. Pēc sēdekļa uzstādīšanas pavelciet to augšup, lai pārliecinātos, ka tas ir cieši nostiprināts. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.

19. **PIEZĪME**

Pārliecinieties, ka aizdedzes slēdzis ir pagriezts pozīcijā OFF pirms galvenā drošinātāja uzstādīšanas.

Uzstādīt galveno drošinātāju. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.


PIEZĪME

Piederumu ķēde ir 15A ķēde. Pārbaudiet ar šo barošanas avotu izmantoto piederumu novērtējumu. Nepārsniedziet 15 ampērus.

Tabula 1. Apkopes daļas: Piederumu savienotāja atrašanās vieta

Platforma (modelis)	Piederumu savienotāja atrašanās vieta
Iela	Zem labās puses pārsega
Sportster	Zem kreisā sānu vāka
Softail	Zem sēdekļa
Dyna	Zem kreisā sānu vāka
Touring	Zem kreisā sānu vāka
Trike	Zem kreisā sānu vāka

APKOPES DAĻAS



Attēls 3 Apkopes daļas: Stūres 12 voltu barošanas bloks

Tabula 2. Apkopes daļas: Priekšējā 12 voltu strāvas pieslēgvietā

Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
1	12 voltu strāvas pieslēgvietā, piestiprināta pie stūres	Netiek pārdots atsevišķi
2	Skrūve	Netiek pārdots atsevišķi

Tabula 2. Apkopes daļas: Priekšējā 12 voltu strāvas pieslēgvietā

Īpašs	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
3	Kabeļu siksniņa (10)	10065
4	Plāna blīve, līpoša pamatne (2)	Netiek pārdots atsevišķi
5	Bieza blīve, līpoša pamatne (2)	Netiek pārdots atsevišķi
Tekstā norādītie, bet komplektā neiekļautie elementi:		
A	Savienotājs, seši kontakti	
B	Kabelis, strāvas pieslēgvietā	
C	Līgšanas vāciņš	