



KITS TAL-MANKU LI JIĞI MSAHHAN

GENERALI

Numri tal-Kits

56100257 , 56100267 , 56100263 , 56100260 , 56100258 ,
56100255 , 56100253

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-katalgu tal-bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u l-Aċċessorji fuq www.harley-davidson.com (Ingliz biss).

Dawn il-kits mhumiex kompatibbli ma' manubriji li għandhom wajers għaddejja minn ġewwa.

Htiġiet tal-Installazzjoni

Sakemm mhux digħi installat:

II-Mudelli Touring tal-2017 jeħtieġu x-xiri separat ta' Harness b'Konnessjoni Elettrika (Part Nru 69201599).

II-Mudelli Touring tal-2014-2016 jeħtieġu x-xiri separat ta' Harness b'Konnessjoni Elettrika (Part Nru 69200722).

II-Mudelli Softail 2016 u Iktar Tard jeħtieġu x-xiri separat ta' Harness b'Konnessjoni Elettrika (H-D Part Nru 72673-11)

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Uża l-proceduri ta' fuq il-manwal tas-srvicje kif xieraq. Jekk il-procedura mhiji fi ħdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-ghoddha korretta, hallo aġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriġġi serju. (00333b)

NOTA

Din il-folja tal-istruzzjonijiet tirreferi għal-informazzjoni tal-manwal tas-servizz. Huwa meħtieġ il-manwal tas-servizz għall-vettura ta' din is-sena/mudell għal din l-installazzjoni. Disponibbli mingħand negozjant ta' Harley Davidson.

TAGħBIJA ELETTRIKA ŻEJDA

AVVIŻ

Huwa possibbi li tgħabbi żżejjed is-sistema tal-iċċargjjar tal-vettura billi żżid wisq aċċessorji elettriċi. Jekk l-aċċessorji elettriċi magħquda li qed joperaw fi kwalunkwe ħin jikkunsmaw iktar kurrent elettriku milli s-sistema taċ-charging tista' tipprodu, il-konsum tal-elettriku jista' jaqaqqa' l-batterija u jikkawża ħsara lis-sistema elettrika tal-vettura. (00211d)

▲ TWISSIJA

Meta tinstalla xi aċċessorju elettriku, kun cert li ma jaqbix il-klassifikazzjoni massima tal-amperage tal-fuse jew tas-circuit breaker li jipprotegi c-cirkwi l-affettwat li jkun qed jiġi modifikat. Li teċċedi l-amperage massimu jista' twassal għal īxsar elettriċi, li jistgħu jirriżultaw f'mewt jew korriġġi serju. (00310a)

Dan il-kit jeħtieġ sa **2.8 amps** aktar kurrent mis-sistema elettrika.

Kontenut tal-Kit

Kull kit fih par wieħed ta' mankijiet li jissaħħu flimkien ma' parts ta' konnessjoni. Ara Figura 8 u Tabella 1.

PREPARAZZJONI

▲ TWISSIJA

Biex tevita milli l-magna tixgħel b'mod aċċidentalni, li jista' jikkawża mewt jew korriġġi serju, skonnetta l-fuż ewljeni qabel ma tipproċedi. (00251b)

NOTA


- Għal vetturi mgħammra b'sirena tas-sigurtà:** Bil-fob tas-sigurtà preżenti, dawwar is-swiċċi tal-ignix fuq ON. Iddiż-żewva s-sistema tas-sigurtà. **IMMEDJATAMENT** neħħi l-fużi principali skont il-manwal tas-servizz.

- Għal vetturi MINGHAJR sirena tas-sigurtà:** Ara l-manwal tas-servizz biex tneħħi l-fużi principali.

▲ TWISSIJA

Meta tagħfi service lis-sistema tal-karburant, tpejjipx jew tippermettix li jkun hemm fjamma miftuħa jew xrar fil-viċinanzi. Il-għażolina hija estremament fjamabbli u tisplodi faċilment, u tista' twassal għal mewt jew korriġġi serju. (00330a)

- Neħħi t-tank tal-fjuwil skont il-manwal tas-servizz.



1. Vit (2)
2. Clamp tal-Manubriju
3. Assemblaġġ tal-lieva tal-idejn tal-klaċċ
4. Kopertura tan-naħha ta' fuq tas-swiċċ
5. Kopertura tan-naħha t'isfel tas-swiċċ
6. Manku tan-naħha tax-Xellug tal-manubriju
7. L-akbar dijmetru tal-flanġ
8. Kanali

Figura 1. Il-kopertura tas-Swiċċ tal-Manubriju tan-Naħha tax-Xellug (Touring 2008-2013 u Softail 2006 u Wara)


TNEHHIJA

It-Tneħħija tal-Manku tan-Naħha tax-Xellug

NOTA

- Agħetti l-partijiet miżbugħha biex tipproteġi l-finituri.

1. Irreferi għall-manwal tas-servizz għal informazzjoni spċificiċa dwar il-passi ġeneralizzati li jmiss.
 - a. Irreferi għal Figura 1 jew Figura 2. Holl fiti iż-żewġ viti (1) u l-clamp tal-manubriju (2).
 - b. Ippożizzjona l-assemblaġġ tal-lieva tal-idejn tal-klaċċ (3) lil hinn mill-kopertura tas-swiċċ.
 - c. Issepara ż-żewġ sezzjonijiet tal-kopertura tas-swiċċ (4, 5).
2. **Bil-manku "mingħajr kolla":** Neħħi l-manku mill-manubriju. **Bil-manku mwaħħal bil-kolla:** Neħħi l-manku billi, b'attenzjoni, taqtgħu minn mal-manubriju permezz ta' xafra taqta' jew sikkina.



1. Vit (2)
2. Clamp tal-Manubriju
3. Assemblaġġ tal-lieva tal-idejn tal-klaċċ
4. Kopertura tan-naħha ta' quddiem tas-swiċċ
5. Kopertura tan-naħha ta' wara tas-swiċċ
6. Shield (2014-2015 biss)
7. Għatu tat-trigger finger switch

Figura 2. Kopertura tas-Swiċċ tan-Naħha tax-Xellug tal-Manubriju (Touring 2014 u Wara)

It-Tneħħija tal-Manku tan-Naħha tal-Lemin

Mudelli Touring 2008-2013:

AVVIŻ

Tneħħix u tinstallax l-assemblaġġ tal-master cylinder mingħajr ma l-ewwel tippożizzjona inserżjoni bi ħxuna ta' 5/32-inch (4 mm) bejn il-lieva tal-brejk u l-bracket tal-lieva. It-tneħħija jew l-installazzjoni tal-assemblaġġ tal-master cylinder l-inserżjoni f'posta jista' jwassal għal īnsara fl-ibbutjar tal-gomma u fil-plunger ta' quddiem l-i-swiċċ tal-istoplight. (00324a)

NOTA

Uža t-tarf imtaqqab ta' cinga tal-kejbil jekk l-inserżjoni tal-kartuna mhix jekk disponibbi. Ara Figura 3.

Il-mudelli KOLLHA:

1. Irreferi għall-manwal tas-servizz għal informazzjoni spċificiċa dwar il-passi ġeneralizzati li jmiss.
 - a. Holl fiti żewġ viti u l-clamp tal-manubriju.
 - b. Ippożizzjona l-assemblaġġ tal-lieva tal-brejk/cilindrū ewljeni lil hinn mill-kopertura tas-swiċċ.
 - c. Issepara ż-żewġ sezzjonijiet tal-kopertura tas-swiċċ.
- d. **Mudelli Touring 2008-2013:** Neħħi l-friction shoe jekk preżenti.
2. **Il-Mudelli KOLLHA:** Neħħi l-manku minn mal-manubriju.

NOTA

- Is-sensur tal-manku li jdur tan-naħha tal-lemin tal-manubriju għandu għatu tas-siġill li jipprotegi l-elettrodi interni mill-ħmieg u l-umdità. L-ġħatu tas-siġill iservi wkoll bħala tagħmir ta' ritenzjoni għall-manku tat-throttle.
- Igħbed il-manku biex tneħħihi.
- Xħin tneħħi l-manku, iċċekkja l-post fejn qiegħed l-ġħatu tas-siġill.

Jekk l-ġħatu tas-siġill għadu mwaħħal mal-index pinsġewwa l-manku tat-throttle il-qadim, dan jista' jintrema flimkien mal-manku.

Jekk l-ġħatu tas-siġill xorta jibqa' mwaħħal mat-**tarf tas-sensur tal-manku li jdur**:

- Ara Figura 4 . Daħħal tornavit żgħir jew għodda oħra b'xafra catta fil-parti ċ-ċatta fuq naħha waħda tal-ġħatu tas-siġill.
- Agħfas is-sieq li hemm fuq in-naħha ta' taħt tal-ġħatu biex toħorġu mis-slot fit-tarġif tas-sensur tal-manku li jdur. Għoll tarġif wieħed tal-ġħatu.
- Irrepeti fuq in-naħha l-oħra tal-ġħatu.
- Neħħi b'attenżjoni l-ġħatu u armih.




Figura 3. Ipprotegi s-Swiċċ tad-Dawl tal-Waqfien




Figura 4. Neħħi l-Ġħatu tas-Siġill

INSTALLAZZJONI

NOTA

Is-sensur tal-manku tat-throttle għandu żewġ wajers, miksija fix-sheating, ġerġi mit-tarf mnejn jidħol fil-manubriju. Dawn il-wajers jew:

- Ikollom heat shrink tubing iswed fuqhom, jew
 - jispicċaw b'konnettur elettriku b'żewġ kavitations.
1. Ara SENSUR TAL-MANKU LI JDUR: TNEHHIJA fil-manwal tas-servizz. Segwi l-istruzzjonijiet għall-mudell speċifiku tal-vettura biex:
 - Aċċessa l-konnettur tal-jumper harness tas-sensur tal-manku li jdur f'sitt direzzjonijiet [204] gol-vettura. Aqla' n-nofsijiet tal-konnettur.
 - Igħbed bil-mod, is-sensur tal-manku li jdur 'l barra mill-manubriju, sakemm ikun meħtieġ biss biex taċċessa l-heat shrink tubing l-iswed jew il-konnettur tal-manku li jiġi msaħħan.
 2. Ara Figura 8 . Ġib il-manku li jissaħħan tan-naħha tax-xellug (1), il-harness tal-wajer twil (15) u l-estensjoni tal-harness tal-wajer qasir (8) mill-kit. Id-determina jekk l-estensjoni hijiex meħtieġa għal din l-installazzjoni: Il-kopertura s-sewda tal-pin testendi lil hinn mit-tarf oppost tal-manubriju? **Jekk IVA:** L-estensjoni mhijiex meħtieġa. Tista' jintrema. Skonnetta l-harness tal-wajer mill-manku tan-naħha tax-xellug. **Jekk LE:** Skonnetta l-harness tal-wajer mill-manku tan-naħha tax-xellug. Ikkonnetta l-housing tal-pinn fuq l-estensjoni mal-housing tas-sockit JAE 2-way fuq il-harness tal-wajer. Warrab il-manku tax-xellug, u l-harness tal-wajer jew l-assemblaġġ tal-harness fil-ġenb.
 - Qabbar temporanjament il-housing tas-socket fuq il-harness tal-wajer mal-housing tal-pinn JAE 2-way fl-pigtail ta' 3 pulzieri fittar tal-manku li jissaħħan tax-xellug.
 - Żomm il-manku u l-harness tal-wajer meħmuż fil-pożizzjoni tul in-naħha ta' barra tal-manubriju daqs li kieku l-assemblaġġ huwa installat fuq il-manubriju.
 - Il-kopertura s-sewda tal-pin fit-tarġif tal-harness tal-wajer għandha testendi lil hinn mit-tarf **tan-naħha tal-lemlintal-manubriju.**

NOTA

TAQTEX ebda wajers li jwasslu għall-konnettur l-aħħdar fuq is-sensur tal-manku li jdur. Aqta' BISS il-heat shrink tubing l-iswed .

3. Illoka l-harness l-iswed li jiġi miċ-ċentru tas-sensur tal-manku li jdur. Aqta' l-heat shrink jew il-konnettur elettriku mill-harness, l-eqreb li jista' jkun viċin il-konnettur. Aqta' tul ta' 25.4 mm (1.0 pulzier) ta' kisi mill-harness. Neħħi madwar 4 mm (5/32 ta' pulzier) ta' insulazzjoni miż-żewġ wajers tas-sensur.

4. Oħroġ il-kopertura tat-2-way socket (16) u żewġ terminals tas-socket (17) mill-kit. Irreferi għal KONNETTURI ELETTRICI MULTILOCK fil-manwal tas-servizz. Segwi l-istruzzjonijiet biex tħabb (crimp) t-terminals għal fuq il-wajers tas-sensur. Gib il-harness tal-wajer li kont warrab għall-ġen f'Pass numru 2. Innota l-kuluri tal-wajers u l-lokazzjoni tal-kavità tat-terminal fil-kopertura s-sewda tal-pin fit-tarf tal-harness tal-wajer.

- a. Qabbel il-lokazzjoni tal-wajer tas-sensur l-abjad mal-**istrixxa bajdata**-lokazzjoni tal-wajer l-iswed fil-kopertura s-sewda tal-pin.
- b. Qabbel il-lokazzjoni tal-wajer tas-sensur l-iswed mal-**iswed solidut**-lokazzjoni tal-wajer l-iswed fil-kopertura s-sewda tal-pin.
- c. Dañħal it-terminal tal-wajer bil-kulur it-tajjeb f'kull kavità tal-kopertura tat-2-way socket.

5. Ikkonnettja l-kopertura tas-socket fuq il-wajers tas-sensur mal-kopertura s-sewda tal-pin fit-tarf tal-harness tal-wajer.

NOTA

Pressjoni tal-arja jew fish tape elettriku jistgħu jintużaw biex tgħaddi l-harness tal-wajer kompletament minn gol-manubriju.

6. Għaddi l-harnesses tal-wajer tal-housing tas-socket JAE 2-way u tat-twist grip fin-naħha tal-lemin tal-manubriju.

- a. Int u ddañħal il-wajer fil-manubriju, iġbed bil-mod il-konnettur fit-tarf tal-jumper harness tas-sensur tal-manku li jdur biex tgħaddi s-sensur tal-manku li jdur gol-manubriju.
- b. Għaddi l-harness tal-wajer tal-manku li jiġi msaħħan tan-naħha tax-xellug it-tul kollu u oħroġha min-naħha tax-xellug tal-manubriju.
- c. Wañħal l-index tabs tas-sensur tal-manku li jdur fis-slots fuq il-manubriju. Wieħed mill-index tabs u wieħed mis-slots huma iż-ġie mill-oħrajn biex jiġi evitat assemblaġġ li mhux korrett.

NOTA

- Naddaf tajjeb il-manubriju biex tneħħi l-adeživ kollu li jid dal.
 - Neħħi c-ċirku protettiv (immarkat "NEħħi QABEL L-ASSEMBLAGG") mit-tarf tal-manku l-ġdid tan-naħha tax-xellug.
7. Orbot il-housing ta-scoket JAE 2-way mal-manku li jissaħħan il-ġdid fin-naħha tax-xellug (1).

Mudelli Touring 2008-2013:

1. Ara Figura 1 . Ippożizzjona l-manku li jiġi msaħħan tan-naħha tax-xellug (6) b'mod li l-parti bl-akbar dijāmetru tal-flang (7) tkun isfel. Imbotta l-manku kollu fuq il-manubriju.

- a. Ippożizzjona l-kopertura tan-naħha t'isfel tas-swiċċ taħt il-manku. Il-kanali (grooves) (8) fil-ġenb tan-naħha ta' barra tal-kopertura tas-swiċċ iridu jiffittjaw tajjeb fuq il-flang fit-tarf tal-manku.

b. Ippożizzjona l-kopertura tan-naħha ta' fuq tas-swiċċ taħt il-manubriju u fuq il-kopertura tan-naħha t'isfel tas-swiċċ.

c. Ibda orbot il-viti tal-kopertura tan-naħha ta' fuq u tan-naħha t'isfel tas-swiċċ, iżda tissikkax. Ivverifika li l-kondjuvit tal-harness tal-wajer għaddej mill-kanal fin-naħha t'isfel tal-bracket tal-lieva tal-klaċċ.

d. Ippożizzjona l-assemblaġġ tal-lieva tal-idejn tal-klaċċ fuq in-naħha ta' ġewwa tal-assemblaġġ tal-kopertura tas-swiċċ. Ingaġġa t-tab ta' fuq il-kopertura tan-naħha t'isfel tas-swiċċ fil-kanal (groove) li jinsab fin-naħha t'isfel tal-bracket tal-lieva tal-klaċċ.

e. Allinna t-toqba fil-clamp tal-manubriju mat-toqba fil-bracket tal-lieva tal-klaċċ. Ibda mill-vit l-aktar baxx b'washer ċatt. Aġġusta l-kopertura tas-swiċċ u l-pożizzjoni tal-kontroll tal-idejn tal-klaċċ għall-kumditā tas-sewwieq.

f. L-ewwel issikka l-viti ta' fuq tal-clamp tal-manubriju, imbagħad dawk ta' isfel.

Momentum: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) Vit T-27 TORX

g. L-ewwel issikka l-viti t'isfel tal-kopertura tas-swiċċ, imbagħad dawk ta' fuq.

Momentum: 4–5,4 N·m (35–45 in-lbs) Viti T-25 TORX tal-kopertura tas-swiċċ

Mudelli Touring 2008-2013:

1. Ara Figura 5 . Sib il-lokazzjoni tal-konnettur B+ (pożittiv tal-batterija) (1) fuq il-harness principali tal-elettriku taħt is-sedil (wajer aħmar ma' konnettur griżz mhux użat). Neħħi l-cover (2) mill-konnettur.

2. Ara Figura 8 . Ipplaggja l-adapter tal-harness (11) mill-kit għal mal-konnettur B+.

3. Aqta' l-wajer l-aħmar tal-harness tal-manku li jissaħħan b'mod li jkun jilħaq tajjeb mat-tarf tal-wajer l-aħmar tal-harness tal-adapter. Uża konnettur splice issiġġillat (4) mill-kit biex taqsam iż-żewġ wajers skont il-manwal tas-servizz.




Figura 5. Konnettur B+

4. Oħroġ il-wajer oranġjo/abjad tal-adapter tal-fuse block (10) minn ġol-kit. Innota t-terminal fuq kull tarf (ara Figura 6. It-terminal MINGHAJR it-tabs tal-molla biss jidħol fil-kavità tal-fus). Aqta' b'attenzjoni t-terminal LI GHANDU t-tabs tal-molla minn mal-wajer u armih.




Figura 6. Wajer tal-Adapter tal-Blokka tal-Fjus

5. Illoka l-kavità tal-fjus indikata bħala "P&A IGN" "2A MAX". Hemm bus bar feeding fuq naħha waħda ta' dan iö-ċirkwit, iżda m'hemm ebda wajer tat-tagħeqid jew fjus preżenti. Neħħi t-tliet fjudi eżistenti f'din il-filliera, waqt li tinnota l-lokazzjoni tagħhom.
6. Aqla' bil-mod il-lock sekondarju tal-plastik oranġjo minn mal-blokka tal-fjus. Daħħal it-terminal fuq il-wajer oranġjo/abjad tal-adapter sakemm jieqaf. Irreferi għal terminal fil-qrib li ġie installat mill-fabbrika ħalli tqabel meiegħu biex tivverifika l-korrettezza tal-orientazzjoni u l-fond. Installa l-lock sekondarju.
7. Aqta' t-tul żejjed mill-wajer oranġjo/abjad fuq il-manku li jissaħħan b'mod li jiħaq tajjeb mal-wajer oranġjo/abjad tal-adapter installat f'Pass Nru. 8.

▲ TWISSIJA

Kun żgur li ssegwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur meta tuża l-UltraTorch UT-100 jew xi apparat ieħor ta' sħana radjanti. Nuqqas milli ssegwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur jista' jikkawża nar, li jista' jwassal għal mewt jew korriġment serju. (00335a)

- Evita milli tidderiegi sħana lejn xi komponent tas-sistema tal-fjuwil. Shana estrema tista' twassal għal nar li jaqbad bil-fjuwil/splużjoni li jirriżultaw f'mewt jew f'korriġment serju.
- Evita milli tidderiegi sħana lejn xi komponent tas-sistema elettrika hlief għall-konnetturi li fuqhom qed isir xogħol ta' heat shrink.
- Dejjem żomm idejk 'il bogħod miż-żona tal-ponta tal-ghoddha u l-heat shrink attachment.
- 9. Oħroġ il-konnettur tal-ispliċe issigillat blu (4) mill-kit. Qabbad (splice) il-wajer oranġjo/abjad minn mal-power harness tal-manku li jissaħħan mal-wajer oranġjo/abjad tal-adapter skont il-manwal tas-servizz.
- 10. Ara Figura 8 . Installa fjus 2A (13) mill-kit fil-kavità tal-fjus P&A IGN biex tgħaqquad iċ-ċirkwit. Installa t-tliet fjudi li neħħejt f'Pass Nru. 2 ġewwa l-kavita jist li jaqblu magħħom.
- 11. Installa l-cover tat-trab għal fuq il-blokka tal-fjus. Installa l-blokka tal-fjus. Installa l-holder tal-fjus ewljeni skont il-manwal tas-servizz.
- 12. Iftaħ l-ghażi tal-holder tal-fjus ta' fuq il-power harness tal-manku li jissaħħan. Ippleggja l-fjus 5A (14) li fadal mill-kit għal ġol-holder tal-fjus. Agħlaq l-ghażi.

13. Iċċekkja mat-tul kollu tal-wiring biex tara hemmx wajers iħokku, misluħin jew maqrusin.

14. Orbot il-wajer l-iswed bit-terminal taċ-ċirku ma' kwalunkwe stud tal-ert fuq il-frejm. Iproċedi għat-TLESTIJA.

Mudelli Touring 2014 u Wara:

Kontrolli tan-Naħha tax-Xellug

1. Ara Figura 2 . **Mudelli 2014-2015:** Ivverifika li x-shield (6) qiegħed fil-pożizzjoni korretta fuq il-ġenb tan-naħha ta' barra tal-modulu tas-swiċċ.

 - a. Installa s-sezzjonijiet tal-kopertura tas-swiċċ (4, 5) għal fuq il-modulu tas-swiċċ. Issikka l-viti captive (1) sakemm jidħlu tajjeb f'posthom.
 - b. Installa l-assemblaġġ tal-lieva tal-kontroll tal-klaċċ (3).
 - c. Installa l-clamp tal-manubriju (2) biż-żeuw viti li neħħejt aktar qabel, imma tissikkax.
 - d. Issikka l-viti tal-housing tal-iswiċċ għal.
 - Momentum: 4–5 N·m (35–45 in-lbs) Hex socket head screw (Vit b'ras eżagonali)
 - e. Żerżaq l-ghażi tas-swiċċ tas-suba' l-werrey (trigger finger switch) (7) lejn il-lemin biex tintalla.

AVVIŻ

Tqabba dx il-main tal-manubriju taħt il-housing tal-iswiċċ. Wajers imqabbdin ġewwa l-housing tal-iswiċċ jista' jirriżulta f'short circuits u ħsara fit-tagħmir. (00369a)

2. Agħiddi l-harness tal-wajer ewljeni tal-manku li jissaħħan minn bejn il-manku u l-kopertura tas-swiċċ tax-xellug, u wara għal taħt il-kopertura tas-swiċċ.
3. Ara Figura 8 . Hemm toqob fil-qiegħ tan-naħha tax-xellug tal-manubriju?
 - a. **Jekk IVA:** Installa clips ta' ritenzjoni tal-wajer (12) mill-kit, fit-toqob. Aqfel il-harness tal-wajer mal-clips.
 - b. **Jekk LE:** Uža cineg tal-kejbil (9) biex torbot il-harness tal-wajer mal-manubriju.

Kontrolli tan-Naħha tal-Lemin

1. Oħroġ il-manku **I-ġdid** li jissaħħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin (2) mil-kit. Daħħal tornavit jew għoddha oħra b'xafrä catta bejn il-korp tal-manku tat-throttle u l-ghażi tat-tarġi. B'attenżjoni aqla' l-ghażi tat-tarġi minn mal-manku.

NOTA

Fil-pass li jmiss, TIĞBIDX il-plagg minn mal-manku tat-throttle billi taqbad il-wajers jew il-pins tat-terminal. Aqbad biss it-tab tal-gomma fuq il-plagg.

- Imdañħila fit-tarf esterjuri tal-manku tal-aċċelleratur hemm tapp tond tal-gomma, b'wajers ħodor u orangjo fuq naħha waħda, u żewġ pin terminals fuq in-naħha l-oħra. Permezz ta' tnalja needle nose jew għoddha simili, aqbad b'attenzjoni t-tab li tinsab fuq in-naħha fejn hemm il-wajer tal-plagg. Iġbed il-plagg 'il barra mill-manku minn ġewwa l-apertura tat-tarf.
- Naddaf sewwa l-manubriju u n-naħha ta' ġewwa tal-manku tat-throttle biex tneħħi l-ħmieg kollu.

NOTA

- Jekk il-mankijiet tal-manubriju għandhom disinn, allinja d-disinn fuq il-manku tal-lemin mad-disinn fuq il-manku tax-xellug bit-throttle f'pożizzjoni kompletament magħluqa (fully closed).
- Segwi l-passi kollha biex tiżgura moviment liberu tal-manku tat-throttle. Haddem il-manku tat-throttle biex tivverifika li jmur lura liberament għall-pożizzjoni ta' waqfien (idle).

Ara Figura 2 . Žerżaq il-manku **I-ġdid** li jissaħħan tat-throttle fuq it-tarf tal-manubriju. Dawwar il-manku biex tivverifika li l-isplines ta' ġewwa huma mqabbda mal-isplines ta' barra fuq is-sensur tal-manku li jdur.

- Installa l-koperturi tas-swiċċ. Issikka l-viti sakemm jidħlu tajjeb f'posthom.
- Installa l-assemblaġġ tal-kontroll tal-brejk, iżda tissikkax.
- Issikka l-koperturi tas-swiċċ.

- Imbotta l-manku 'l ġewwa biex tivverifika li l-manku qiegħed kompletament f'posta.
- Mexxi l-assemblaġġ tal-kopertura tas-swiċċ 'il ġewwa (lil hinn mill-manku) biex ikun issikkat u ma joqgħodx jilgħab. Wara, ressaq il-housing tas-swiċċ 'l barra 1-2 mm (0.040-0.08 pulzieri) biex tagħti fit spazju fejn jilgħab.

- Waqt li żżomm il-kopertura tas-swiċċ f'posta, issikka l-viti tal-kopertura tas-swiċċ ġħal 4,0–5,1 N·m (35–45 **in-lbs**).
- Ivverifika li l-manku għandu kemmxjejn spazju fejn idur u jilgħab 'l ġewwa u 'l barra.
- Ivverifika li l-manubriju jdur u jerġa' lura liberament.

- Orbot il-viti tal-klamp tal-kontroll tal-brejk.

Momentum: 6,8–9,0 N·m (60–80 **in-lbs**)

- Erga' vverifika r-rotazzjoni tal-manubriju u ġħal fit spazju fejn jilgħab.

- Ara Figura 1 u Figura 2, li juru l-installazzjoni simili tal-kopertura tal-ġenb tax-xellug. Installa l-kontrolli tal-manubriju tan-naħha tal-lemin bl-istess mod.

▲ TWISSIJA

Qabel ma tistartja l-magna, kun żgur li l-kontroll tat-throttle jingibed lura lejn il-pożizzjoni idle wieqfa rilaxxat. Il-kontroll tat-throttle li ma jħallix il-magna milli jirritorna awtomatikament għall-idle jista' jwassal ġħal telf ta' kontroll, li jistgħu jirriżulta f'mewt jew korriġment serju. (00390a)

- Ivverifika li l-manku tal-lemin/throttle sleeve tista' ddur u terġa' lura liberament. It-tubu tal-manku m'iġħandux jagħqad mal-manubriju jew mal-kopertura tas-swiċċ.

NOTA

Is-sockets tat-terminal fis-sensur tal-manku li jdur jiġu poġġuti fuq naħha waħda. Il-pins jistgħu jiġi inseriti minn naħha waħda biss.

- Permezz ta' tnalja needle nose jew għoddha simili, aqbad b'attenzjoni t-tab li tinsab fuq in-naħha fejn hemm il-wajer tal-plagg it-tonda tal-gomma fuq it-tarf tan-naħha ta' barra tal-manku tat-throttle.
 - Daħħal il-plagg lura minn ġol-apertura tal-manku. Daħħal it-terminal pins fis-sockets fit-tarġi tas-sensur tal-manku li jdur.
 - Aghħas il-plagg tal-gomma b'mod sod biex tivverifika li l-pins huma mdaħħlin sewwa ġewwa s-sockets.
- Installa l-għażi ta' tat-tarġi tal-kromju fuq it-tarf tal-manku tat-throttle.

Konnessjoni mal-Wiring tal-Vettura

NOTA

- Kun cert li l-manki li jissaħħnu huma installati b'mod korrett. L-installazzjoni mhux korretta se tipproduċi shana eċċessiva.*
- Il-vetturi jista' jkollhom konnettura tal-enerġija aħdar jew iswed skont is-sena.*
- Il-manku tax-xellug u l-jumper harness jista' jkun fihom konnettura aħdar jew iswed skont is-sena tal-produzzjoni.*

- Segwi l-wiring eżistenti biex tgħaddi l-harness tal-wajer ewlieni tal-manku li jissaħħan minn mal-manku tax-xellug:
 - minn ġo, matul jew madwar il-bracket tal-furketta,
 - tul il-frejm tal-vettura,
 - ġħal lokazzjoni ġenerali taħt is-sedil
- Ara Figura 8 . Uża čineg tal-kejbil (9) mill-kit biex torbot il-wiring tal-manku mal-harnesses tal-wajers matul il-frejm tal-vettura.

Mudelli Touring 2014 u Wara

NOTA

Sakemm ma jkunx digħi installat, Harness tal-Konnessjoni Elettrika (Part Nru. 69200722 għall-Mudelli 2014-2016 jew 69201599 għall-Mudelli 2017 u Mudelli ta' Wara, huwa disponibbli separatalement) għandu jkun installat skont l-istruzzjonijiet f'dak il-kit.

1. Segwi l-istruzzjonijiet fil-Kit tal-Harness tal-Konnessjoni Elettrika biex:
 - a. Tgħaqqaq (splice) il-wajer **oranġo/ abjadfil-kit** tal-manku mal-wajer **vjola/blu** fuq il-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
 - b. Tgħaqqaq (splice) il-wajer **I-aħmar** fil-kit tal-manku mal-wajer **aħmar/blu** fuq il-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
 - c. Tgħaqqaq il-wajer **I-iswedfil**-kit tal-manku mal-wajer **I-iswed** fuq il-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
 - d. Installa l-ħatū fil-ġenb tal-4-way pin tal-konnettur jekk mhux użat.
 - e. Itfa s-ħana (heat shrink) fuq l-isplices issiġillati.
 - f. Orbot il-wajer l-iswed bit-terminal taċ-ċirku ma' kwalunkwe stud tal-ert fuq il-frejm. Ipproċedi għat-TLESTIJA.

Mudelli Softail 2016 u Wara

NOTA

Jeħtieg ix-xiri separat ta' Harness tal-Konnessjoni Elettrika (H-D Part Nru 72673-11).

1. Illoka l-konnettur tad-Digital Technician [91A] (konnettur tal-pin griz six-way tad-Deutsch b'boot tal-gomma) taħt is-sedil. Poġġi l-Harness tal-Konnessjoni Elettrika fil-konnettur [91A], imma TIKKONNETTJAHX issa.
2. Agħiddi l-wajers tal-manku li jissaħħan għal fuq il-Harness tal-Konnessjoni Elettrika. TAQTAX l-in-line fuse holder li hemm fuq il-wajer I-aħmar, imma aqta' l-wajers għal tul-addatt biex jilħqu tajjeb għal mal-konnetturi tal-splice issiġillati fuq il-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
3. Agħeqqad (splice) il-wajer I-iswed tal-manku mal-wajers **is-suwed** fil-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
4. Agħeqqad (splice) il-wajer oranġo/abjad tal-manku mal-wajers **ħomor/sofor** fil-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
5. Agħeqqad (splice) il-wajer I-aħmar fil-kit manku tal-idejn mal-wajers **ħomor/blu** li jinsabu fuq il-Harness b'Konnessjoni Elettrika.
6. Uža heat gun jew tagħmir ieħor li jagħti sħana radjanti adatt biex tgħaqqa (shrink) il-konnettur mal-wajers.
7. Iġbed il-boot tal-gomma 'l barra minn mal-konnettur tal-pin tad-Digital Technician il-griz [91A]. Aqta' l-boot minn fuq il-wajers.
8. Ikkonnettja l-kopertura tas-socket tal-Harness tal-Konnessjoni Elettrika għal mal-konnettur [91A].
9. Daħħal il-boot tal-gomma fil-konnettur il-miftuh tal-pin tal-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.

10. Holl fitit jew neħħi l-erba' viti li jżommu l-ECM mal-bracket tal-immuntar. Daħħal il-Harness tal-Konnessjoni Elettrika taħt il-konnettur tal-ECM. Issikka l-erba' l-vi.

Momentum: 5,1–6,2 N·m (45–55 in-lbs) Hex socket screw (Vit eżagonali)

11. Itfa s-ħana (heat shrink) fuq l-isplices issiġillati.
12. Orbot il-wajer l-iswed bit-terminal taċ-ċirku ma' kwalunkwe stud tal-ert fuq il-frejm. Ipproċedi għat-TLESTIJA.

TLESTIJA

NOTA

TWETTAQX il-passi li ġejjin qabel ma jkunu ġew installati l-mankijiet li jissaħħnu u l-wiring kollu relatav skont din il-folja tal-istruzzjonijiet.

1. Ivverifika li l-manku tal-lemin/throttle sleeve tista' ddur u terga' lura liberament. It-tubu tal-manku m'għandux jagħqad mal-manubriju jew mal-kopertura tas-swicċ. TOPERAX il-vettura jekk it-throttle ma jkunx jiffunzjona tajjeb.
2. Ivverifika li l-manubriju idur liberament u b'mod sħiħ mill-lemin għax-xellug mingħajr ma jiġbed fuq il-wajers.

NOTA

Biex tevita l-possibbiltà li ssir ħsara fis-sistema tas-sound, ivverifika li s-swicċ tal-ignixin huwa MITFI qabel tinstalla l-fju prinċipali.

1. Ivverifika li s-swicċ tal-ignition qiegħed fil-pożizzjoni OFF. Ara l-manwal tas-servizz biex tinstalla l-fju prinċipali.
2. Installa t-tank tal-fjuwil skont il-manwal tas-servizz. Installa kwalunkwe komponent ieħor tal-vettura li tneħħha qabel skont il-manwal tas-servizz jew l-istruzzjonijiet tal-kit.

▲ TWISSIJA

Wara l-installazzjoni tas-sedil, iġbed 'il fuq is-sedil biex tiżgura li jkun illokkiat f'postu. Waqt is-sewqan, sedil laxk jista' jiċċaqlaq u jikkawża t-telf tal-kontroll, li jista' jwassal għal mewt jew korriġment serju. (00070b)

3. Ara l-manwal tas-servizz biex tinstalla s-sedil.

NOTA

- Biex jiġi evitat milli taqa' l-batterija, dawn il-mankijiet huma mfassla biex jiffunzjonaw biss meta l-magna tkun imqabba. Il-mankijiet jipproċu sħana massima bil-magna mqabba fuq cruising speed.

- *Is-settings tas-ħsana fuq l-arloġġ tal-kontroll tal-manku li jissaħħan juru medda minn 1 (minimu) sa 6 (massimu).*
- 4. Qabel ma tqabbad il-vettura, iċċekkja li l-mankijiet mhux qed jipproċu sħana.
- 5. Qabbad il-magna. Iċċekkja l-mankijiet -idejn f'kull setting għal tishin xieraq. Żgura li l-manki tal-idejn ma jipproċu sħana fis-setting mitfi (off).

Troubleshooting

Ara Figura 7 għal dijagramma skematika tal-manku tal-idejn imsaħħan.

Il-Mankijiet Ma Jipproduċux Shana

- Ara Figura 1 . Iċċekkja li l-wajers huma mgħoddija kif suppost. Il-harness ewljeni tal-manku trid tīgħi mgħoddija 'l-barra mill-kopertura tas-swiċċ. Jekk il-wajers ġew mgħoddija minn gewwa, żarma l-kopertura tas-swiċċ tan-naħha tax-xellug tal-manubriju u spezzjona biex tara hemmx wajers maqrusa. Jekk il-wajers jinqarsu, ibdel il-manku tan-naħha tax-xellug u rrepeti l-process tal-installazzjoni bir-routing tal-wajer mgħoddi kif suppost.
- Iċċekkja l-konnessjonijiet tal-wajers oranġjo/abjad, aħmar/iswed tal-harness tal-wajer principali tal-manku.
- a. Jekk xi konnessjoni tkun bil-ħsara, laxka jew dgħajfa, sewwi l-konnessjoni. Ittestja l-mankijiet.
- b. Jekk l-konnessjonijiet kollha huma korretti, kompli bil-pass li jmiss.
- Neħħi l-manku tax-xellug minn mal-manubriju.
- Skonnettja l-konnetturi fuq il-manku tax-xellug minn mal-harness tal-wajer tal-manku tal-lemin.
- Iċċekkja l-kontinwitā bejn iż-żewġ konnetturi fil-manku tax-xellug. Jekk it-test juri kontinwitā, l-mankijiet huma funzjonal.
- Neħħi s-sedil skont l-istruzzjonijiet fil-manwal tas-servizz.
- Startja l-vettura.
- Iċċekkja għal 12 VDC tul il-wajers ħomor u suwed tal-harness tal-wajer principali tal-manku.

a. Jekk it-12 VDC ma tkunx preżenti matul il-wajers, iċċekkja l-fus (14) fil-harness tal-wajer u ibdu jekk huwa mtajjar.

b. Jekk ma tkunx hemm 12 VDC, ibdel il-manku u l-harness tal-wajer tan-naħha tax-xellug u ttestja l-mankijiet.

Il-Mankijiet Jipproduċu Shana bis-Swiċċ tal-Ignixin (Čavetta) Mitfi (Off)

Jekk il-mankijiet jipproduċu s-shana meta s-swiċċ tal-ignixin ikun mitfi (Off), allura jew il-wajers tal-mankijiet ġew ikkonnettati hażżeen mal-vettura, jew inkella l-manku u l-harness tal-wajer tan-naħha tax-xellug huma difettużi.

Iċċekkja b'attenzjoni l-konnessjonijiet kollha tal-wajers tal-manku li jissaħħan fuq il-vettura. Jekk il-konnessjonijiet huma korretti, ibdel il-harness tal-wajer principali tal-manku li jissaħħan, u wara ttestja l-mankijiet.




Figura 7. SKEMATIKA TAL-MANKU LI JISSAĦĦAN

PARTS TAS-SERVICE




Figura 8. Parts tas-Service, Kits Tal-Manku Li Jissasħħan

PARTS TAS-SERVICE

Tabella 1. Parts tas-Service

Kitt	Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
Kitt 56100263 Mankijiet Li Jissaħħnu bid-Disinn tal-Fjamma	1	Manku li jissaħħan tan-naħha tax-xellug	Mhux Mibjugħi
	2	Manku li jissaħħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin (jinkludi Item 3)	Mhux Mibjugħi
	3	• Għatu tat-tarf, manku tan-naħha tal-lemin	55940-08
Kitt 56100267 Kromju u Gomma (Dijametru żgħir) Mankijiet Li Jissaħħnu	1	Manku li jissaħħan tan-naħha tax-xellug	Mhux Mibjugħi
	2	Manku li jissaħħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin (jinkludi Item 3)	Mhux Mibjugħi
	3	• Għatu tat-tarf, manku tan-naħha tal-lemin	55950-08
Kitt 56100257 Kromju fit-Tond u Mankijiet Li Jissaħħnu tal-Gomma	1	Manku li jissaħħan tan-naħha tax-xellug	Mhux Mibjugħi
	2	Manku li jissaħħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin (jinkludi Item 3)	Mhux Mibjugħi
	3	• Għatu tat-tarf, manku tan-naħha tal-lemin	55949-08
Kitt 56100260 Kollezzjoni Skull (Kranju) Mankijiet Li Jissaħħnu	1	Manku li jissaħħan tan-naħha tax-xellug	Mhux Mibjugħi
	2	Manku li jissaħħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin (jinkludi Item 3)	Mhux Mibjugħi
	3	• Għatu tat-tarf, manku tan-naħha tal-lemin	55957-08
Kitt 56100258 Kollezzjoni Slipstream Mankijiet Li Jissaħħnu	1	Manku li jissaħħan tan-naħha tax-xellug	Mhux Mibjugħi
	2	Manku li jissaħħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin	Mhux Mibjugħi
	3	• Għatu tat-tarf, manku tan-naħha tal-lemin	56100024
Kitt 56100255 Kollezzjoni Streamliner Mankijiet Li Jissaħħnu	1	Manku li jissaħħan tan-naħha tax-xellug	Mhux Mibjugħi
	2	Manku li jissaħħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin	Mhux Mibjugħi
	3		
Kitt 56100253 Kollezzjoni Airflow Mankijiet Li Jissaħħnu	1	Manku li jissaħħan tan-naħha tax-xellug	Mhux Mibjugħi
	2	Manku li jissaħħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin	Mhux Mibjugħi
	3		
Items komuni għall-Kits KOLLHA	4	Konnettur tal-ispliċċe issiġġillat (2)	70586-93
	5	Terminal taċ-ċirku, #10 (2)	9857
	6	Terminal taċ-ċirku, 1/4 pulzier (2)	9858
	7	Terminal taċ-ċirku, 5/16 pulzier	9859
	8	Harness tal-wajer, estensjoni, twil 13-il pulzier (330 mm)	69201703
	9	Cinga tal-kejbil, sewda, twila 7.75 pulzier (197 mm)	10006
	10	Wajer, adapter tal-blokka tal-fjus	70329-04
	11	Harness tal-wajer, adapter	70310-04
	12	Clip, retainer tal-wajer (4)	70345-84
	13	Fjus, tat-tip "mini" blade, 2 Amp (griz) (għall-blokka tal-fjus tal-vettura)	54305-98
	14	Fjus, ta' tip "mini" blade, 5 Amp (kannella ċar) (għall-inline fuse holder) (NOTA: Fjus ta' 4 Amp huwa permissibbli f'din il-pożizzjoni)	72331-95
	15	Harness tal-wajer, twil 30 pulzier (0.76 M)	69201713
	16	Kopertura tas-socket, 2-way (iswed)	72912-01BK
	17	Terminal tas-socket (2)	72991-01