



SCREAMIN' EAGLE大流量空气滤清器-XG750A

概述

套件编号

29400350

车型

关于车型配件信息，参见P&A Retail Catalog(P&A零售目录) 或www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅英文)。

安装要求

正确安装此套件需要进行ECM校准。请联系哈雷戴维森经销商以了解详情。

此套件需要单独购买AirCleaner/Degreaser(空气滤清器/脱脂剂)(99883-88T)，哈雷戴维森经销商处有售。

安装此套件需要单独购买Loctite® 243 Medium Strength Threadlocker and Sealant (blue)(乐泰243中强度螺纹锁固密封胶-蓝色)(99642-97)，哈雷戴维森经销商处有售。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要您的摩托车车型维修手册。哈雷戴维森经销商处有售。

套件内容

参见参见图1。以及参阅表1。

注意

通过哈雷戴维森授权经销商安装此套件不会影响您的有限车辆保修。

此Stage1套件仅适合高性能应用。此发动机相关高性能零件可在加利福尼亚州合法销售或在污染受控机动车辆上使用。发动机相关高性能零件旨在“仅供经验丰富的骑手使用”。

此套件中包含的空气滤清器的设计仅限于与此套件一起使用。任何其他部件组合不可合法上路使用。

拆卸

1. 请参阅维修手册中的“主保险丝拆卸”。拆卸主保险丝。
2. 参见参见图1。以及参阅表1。拆下空气滤清器盖和滤清器。

安装

安装空气滤清器

警告

此套件中的滤芯专门设计用于OE(原厂设备)盖。将此套件与非OE盖的空气滤清器盖共用可能会导致滤芯面板发生故障。如果使用套件中推荐的正确适配器，此套件可与其他哈雷戴维森附件盖结合使用。如果滤芯面板损坏，盖有可能分离，造成骑手注意力分散，从而有可能导致死亡或重伤。(00400b)

注意

安装空气滤清器盖之后，在空气滤清器盖螺丝(3)上涂敷Loctite® 243(蓝色)。

1. 参见参见图1。使用螺丝(A)将空气滤清器滤芯(1)固定至空气滤清器背板。拧紧。
扭矩: 5-7 N·m (44-62 in-lbs)
2. 小心地从空气滤清器(2)上拆下原厂空气滤清器盖嵌件并丢弃。使用矿物溶剂清除盖上的任何残留粘胶。
3. 为确保表面清洁度，使用50-79%异丙醇和30-50%蒸馏水的混合剂清洁嵌件区域。待其完全晾干。

注意

此套件中的空气滤清器盖嵌件采用3M™ Dual Lock™可重复使用胶带。这种胶带可以分离并按压粘回原处，方便维护时拆卸空气滤清器盖螺丝。

4. 揭去空气滤清器盖嵌件(2)的背胶衬垫。将嵌件定位至空气滤清器盖(B)上，不要接触盖表面上的粘胶。将嵌件与空气滤清器盖上的凹坑对齐。
5. 将空气滤清器盖嵌件周围用力按压至盖并继续按压30秒。停止按压之后，约20分钟内避免直接接触嵌件。

注意

安装装饰嵌件之后必须放置至少24小时，然后方可对此区域进行强力清洗、高压喷水或将其暴露于极端天气之下。在正常室温条件下大约72小时后，粘合剂将达到最大强度。

6. 小心地从空气滤清器盖上撬起空气滤清器嵌件(3)以便够及空气滤清器盖安装螺丝孔。
7. 安装空气滤清器盖螺丝(C)。拧紧。
扭矩: 6-8 N·m (53-71 in-lbs)

最终组装

1. 参见维修手册。安装主保险丝。

重新校准ECM

注意

安装此套件时必须重新校准ECM。未正确重新校准ECM可导致发动机严重损坏。(00399b)

保养

保养空气滤清器滤芯

1. 每8047公里(5000英里)检查空气滤清器滤芯,严重灰尘环境下应更频繁。

注意

使用规定方法或产品进行清洁、干燥或加油,否则会损坏滤清器,并使工厂保修失效。

K&N®Air Filter Cleaner(K&N空气滤清器清洁剂)在哈雷戴维森经销商处有售。0.95升(1夸脱)喷雾瓶(99883-88T)或0.35升(12液量盎司)喷雾瓶(在FilterCareServiceKit(滤清器护理维修套件)(99850-92T)中包括)。

K&N®Air Filter Oil(K&N空气滤清器油)在哈雷戴维森经销商处也有售。347克(12.25盎司)喷雾罐(99882-88T)或184克(6.5盎司)喷雾罐(在Filter Care Service Kit(滤清器护理维修套件)中包含)。

维修零件




图1. 维修零件: Screamin' Eagle大流量空气滤清器-MilwaukeeEight™

切勿向空气滤清器中过度加油。过量加油可对发动机和/或某些发动机部件的正常性能造成影响。如果加油20分钟后仍然有油从滤清器介质中流出或滴出,则清洁滤清器滤芯并再次加油。

2. 清洁滤清器滤芯:

- a. 拆下空气滤清器盖和空气滤清器滤芯。
- b. 轻敲滤芯清除掉所有浮灰。用软毛刷轻刷。
- c. 在滤清器棉质介质上大量喷洒空气滤清器清洁剂。让其渗透10分钟,或者在盛有空气滤清器清洁剂的浅盘中滚动滤清器棉质介质进行浸泡。立即取出,让其渗透10分钟。
- d. 用低压自来水冲洗滤清器棉质介质(冲洗方向为从清洁侧到脏污侧)。
- e. 冲洗后,抖掉多余的水分并让滤清器介质风干。切勿使用压缩空气或者热风器加快干燥过程。
- f. 滤清器介质完全干燥后,沿着每个皱褶喷洒空气滤清器油,只喷洒一次,喷洒时让喷嘴离开过滤器介质大约8厘米(3英寸),或者小心地使用挤压瓶沿着每个皱褶涂敷机油,只涂一次。让滤清器介质吸收机油20分钟,然后再继续操作。20分钟后,检查滤清器介质。在滤清器介质上可以看见的任何剩余白点上小心地涂敷机油。等待其吸收。

表1。维修零件：Screamin' Eagle大流量空气滤清器-MilwaukeeEight™

项目	描述(数量)	Part No.
1	空气滤清器滤芯	不单独出售
2	空气滤清器嵌件	61300835
文字中提到，但套件中不包括的项目：		
A	空气滤清器螺丝(3)	
B	空气滤清器盖	
C	空气滤清器盖螺丝	