



KIT TAL-COVER TAL-CAM ISWED XL

Tabella 1. Informazzjoni Ġenerali

Kits	Għodod suġġeriti	Livell ta' Hila fis-Sengħa ⁽¹⁾	Min
12600262	Nuċċali tas-sigurtà, Torque Wrench		1 siegħa

(1) Meħtieġa għodda u metodu ta' teknika li jagħtu l-valur tal-issikkar għal mat-torque jew għodod u tekniki moderati oħra

KONTENUT TAL-KIT




Figura 1. Kontenut tal-Kit: Komponenti tal-Cover tal-Cam

Tabella 2. Kontenut tal-Kit: Komponenti tal-Cover tal-Cam

☒	Item	Kant	Deskrizzjoni	Nru. tal-Part	Ibdel	NOTI:
☐	1	1	Vit	10200952	4740A	Imxi mal-ispeċifikazzjoni tat-torque u s-sekwenza ta' installazzjoni skont il-manwal tas-service.
☐	2	2	Vit	10200953	68120-00	Imxi mal-ispeċifikazzjoni tat-torque u s-sekwenza ta' installazzjoni skont il-manwal tas-service.
☐	3	5	Vit	10200982	3480A	Imxi mal-ispeċifikazzjoni tat-torque u s-sekwenza ta' installazzjoni skont il-manwal tas-service.
☐	4	7	Vit	10200983	4717A	Imxi mal-ispeċifikazzjoni tat-torque u s-sekwenza ta' installazzjoni skont il-manwal tas-service.
☐	5	2	Vit	10300984	2460	Mudelli XL b' apparat tat-tindinf tal-arja tal-bolt biċ-ċentru ttundjat Imxi mal-ispeċifikazzjoni tat-torque u s-sekwenza ta' installazzjoni skont il-manwal tas-service.
☐	6	8	Vit	10200947	4741A	Imxi mal-ispeċifikazzjoni tat-torque u s-sekwenza ta' installazzjoni skont il-manwal tas-service.

NOTA

Ivverifika li l-kontenuti kollha huma preżenti fil-kitt qabel tinstalla jew tneħhi l-oġġetti mill-vettura.

GENERALI

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-katalogu tal-bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u l-Aċċessorji fuq www.harley-davidson.com (Ingliż biss).

Kun żgur li qed tuża l-verżjoni l-aktar kurrenti tal-folja tal-istruzzjonijiet li hija disponibbli fuq: www.harley-davidson.com/isheets

Ikkontattja Ċentru għall-Appoġġ tal-Klijenti tal-Harley-Davidson fuq 1-800-258-2464 (L-Istati Uniti biss) jew 1-414-343-4056.

Ħtiegiet tal-Installazzjoni

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Uża l-proċeduri ta' fuq il-manwal tas-srvce kif xieraq. Jekk il-proċedura mhijiex fi hdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-għodda korretta, halli aġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriment serju. (00333b)

INSTALLAZZJONI

Nehhi u lbdel

NOTA

- Ara l-manwal tas-service tal-vettura skont is-sena u l-mudell tagħha sabiex tara li s-servizz qed isir skont il-passi li ġejjin.
- Imxi mal-ispeċifikazzjoni tat-torque u s-sekwenza ta' installazzjoni skont il-manwal tas-servizz għall-viti.
- Nehhi u lbdel kull vit wieħed wieħed sabiex iżzomm it-tagħbija tal-klamp tal-bidu.
- Il-pinna sewda (98605BF) jew il-flixkun (98600BF) tal-uċuħ jistgħu jintużaw sabiex jgħattu l-imperfezzjonijiet ta' fuq l-covers tal-magna.

- Nehhi għal kollox vit Tagħmir oriġinali (OE) wieħed.
- Installa l- **vit l-iswed** il-ġdid.
- Issikka l-kamin. Ara l-manwal tas-servizz.
- Irrepeti l-istess passi għall-viti li fadal. lbdel il-viti wieħed wieħed skont is-sekwenza tat-torque skont il-manwal tas-service.