



31-01-2019

הוראות

94100057



ערכת רמקולים TOUR-PAK מדור II של BOOM! AUDIO

כללי

מומלצת התקנה אצל סוכן.

מספר ערכה

76000952

דגמים

למידע אודות התאמה לדגם, עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

דרישות התקנה

הערה

אסור בהחלט להתקין יחד רמקולים מדור I ומדור II באותו רכב.

רמקולים אלה מיועדים לשימוש אך ורק עם מערכות שמע בדגמי Harley-Davidson **משנת הדגם 2014 ומעלה**. שימוש ברמקולים אלה עם מערכות שמע בדגמי Harley-Davidson **מהשנים 2006-2013 יגרום נזק בלתי-הפיך לרמקולים אלה**. שימוש ברמקולים אלה עם מערכות שמע בדגמי Harley-Davidson **משנת הדגם 2005 ומטהיגרום נזק בלתי-הפיך למערכות אלה**.

התראה

חובה לעדכן את האקוואלייזר של הרדיו אצל סוכן Harley-Davidson לפני הפעלת מערכת השמע. הפעלת מערכת השמע לפני עדכון האקוואלייזר יפגע מיד ברמקולים. (d00645)

ניתן לבצע עדכון של האקוואלייזר ברדיו באמצעות כלי האבחון Digital Technician II[®] אך ורק אצל סוכנים מורשים של Harley-Davidson. כלי זה הוא:

- נדרש לפני ההפעלה של מערכת שמע.
- מומלץ לפני התקנת הרמקול

אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. מדריך שירות לאופנועים משנה/דגם זה נדרש להתקנה זו. ניתן לקבל מדריך זה בסוכנויות Harley-Davidson.

עומס יתר חשמלי

אזהרה

בעת התקנת אביזר חשמלי כלשהו, הקפד שלא לחרוג מעבר לדירוג המרבי של עוצמת הזרם המרבית של הנתין או מפסק המעגל המגן על המעגל שבו מבוצע השינוי. חריגה מעבר לעוצמת הזרם המרבית עלולה לגרום לתקלות חשמליות, וכתוצאה מכך לגרום למוות או פגיעה חמורה. (a00310)

התראה

ניתן להעמיס יתר על המידה את מערכת הטעינה של הרכב על ידי הוספת יותר מדי אביזרי חשמל. אם כלל הציוד החשמלי הפועל בעת ובעונה אחת צורך יותר חשמל מכפי שהמערכת יכולה להפיק, צריכת החשמל עלולה לגרום להתרוקנות המצבר ולגרום נזק למערכת החשמל של הרכב. (d00211)

רכישת ערכה זו מקנה לך זכות לקבלת תוכנה מיוחדת שפותחה לעיבוד צילילים המשמשת יחד עם מערכת השמע המתקדמת. יכולת עיבוד ייחודית זו של הצילילים נועדה להשיג ביצועים והיענות קול מיטביים של הרמקולים התחתונים של מערכת BOOM! Audio מותקנים במעטפת. אם ערכה זו אינה מותקנת אצל סוכן Harley-Davidson, תוכנה זו לעיבוד צילילים זמינה ללא עלות דרך Digital Technician II אצל כל סוכן. ייתכן שיידרש תשלום שעות עבודה של הסוכן עבור נוהל השדרוג.

למגבר זה נדרש זרם נוסף של עד 8 אמפרים ממערכת החשמל.

תכולת הערכה

ראה איור 2 וטבלה 1.

הכנה

אזהרה

כדי למנוע התנעה בשוגג של הרכב העלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה, הסר את הנתין הראשי לפני שתמשיך. (b00251)

1. עיין במדריך הטיפולים. הסר את הנתין הראשי.

התקנה

1. ראה איור 1. הסר את ארבעת הדיבלים (1) מכל מארז רמקול. התקן את האומים הצפים (2) לתוך כל חור מהצד הפנימי של המארזים.
2. חבר את מחברי חוט הרמקול בתוך מארז הרמקול למחברי הלהב בגב רמקול הוופר של יחידת בית הרמקול האחורי החדש. מחברי הלהב שונים בגודלם מונעים טעויות בהרכבה.


הערה

הרמקולים האחוריים מיועדים כל אחד לצד מסוים. טבעת העיטור של הרמקול הימני נושאת את הכיתוב "BOOM! AUDIO STAGE II" בחלק העליון. בצד שמאל אין שוב כיתוב.

3. ראה איור 2. חבר את מחברי השמע הדו-פיניים שברמת המגבר [TB37-ו-TB36] למחבר הטוויטר והטווח הבינוני (B).

- מחבר [TB36] לרמקול ימני.
- מחבר [TB37] לרמקול שמאלי.

חלקי שירות



תרשים 2. חלקי שירות, ערכת רמקולים אחוריים מדור II BOOM! AUDIO

טבלה 1. חלקי שירות

מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט
76000886 76000885	מכלול הרמקול, יחידת בית הרמקול אחורית (שמאל) (כולל פריטים 4-2) (ימין) (כולל פריטים 4-2)	1
לא נמכר בנפרד	מכלול הרמקול, וופר	2
לא נמכר בנפרד	מכלול הרמקול, טוויטר/טווח בינוני	3
לא נמכר בנפרד	בורג, ראש שטוח (3)	4
10100064	אומים צפים (8)	5
פריטים שהוזכרו בטקסט אבל אינם נכללים בערכה.		
	טוויטר	A
	מחבר טווח בינוני וטוויטר	B
	בורג מקורי (8)	C


4. סובב את מכלול הרמקול (1) כך שגשר הטוויטר (A) ימוקם בזווית של 45 מעלות כלפי חוץ הרכב מלמעלה.

5. התקן את מכלול הרמקול אל מארז הרמקול בעזרת ארבעת הברגים (C) שהסרת קודם.

a. התחל להבריג את הברגים בהירות כדי להימנע מדחיקת האומים הצפים מעבר לחורי החיבור.

b. השתמש בדפוס כוכב כדי להדק את כל ארבעת הברגים. (מומנט: 10-13 in-lbs (10-89 N·m))

6. חזור על שלבים 1-5 עבור מארז הרמקול האחורי הנותר.



תרשים 1. הסר את אומי המארז של הרמקול האחורי והחלף אותם

סיום

הערה

כדי למנוע נזק אפשרי למערכת השמע ודא שההצתה ומערכת השמע כבויים לפני התקנת הנתיך הראשי.

התראה

חובה לעדכן את האקוולייזר של הרדיו אצל סוכן Harley-Davidson לפני הפעלת מערכת השמע. הפעלת מערכת השמע לפני עדכון האקוולייזר יפגע מיד ברמקולים. (d00645)

1. עיין במדריך הטיפולים. התקן את הנתיך הראשי.
2. גש לסוכן Harley-Davidson כדי לעדכן את האקוולייזר ברדיו באמצעות Digital Technician II.
3. העבר את מערכת ההצתה למצב ON (מחובר), אבל אל תתניע את האופנוע.
4. עיין בפרק מערכת הבידור והמידע של BOOM! BOX במדריך למשתמש. הפעל את הרדיו. ודא כי כל הרמקולים פועלים, ושתפקוד איזון הרמקולים מלפנים/מאחור ("פיידר") פועל באופן תקין. אם לא, בדוק את חיווט הרמקולים.

בשימוש

מנע מגע ישיר של סילון מים בלחץ עם שבכות הרמקולים. נזק עלול להיגרם לרמקולים.