



BOOM! 오디오 II 단계 TOUR-PAK 스피커 키트

일반

딜러 설치를 권장합니다.

키트 번호

76000952

모델

모델 부속품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

설치 요구 사항

주의사항

동일한 차량에 스테이지 I과 스테이지 II 스피커를 동시에 설치하지 마십시오.

이 스피커는 2014년 이후 Harley-Davidson 오디오 시스템 전용입니다. 2006-2013년 Harley-Davidson 오디오 시스템에 이 스피커를 사용하면 스피커에 영구적인 손상이 일어납니다. 2005년 이전 Harley-Davidson 오디오 시스템에 이 스피커를 사용하면 시스템에 영구적인 손상이 일어납니다.

공지

라디오 EQ는 오디오 시스템 작동 전에 Harley-Davidson 공식 딜러에 의해 업데이트되어야 합니다. 라디오 EQ 업데이트 전에 오디오 시스템을 작동하면 스피커가 즉시 손상됩니다. (00645d)

Digital Technician® II 진단 툴을 사용한 라디오 EQ 업데이트는 Harley-Davidson 공식 딜러를 통해서만 가능합니다. 이 도구는:

☐ 오디오 시스템 운영 전 필요.

☐ 스피커 설치 전 권장

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 모터사이클의 연식과 모델에 맞는 서비스 매뉴얼이 필요합니다. 매뉴얼은 Harley-Davidson 딜러로부터 구할 수 있습니다.

전기 과부하

▲ 주의사항

전기 액세서리를 장착할 때는 수정되는 해당 회로를 보호하는 퓨즈나 회로 차단기의 최대 암페어 등급을 초과하지 않도록 주의하십시오. 최대 암페어 값을 초과하면 전기적 장애가 유발되어 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00310a)

공지

너무 많은 전기 액세서리를 추가하여 차량의 충전 시스템에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 전기 액세서리가 소비하는 전체 전력량이 모터사이클의 충전 시스템에서 생산할 수 있는 전기의 양을 초과할 경우 과도한 전기 소비로 배터리가 방전되어 모터사이클의 전기 시스템이 손상될 수 있습니다. (00211d)

본 키트를 구매한 고객은 Advanced Audio System용으로 특별히 개발된 사운드 이퀄라이제이션 소프트웨어를 사용할 권리가 있습니다. 본 이퀄라이제이션 소프트웨어는 BOOM! Audio 페어링 하단 스피커의 성능과 사운드 응답을 최적화하도록 제작했습니다. Harley-Davidson 딜러가 본 키트를 설치하지 않았더라도 딜러에게 수수료를 지불하지 않고 Digital Technician II를 통해 본 특수 이퀄라이제이션 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 업그레이드 시 딜러가 설치비를 청구할 수 있습니다.

본 앰프는 전기 시스템에서 최대 8A 전류를 필요로 합니다.

키트 내용물

그림 2 및 표 1 을(를) 참조하세요.

준비

▲ 주의사항

사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있는 돌발적인 모터사이클의 시동을 방지하려면 작업을 계속 진행하기 전 메인 퓨즈를 분리하십시오. (00251b)

1. 서비스 매뉴얼을 참조하십시오. 메인 퓨즈를 제거합니다.

설치

1. 그림 1 을(를) 참조하세요. 각 스피커 인클로저에서 4개의 웰 너트(1)를 제거합니다. 인클로저 내부에서부터 조임 너트(2)를 각 구멍에 설치합니다.

2. 스피커 인클로저 내부에 있는 스피커 배선 커넥터(2)를 새 후방 포드 우퍼 스피커의 스페이드 단자에 부착합니다. 스페이드 접점은 크기가 달라 잘못 조립하는 일을 방지합니다.

주의사항

후방 스피커는 양쪽 면이 다릅니다. 오른쪽 스피커 트림 링에는 상단에 "BOOM! AUDIO STAGE II"라는 글자가 썬어 있습니다. 왼쪽에는 글자가 없습니다.

3. 그림 2 을(를) 참조하세요. 앰프 하네스[36TB 및 37TB]의 2웨이 오디오 커넥터를 미드레인지 및 트위터 커넥터(B)에 연결합니다.

☐ 커넥터 [36TB]는 오른쪽 스피커에.

☐ 커넥터 [37TB]는 왼쪽 스피커에.

4. 트위터 브리지(A)가 위에서 45도 밖을 향하도록 스피커 어셈블리(1)를 회전합니다.

5. 이전에 제거한 4개의 나사를 이용해 스피커 어셈블리를 스피커 인클로저에 설치합니다.
 - a. 조임 너트가 장착 구멍을 뚫고 나가지 않도록 조심스럽게 나사를 돌리기 시작합니다.
 - b. 십자 패턴으로 4개의 나사를 모두 조입니다.
Torque: 1,13-10N·m (10-89in-lbs)

6. 1-5단계를 반복하여 남아 있는 후방 스피커 인클로저를 제거합니다.




그림 1. 후방 스피커 인클로저 너트 제거 및 교체

완료

주의사항

오디오 시스템에 대한 손상을 방지하기 위해 점화 및 오디오 시스템이 꺼졌는지 확인한 후 메인 퓨즈를 설치하십시오.

공지

라디오 EQ는 오디오 시스템 작동 전에 Harley-Davidson 공식 딜러에 의해 업데이트되어야 합니다. 라디오 EQ 업데이트 전에 오디오 시스템을 작동하면 스피커가 즉시 손상됩니다. (00645d)

1. 서비스 매뉴얼을 참조하십시오. 메인 퓨즈를 설치합니다.
2. Harley-Davidson 공식 딜러로 하여금 Digital Technician II를 사용하여 라디오 EQ를 업데이트하도록 하십시오.
3. 점화 스위치를 켜짐(ON) 위치로 돌리되 모터사이클에 시동을 걸지 마십시오.
4. 소유자 안내서의 BOOM! BOX 인포테인먼트 시스템 섹션을 참조하십시오. 라디오를 켜짐(ON) 위치로 돌립니다. 모든 스피커가 작동하고 전방/후방 페이더 기능이 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 스피커 배선을 점검하십시오.

사용 중

압력 와셔가 스피커 그릴에 직접 닿지 않도록 하십시오. 스피커가 손상될 수 있습니다.

정비 부품




그림 2. 정비 부품, BOOM! AUDIO II 단계 후방 스피커 키트

표 1. 정비 부품

항목	설명(수량)	부품 번호
1	스피커 어셈블리, 리어 포트 (왼쪽)(품목 2-4 포함) (오른쪽)(품목 2-4 포함)	76000886 76000885
2	스피커 어셈블리, 우퍼	별도 판매하지 않음
3	스피커 어셈블리, 트위터/미드 레인지	별도 판매하지 않음
4	평면 헤드 나사(3)	별도 판매하지 않음
5	조임 너트(8)	10100064
본문에는 언급되었지만 키트에는 포함되지 않는 항목:		
A	트위터	
B	미드 레인지 및 트위터 커넥터	
C	원래 나사(8)	