



BOOM! AUDIO STAGE II TOUR PAK HANGSZÓRÓ KÉSZLET

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Márkakereskedő általi beszerelés javasolt.

Készlet száma

76000952

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Szerelési követelmények

MEGJEGYZÉS

NE használjon vegyesen Stage I és Stage II típusú hangszórókat ugyanazon a járművön.

Ezek a hangszórók **KIZÁRÓLAG 2014-es és újabb** Harley-Davidson audiorendszerekhez használhatók. A **2006-2013** közötti Harley-Davidson audiorendszerekkel való használat **VÉGLEGES károkat okoz ezekben a hangszórókban**. A **2005-ös vagy korábbi** Harley-Davidson audiorendszerekkel való használat **VÉGLEGES károkat okoz az adott audiorendszerben**.

ÉRTESTÍTÉS

A rádió EQ-egységét Harley-Davidson-márkakereskedővel még az audiorendszer használata **ELŐTT** frissítenie **KELL**. Az audiorendszer használata a rádió EQ-egységének frissítése előtt a hangszórók **AZONNALI** károsodását okozza. (00645d)

A rádió hangszínszabályzó egységének frissítése a Digital Technician® II diagnosztikai eszközzel kizárólag hivatalos Harley-Davidson-márkakereskedőknél érhető el. Ez a szerszám:

- a hangrendszer MŰKÖDTETÉSE előtt kötelező;
- a hangszóró TELEPÍTÉSE előtt ajánlott;

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú motorkerékpár-modell

szervizkézikönyve is szükséges. Ez a Harley-Davidson-márkakereskedésben szerezhető be.

Elektromos túlterhelés

▲ FIGYELEM

Elektromos tartozék felszerelésekor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az érintett áramkört védő biztosíték vagy megszakító névleges maximális áramerősségét. A maximális áramerősség túllépése elektromos hibákhoz vezethet, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléssel is járhat. (00310a)

ÉRTESTÍTÉS

Motorkerékpár töltőrendszerét túlterhelheti, ha túl sok elektromos tartozékot szerel fel. Ha az egyszerűen üzemelő elektromos tartozékok több áramot fogyasztanak, mint amennyit a motorkerékpár töltőrendszere előállít, az elektromos fogyasztás lemerítheti az akkumulátort, és károsíthatja a jármű elektromos rendszerét. (00211d)

A készlet megvásárlásával hozzáférést kap egy egyedi fejlesztésű hangkiegyenlítő szoftverhez, amely a Speciális hangrendszerhez használható. Ez az egyedülálló kiegyenlítő a BOOM! Audio lábvédő burkolati hangszórók teljesítményének és akusztikus válaszáának optimalizálására szolgál. A különleges hangkiegyenlítő szoftver akkor is ingyenesen elérhető bármely márkakereskedőtől a Digital Technician II eszköz segítségével, ha a készlet beszerelését nem Harley-Davidson-márkakereskedő végzi. A frissítési folyamatért a márkakereskedő munkadíját számíthat fel.

Az erősítőhöz akár **8 amper** többlet áramerősség is szükséges lehet az elektromos rendszerből.

A készlet tartalma

Lásd: Ábra 2 és Táblázat 1.

ELŐKÉSZÜLETEK

▲ FIGYELEM

A továbblépés előtt vegye ki a főbiztosítékot, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00251b)

1. Lásd a szervizkézikönyvet. Vegye ki a főbiztosítékot.

FELSZERELÉS

1. Lásd: Ábra 1. Távolítsa el a négy szegecscsavart (1) mindegyik hangszóródobozról. Tegyen minden furatba fészkes anyát (2) a dobozok **belseje** felől.


2. Csatlakoztassa a hangszóró vezeték csatlakozásait a hangszóródobozon belül az új hátsó betét mélysugárzó hangszóró hátulján található villás csatlakozókra. A villás csatlakozók azért eltérő méretűek, hogy ne lehessen rossz helyre kötni őket.

MEGJEGYZÉS

A hátsó hangszórók oldalspecifikusak. A jobb oldali hangszóró dísz keretén fent a „BOOM! AUDIO STAGE II” szöveg szerepel. A bal oldalin nincs szöveg.

3. Lásd: Ábra 2 . Csatlakoztassa az erősítő kábelkötegéből a kétpólusú audio csatlakozót [36TB és 37TB] a középsugárzó és a magassugárzó csatlakozójához (B).
- Csatlakozó [36TB] a jobb oldali hangszóróhoz.
- Csatlakozó [37TB] a bal oldali hangszóróhoz.
4. Fordítsa úgy a hangszóró szerkezetet (1), hogy a magassugárzó konzolja (A) a függőlegeshez képest kb. 45 fokban kifelé nézzen.
5. Szerelje be a hangszóró szerkezetet a hangszóródobozba a korábban kivett négy csavar (C) segítségével.
 - a. Óvatosan kezdje el becsavarni a csavarokat, vigyázva, nehogy a fészkes anyákat betolja a rögzítőfuratba.
 - b. Átlós sorrendben egymás után húzza meg mind a négy csavart.

Nyomaték: 1,13–10 N·m (10–89 in-lbs)
6. A másik hátsó hangszóródoboz eltávolításához ismételje meg az 1-5. pont lépéseit.



Ábra 1. Távolítsa el és cserélje ki a hátsó hangszóródoboz anyáit

KÉSZ ÁLLAPOT

MEGJEGYZÉS

A hangrendszer károsodásának megelőzése érdekében a főbiztosíték beszerelése **előtt** ellenőrizze, hogy a gyújtás és a hangrendszer OFF (Kikapcsolt) állásban van-e.

ÉRTESÍTÉS


A rádió EQ-egységét Harley-Davidson-márkakereskedővel még az audiorendszer használata **ELŐTT** frissítenie KELL. Az audiorendszer használata a rádió EQ-egységének frissítése előtt a hangszórók **AZONNALI** károsodását okozza. (00645d)

1. Lásd a szervizkézikönyvet. Tegye vissza a főbiztosítékot.
2. Harley-Davidson-márkakereskedővel végeztesse el a rádió hangszínszabályozójának frissítését a Digital Technician II eszközzel.
3. Kapcsolja be a gyújtást, de ne indítsa be a motort.
4. Lásd a felhasználói kézikönyv BOOM! BOX INFOTAINMENT RENDSZER című szakaszát. Kapcsolja be a rádiót. Győződjön meg róla, hogy valamennyi hangszóró üzemel, illetve az előlről hátrafelé való elhalkulást vezérlő funkció is megfelelően működik. Ha nem ezt tapasztalja, ellenőrizze a hangszórók bekötését.

A HASZNÁLAT SORÁN

Kerülje a hangszórórácsok és a nagynyomású mosóberendezés vízsugarának közvetlen érintkezését, különben a hangszórók károsodhatnak.

SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK



Ábra 2. Szervizalkatrészek, Boom! Audio Stage II hátsó hangszóró készlet

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Hangszóró szerkezet, hátsó hangszórórekesz (bal) (a 2-4 elemekkel együtt) (jobb) (a 2-4 elemekkel együtt)	76000886 76000885
2	• Hangszóró szerkezet, mélysugárzó	Külön nem kapható
3	• Hangszóró szerkezet, magassugárzó/középsugárzó	Külön nem kapható
4	• Csavar, sülyesztett fejű (3)	Külön nem kapható
5	Fészkes anya (8)	10100064
A szövegben említett tételek, amelyeket a készlet nem tartalmaz.		

Táblázat 1. Szervizelhető alkatrészek

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
A	Magassugárzó	
B	Középsugárzó és magassugárzó csatlakozója	
C	Eredeti csavar (8)	