



STRUZZJONIJIET

94100059



2019-01-31

KIT TAL-ISPEAKER TAS-SADDLEBAG BOOM! AUDIO STAGE II

GENERALI

Installazzjoni minn aġġent hija rakkomandata.

IN-NUMRU TAL-KITT

76000954

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-katalgu tal-bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u l-Aċċessorji fuq www.harley-davidson.com (Ingliz biss).

NOTA

L-ispeakers f'dan il-kit jistgħu jintużaw BISS fuq sistemi tal-awdjo ta' Harley-Davidson® specifiċi li ħarġu fl-2014 u wara. Ara l-katalgu tal-Bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u l-Aċċessorji ta' www.harley-davidson.com (Ingliz biss).

Jekk dawn l-ispeakers jintużaw fuq sistemi tal-awdjo ta' Harley-Davidson li ħarġu fl-2005 jew qabel SER jikkawżaw ħsara permanenti lil dawk is-sistemi.

Htiġiet tal-Installazzjoni

Kit tal-Amplifikatur (Part numru 76000277B).

Kit tal-Installazzjoni tal-Amplifikatur (Part numru 76000745 jew 76000584). Dawn il-kits jinkludu l-brackets kollha, wajering, hardwer u l-istruzzjonijiet tal-installazzjoni għal dawn il-kits.

Il-Kit tal-Amplifikatur u l-Kit ta' Installazzjoni jeftieġu l-installazzjoni qabel l-installazzjoni tal-Kit tal-Ispeaker tas-Saddlebag. L-Amplifikatur irid ikun installat qabel mal-EQ tigi loaded.

NOTA

Thallatx l-ispikers Stage I u Stage II Stage fuq l-istess sistema.

AVVIŻ

Ir-Radju EQ BILFORS irid jiġi aġġornat minn aġġent tal-Harley-Davidson qabel li topera is-sistema tal-awdjo. It-thaddim tas-sistema tal-awdjo qabel l-update tar-radju EQ se ssir IMMEDJATAMENT ħsara lill-ispikers. (00645d)

L-aġġornament l-EQ tar-Radju bl-użu tal-ghodda tad-dijanjosi tad-Digital Technician® Il huwa disponibbli biss permezz ta' neozjanti Harley-Davidson awtorizzati. Din l-ghodda hija:

- Meħtieġa qabel l-OPERAZZJONI tas-sistema tal-awdjo.
- Rakkomandat qabel l-installazzjoni tal-ispiker.

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Uža l-proceduri ta' fuq il-manwal tas-srvic kif xieraq. Jekk il-procedura mhixex fi ī-ħdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-ghodda korretta, ħalli aġġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriġġent serju. (00333b)

NOTA

Din il-folja tal-istruzzjonijiet tagħmel referenza għall-informazzjoni tal-manwal tas-servizz. Manwal tas-servizz għall-mutur ta' din is-sena/mudell hija meħtieġa għal din l-installazzjoni. Disponibbli mingħand negożjant ta' Harley Davidson.

Tagħbiija Elettrika Żejda

▲ TWISSIJA

Meta tinstalla xi aċċessorju elettriku, kun cert li ma jaqbix il-klassifikazzjoni massima tal-amperage tal-fuse jew tas-circuit breaker li jipproteġi c-ċirkwit l-affettwat li jkun qed jiġi modifikat. Li teċċedi l-amperage massimu jista' twassal għal ħsarat elettriċi, li jistgħu jirriżultaw f'mewt jew korriġġent serju. (00310a)

AVVIŻ

Huwa possibbli li tgħabbi żżejjed is-sistema tal-iċċarġjar tal-vettura billi żżid wisq aċċessorji elettriċi. Jekk l-aċċessorji elettriċi magħquda li qed joperaw fi kwalunkwe ħin jikkunsmaw iktar kurrent elettriku milli s-sistema taċ-charging tista' tipprodu, il-konsum tal-elettriku jista' jwaqqfa' l-batterija u jikkawża ħsara lis-sistema elettrika tal-vettura. (00211d)

Dan il-amplifikatur jeftieġ sa 8 amps ta' aktar kurrent mis-sistema elettrika.

Kontenut tal-Kit

Ara Figura 3 u Tabella 1.

INSTALLAZZJONI

1. Ara l-Manwali tas-Servizz. Neħħi l-fjus.

NOTA

Covers tas-saddlebag mhux lesti jridu jittlestew qabel l-installazzjoni tal-ispiker.

2. Ara Figura 1. Ippożizzjona t-tweeter iż-żgħir (3) lejn in-naħha ta' wara tas-saddlebag kif muri.

3. Assigura l-ispiker (1) b'erba' viti twal (2). ssikka l-viti b'mod alternativ. Issikka.

Momentum: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)




Figura 1. L-orjentazzjoni tal-ispiker

- Ara Figura 2. Poġgi l-washers tal-gomma (1) fil-well tal-immuntar tal-gradilja (2).
- Poġgi l-gradilja tal-ispiker (4) fil-pożizzjoni fuq il-wiċċ tal-ispiker.
- Assigura b'erba' viti qosra (3). Issikka l-viti b'mod alternat. Issikka.
- Momentum: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)
- Irrepeti l-passi għall-kopertura tal-ġenb saddlebag tan-naħha l-oħra.




Figura 2. Installazzjoni tal-Gradilja

Konnessjoni

- Qabbar iż-żewġ konnetturi two-way tal-awdjo mill-harness tal-amplifikatur mal-konnessjoni mid-range/tweeter u l-konnessjoni tal-woofer man-naħha ta' taħt tal-ispiker. Il-konnetturi huma uniċi u jidħlu biss b'mod wieħed.
- Żid iċ-ċineg tal-kejbil u r-retainers tal-wajer mill-Kit tal-Installazzjoni tal-Amplifikatur sabiex iżommu l-harness gewwa s-saddlebag, kif meħtieġ.

TLESTIJA

NOTA

Biex tevita l-possibbiltà li ssir ħsara fis-sistema tas-sound, ivverifika li l-iswiċċ tal-ignixin huwa MITFI qabel tinstalla l-fus prinċipali.

AVVIŻ

Ir-Radju EQ BILFORS irid jiġi aġġornat minn aġent tal-Harley-Davidson qabel li topera is-sistema tal-awdjo. It-thaddim tas-sistema tal-awdjo qabel l-update tar-radju EQ se ssir IMMEDJATAMENT ħsara lill-ispikers. (00645d)


- Ara l-Manwali tas-Servizz. Installa l-fus prinċipali.
- Halqi negozjant tal-Harley-Davidson jaġġorna l-EQ tar-radju bl-użu tad-Digital Technician II.
- Dawwar l-iswiċċ tal-ignixin fuq ON, imma tqabbadx il-mutur.
- Irreferi għas-sejjjoni tal-manwal tas-sid tas-SISTEMA TAL-INFOTIANMÉNT BOOM! BOX. Ixgħel ir-radju. Żgura li l-ispikers kollha qeqħdin jaħdmu u l-funzjoni tal-fader ta' quddiem/ta' wara qed joperaw b'mod korrett. Jekk le, iċċekkja l-wajering tal-ispiker.
- Ara l-Manwali tas-Servizz. Installa s-sedil.

QED JINTUŽA

Evita kuntatt dirett mal-gradilja tal-ispiker permezz pressure washer. Tista' tirriżulta ħsara lill-ispikers.

Ammont żgħir ta' ilma jista' xi kultant jingabar fil-kavitaġiet tal-ispiker waqt li l-mutur ikun ipparkjat barra. L-ispikers tas-saddlebag huma reżistenti għall-elementi, u s-şħana kkreata waqt li jkun qed jaħdem l-ispiker malajr tevapora l-ilma. L-ilma jista' jaffettwa temporanġament il-kwalità tal-ħoss. Biex tbattal il-kavitaġiet tal-ispiker, iftaħ il-cover tas-saddlebags.

PARTS TAS-SERVICE



**Figura 3. Parts tas-Service, Kit tal-Ispiker tas-Saddlebag
Boom! Audio Stage II**

Tabella 1. Parts tas-Service

Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
1	Assemblaġġ tal-Ispiker (2) (tinkludi l-oġġett 2)	76000820
2	• Gasket	Mhx mibjugħha separatament
3	Gradija tal-Ispiker (xellug)	76000873
4	Gradija tal-Ispiker (lemin)	76000874
5	Vit, TORX head, 8-18 x 1.25 pulzier (8)	10200095
6	Kamin, TORX head, #8-18 x 0.75 pulzier (8)	10200012
7	Washer tal-lastiku (8)	10300066