



MGA TAGUBILIN

94100059

2019-01-31



BOOM! AUDIO STAGE II SADDLEBAG SPEAKER KIT

PANGKALAHATAN

Inirerekomenda ang pagkakabit ng isang dealer.

Numero ng Kit

76000954

Mga Modelo

Para sa impormasyon ukol sa fitment ng modelo, tingnan ang retail na katalogo ng P&A o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (Ingles lamang).

TALA

Ang mga speaker sa kit na ito ay para sa paggamit LAMANG sa mga partikular na 2014 at mas bagong Harley-Davidson® audio system. Tingnan ang P&A retail catalog o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (English lamang).

Ang paggamit ng mga speaker na ito sa mga 2005 o mas lumang Harley-Davidson audio system **AY magdudulot ng permanenteng makakasira** sa mga system na iyon.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

Amplifier Kit (Piyesa blg. 76000277B).

Kit sa Pagkakabit ng Amplifier (Piyesa blg. 76000745 o 76000584). Kabilang sa mga kit na ito ang lahat ng bracket, wiring, hardware at mga tagubilin sa pagkakabit para sa mga kit na ito.

Kinakailangang ikabit ang Amplifier Kit at Kit ng Pagkakabit bago ang pagkakabit ng Saddlebag Speaker Kit. Kailangan munang ikabit ang amplifier bago mai-load ang EQ.

TALA

HUWAG pagsamahin ang Stage I at Stage II na mga speaker sa parehong sasakyan.

PAUNAWA

Ang Radio EQ ay DAPAT i-update ng isang Harley-Davidson dealer BAGO paandarin ang audio system. Ang pagpapaandar ng audio system bago ang pag-update ng radio EQ ay AGAD na makapipinsala sa mga speaker. (00645d)

Magagawa lang ang pag-update ng Radio EQ gamit ang Digital Technician® II diagnostic tool sa mga awtorisadong dealer ng Harley-Davidson. Ang kasangkapang ito ay:

- Kinakailangan **bago** PAGAHANIN ang audio system.
- Inirerekomenda **bago** ang PAGKAKABIT ng speaker.

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa taon/modelo na ito ng motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito. Mayroong isa na makukuha mula sa dealer ng Harley-Davidson.

Overload sa Kuryente

▲ BABALA

Kapag nag-i-install ng anumang de-kuryenteng accessory, tiyaking hindi lalampas sa maximum na rating ng amperage ng fuse o circuit breaker na nagpoprotekta sa naapektuhang circuit na binabago. Ang paglampas sa maximum na amperage ay maaaring humantong sa mga pagpalyang elektrikal, na maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00310a)

PAUNAWA

Posibleng ma-overload ang charging system ng iyong sasakyan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng napakaraming de-kuryenteng accessory. Kung ang pinagsamang de-kuryenteng accessory na gumagana nang sabay-sabay ay kumokonsumo ng higit pa sa kuryenteng kayang likhain ng charging system ng sasakyan, maaaring madiskarga ng pagkonsumo ng kuryente ang baterya at magdulot ng pinsala sa sistemang elektrikal ng sasakyan. (00211d)

Nangangailangan ang amplifier na ito ng hanggang 8 amps na dagdag na current mula sa elektrikal na system.

Mga Nilalaman ng Kit

Tingnan ang Figure 3 at Talahanayan 1.

PAGKAKABIT

- Tingnan ang manwal ng serbisyo. Tanggalin ang fuse.

TALA

Dapat mapinturahan ang mga takip ng saddlebag na wala pang pintura bago ang pagkakabit ng speaker.

2. Tingnan ang Figure 1 . Iposisyon ang mas maliit na tweeter speaker (3) nang nakaharap sa likod ng saddlebag tulad ng ipinapakita.
3. Ikabit nang mabuti ang speaker (1) gamit ang apat na mahahabang turnilyo (2). Halinhinang higpitan ang mga turnilyo. Higpitan.

Torque: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)




Figure 1. Oryentasyon ng Speaker

4. Tingnan ang Figure 2 . Ikabit ang mga gomang washer (1) sa grille mount well (2).
5. Ilagay sa posisyon ang speaker grille (4) sa ibabaw ng mukha ng speaker.
6. Ikabit nang mabuti gamit ang apat na maiikling turnilyo (3). Halinhinang higpitan ang mga turnilyo. Higpitan.
Torque: 1,4–1,7 N·m (12–15 in-lbs)
7. Ulitin ang mga hakbang para sa takip sa saddlebag sa kabilang panig.




Figure 2. Pagkakabit ng Grille

KONEKSYON

1. Ikonekta ang parehong two-way audio connector mula sa amplifier harness sa mid-range/tweeter connection at sa woofer connection sa ilalim ng speaker. Walang kapareha ang mga konektor at sa iisang paraan lang nagkakasya.
2. Magdagdag ng mga strap ng kable at wire retainer mula sa Kit ng Pagkakabit ng Amplifier upang mapanatili ang harness sa loob ng saddlebag kung kinakailangan.

PAGKUMPLETO

TALA

Upang maiwasan ang posibleng pagkasira ng sound system, tiyakin na naka-OFF ang ignisyon **bago** ikabit ang pangunahing fuse.

PAUNAWA

Ang Radio EQ ay DAPAT i-update ng isang Harley-Davidson dealer BAGO paandarin ang audio system. Ang pagpapaandar ng audio system bago ang pag-update ng radio EQ ay AGAD na makapipinsala sa mga speaker. (00645d)

1. Tingnan ang manwal ng serbisyo. Ikabit ang pangunahing fuse.
2. Ipa-update ang Radio EQ sa isang dealer ng Harley-Davidson gamit ang Digital Technician II.
3. I-ON ang ignisyon ngunit huwag paandarin ang makina ng motorsiklo.
4. Sumangguni sa seksyon ng BOOM! BOX INFOTAINMENT SYSTEM sa manwal ng may-ari. I-ON ang radyo. Tiyakin na gumagana ang mga speaker at tama ang paggana ng fader function sa harap/likod. Kung hindi, suriin ang wiring ng speaker.
5. Tingnan ang manwal ng serbisyo. Ikabit ang upuan.

HABANG GINAGAMIT

Iwasang direktang makontak ng pressure washer ang mga speaker grille. Maaaring masira ang mga speaker.

Maaaring may maipon na kaunting tubig sa mga butas ng speaker sa pana-panahon kapag nakaparada sa labas. Ang mga speaker sa saddlebag ay weather-proof o ginawa upang hindi masira sa ilalim ng anumang panahon, at matutuyo rin ang tubig dahil sa init mula sa paggana ng speaker. Maaaring magkaroon ng pansamantalang epekto ang tubig sa kalidad ng tunog. Upang maalís ang mga naipong tubig sa mga butas ng speaker, buksan ang takip ng saddlebag.

MGA PAMALIT NA PIYESA




Figure 3. Mga Pamalit na Piyesa, Boom! Audio Stage II Saddlebag Speaker Kit

Talahanayan 1. Mga Pamalit na Piyesa

Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
1	Speaker assembly (2) (kasama ang item 2)	76000820
2	• Gasket/Sapatilya	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
3	Speaker grille (kaliwa)	76000873
4	Speaker grille (kanan)	76000874
5	Turnilyo, TORX head, #8-18 x 1.25 in (8)	10200095
6	Turnilyo, TORX head, #8-18 x 0.75 in (8)	10200012
7	Goma na washer (8)	10300066