



## KITS TAL-MANKU LI JIġI MSAFFHAN

## GENERALI

## Numri tal-Kits

56047-08A, 56049-08A, 56196-08A, 56512-08A, 56828-08A, 56926-08A, 56100027, 56100047, 56100107, 56100253, 56100255, 56100257, 56100258, 56100260, 56100263, 56100267, 56100362, 56100412

## Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-katalgu tal-bejgħ P&A jew is-sejjzjoni tal-Parts u l-Aċċessorji fuq [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (Ingliz biss).

Dawn il-grips għandhom wajers tal-elettriku ESTERNI fuq in-naħha tax-xellug. Dawn il-wajers ma jistgħux jiġu mgħoddija internament.

## Htiġiet tal-Installazzjoni

Sakemm mhux digà installat:

**Mudelli Touring tal-2017 u Warajeħtiegu xiri separat ta' Harness tal-Konnessjoni Elettrika (Part Nru. 69201599A).**

**Mudelli Touring 2014-2016** jeħtieġu xiri separat ta' Harness tal-Konnessjoni Elettrika (Part Nru. 69200722).

**Mudelli Softail 2016-2017** jeħtieġu xiri separat ta' Harness tal-Konnessjoni Elettrika (H-D Part Nru. 72673-11)

**Mudelli Softail 2018 u Wara** jeħtieġu xiri separat ta' Harness tal-Konnessjoni Elettrika (Part Nru. 69201599A).

## ▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Uža l-proċeduri ta' fuq il-manwal tas-srvic kif xieraq. Jekk il-proċedura mhijiex fi ħdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-ghodda korretta, hallo aġġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriġġen serju. (00333b)

## NOTA

Din il-folja tal-istruzzjonijiet tagħmel referenza għall-informazzjoni tal-manwal tas-servizz. Manwal tas-servizz għall-mutur ta' din is-sena/mudell hija meħtieġa għal din l-installazzjoni. Disponibbli mingħand neozjant ta' Harley Davidson.

## TAGħBIJA ELETTRIKA ŻEJDA

## AVVIŻ

Huwa possibbli li tgħabbi żżejjed is-sistema tal-iċċarġjar tal-vettura billi żżid wisq aċċessorji elettriċi. Jekk l-aċċessorji elettriċi magħquda li qed joperaw fi kwalunkwe ħin jikkunsmaw iktar kurrent elettriku milli s-sistema taċ-charging tista' tipprodu, il-konsum tal-elettriku jista' jwaqqfa l-batterija u jikkawża ħsara lis-sistema elettrika tal-vettura. (00211d)

## ▲ TWISSIJA

Meta tinstalla xi aċċessorju elettriku, kun cert li ma jaqbix il-klassifikazzjoni massima tal-amperage tal-fuse jew tas-circuit breaker li jipproteġi c-ċirkwit l-affettwat li jkun qed jiġi modifikat. Li teċċedi l-amperage massimu jista' twassal għal ħsarat elettriċi, li jistgħu jirriżultaw f'mewt jew korriġġen serju. (00310a)

Dan il-kit jeħtieġ sa **2.8 amps** aktar kurrent mis-sistema elettrika.

## Kontenut tal-Kit

Kull kit fih par wieħed ta' mankijiet li jissaħnu flimkien ma' parts ta' konnessjoni. Ara Figura 8 u Tabella 1.

## PREPARAZZJONI

## ▲ TWISSIJA

Biex tevita milli l-magna tixgħel b'mod aċċidental, li jista' jikkawża mewt jew korriġġen serju, skonnetta l-fużż ewljeni qabel ma tipproċedi. (00251b)

## NOTA


- Għal vetturi mgħammra b'sirena tas-sigurtà:** Bil-fob tas-sigurtà preżenti, dawwar is-swiċċi tal-ignixin fuq ON. Iddiż-żattiva s-sistema tas-sigurtà. **IMMEDJATAMENT** neħħi l-fużż principali skont il-manwal tas-servizz.

- Għal vetturi MINGHAJR sirena tas-sigurtà:** Ara l-manwal tas-servizz biex tneħħi l-fużż principali.

## ▲ TWISSIJA

Meta tagħti service lis-sistema tal-karburant, tpejjipx jew tippermettix li jkun hemm fjamma miftuħha jew xrar fil-viċiñanzi. Il-għażiex hija estremament fjammabbli u tisplodi faċiilment, u tista' twassal għal mewt jew korriġġen serju. (00330a)

- Neħħi t-tank tal-fjuwil skont il-manwal tas-servizz.



1. Vit (2)
2. Clamp tal-Manubriju
3. Assemblaġġ tal-lieva tal-idejn tal-klaċċ
4. Kopertura tan-naħha ta' fuq tas-swiċċ
5. Kopertura tan-naħha t'isfel tas-swiċċ
6. Manku tan-naħha tax-Xellug tal-manubriju
7. L-akbar dijmetru tal-flanġ
8. Kanali

Figura 1. Il-kopertura tas-Swiċċ tal-Manubriju tan-Naħha tax-Xellug (Touring 2008-2013 u Softail 2006 u Wara)


## TNEHHIJA

### It-Tneħħija tal-Manku tan-Naħha tax-Xellug

#### NOTA

- Agħetti l-partijiet miżbugħha biex tipproteġi l-finituri.

1. Irreferi għall-manwal tas-servizz għal informazzjoni spċċifika dwar il-passi ġeneralizzati li jmiss.
  - a. Irreferi għal Figura 1 jew Figura 2. Holl fiti iż-żewġ viti (1) u l-clamp tal-manubriju (2).
  - b. Ippożizzjona l-assemblaġġ tal-lieva tal-idejn tal-klaċċ (3) lil hinn mill-kopertura tas-swiċċ.
  - c. Issepara ż-żewġ sezzjonijiet tal-kopertura tas-swiċċ (4, 5).
2. **Bil-manku "mingħajr kolla":** Neħħi l-manku mill-manubriju. **Bil-manku mwaħħal bil-kolla:** Neħħi l-manku billi, b'attenzjoni, taqtgħu minn mal-manubriju permezz ta' xafra taqta' jew sikkina.



1. Vit (2)
2. Clamp tal-Manubriju
3. Assemblaġġ tal-lieva tal-idejn tal-klaċċ
4. Kopertura tan-naħha ta' quddiem tas-swiċċ
5. Kopertura tan-naħha ta' wara tas-swiċċ
6. Shield
7. Għatu tat-trigger finger switch

Figura 2. Kopertura tas-Swiċċ tan-Naħha tax-Xellug tal-Manubriju (Touring 2014 u Wara)

### It-Tneħħija tal-Manku tan-Naħha tal-Lemin

Mudelli Touring 2008-2013:

#### AVVIŻ

Tneħħix u tinstallax l-assemblaġġ tal-master cylinder mingħajr ma l-ewwel tippożizzjona inserżjoni bi ħxuna ta' 5/32-inch (4 mm) bejn il-lieva tal-brejk u l-bracket tal-lieva. It-tneħħija jew l-installazzjoni tal-assemblaġġ tal-master cylinder l-inserżjoni f'posta jista' jwassal għal īnsara fl-ibbutjar tal-gomma u fil-plunger ta' quddiem l-i-swiċċ tal-istoplight. (00324a)

#### NOTA

Uža t-tarf imtaqqab ta' cinga tal-kejbil jekk l-inserżjoni tal-kartuna mhix jekk disponibbi. Ara Figura 3.

#### Il-mudelli KOLLHA:

1. Irreferi għall-manwal tas-servizz għal informazzjoni spċċifika dwar il-passi ġeneralizzati li jmiss.
  - a. Holl fiti iż-żewġ viti u l-clamp tal-manubriju.
  - b. Ippożizzjona l-assemblaġġ tal-lieva tal-brejk/cilindrū ewljeni lil hinn mill-kopertura tas-swiċċ.
  - c. Issepara ż-żewġ sezzjonijiet tal-kopertura tas-swiċċ.
  - d. **Mudelli Touring 2008-2013:** Neħħi l-friction shoe jekk preżenti.
2. **Il-Mudelli KOLLHA:** Neħħi l-manku minn mal-manubriju.

### NOTA

- Is-sensur tal-manku li jdur tan-naħha tal-lemin tal-manubriju għandu għatu tas-siġill li jipprotegi l-elettrodi interni mill-ħmieg u l-umdità. L-għatu tas-siġill iservi wkoll bħala tagħmir ta' ritenzjoni għall-manku tat-throttle.
- Igħbed il-manku biex tneħħihi.
- Xħin tneħħi l-manku, iċċekkja l-post fejn qiegħed l-għatu tas-siġill.

Jekk l-għatu tas-siġill għadu mwaħħal mal-index pinsġewwa l-manku tat-throttle il-qadim, dan jista' jintrema flimkien mal-manku.

Jekk l-għatu tas-siġill xorta jibqa' mwaħħal mat-**tarf tas-sensur tal-manku li jdur**:

- Ara Figura 4 . Daħħal tornavit żgħir jew għodda oħra b'xafra catta fil-parti ċ-ċatta fuq naħha waħda tal-għatu tas-siġill.
- Agħfas is-sieq li hemm fuq in-naħha ta' taħt tal-għatu biex toħorġu mis-slot fit-tarf tas-sensur tal-manku li jdur. Għoll tarf wieħed tal-għatu.
- Irrepeti fuq in-naħha l-oħra tal-għatu.
- Neħħi b'attenżjoni l-għatu u armiħ.




Figura 3. Ipprotegi s-Swiċċ tad-Dawl tal-Waqfien

sm04169




Figura 4. Neħħi l-Għatu tas-Siġill

## INSTALLAZZJONI

### NOTA

Is-sensur tal-manku tat-throttle għandu żewġ wajers, miksija fix-sheating, ġerġin mit-tarf mnejn jidħol fil-manubriju. Dawn il-wajers jew:

- Ikollom heat shrink tubing iswed fuqhom, jew
- jispicċaw b'konnettur elettriku b'żewġ kavitaġiet

### NOTA

Xi manubriji li għandhom il-wajers għaddejjin minn ġewwa fihom, bħal Chizeled jew mudelli bis-sinjalji tad-direzzjoni immuntati fuq il-manubriji, jista' jkollhom bżonn li jsirilhom de-pinning tal-konnetturi tal-mankijiet li jiġi msaħħna.

- Hu ritratt tal-konnetturi kollha qabel ma tneħħi l-pins (de-pinning) biex tirreferi għalih meta terġa' tiġi biex tagħmel assemlaġġ mill-ġdid.
- Biex tgħin fil-ġbid tal-wajers, sprejja/għorok b'ilma bis-sapun
- 1. Ara SENSUR TAL-MANKU LI JDUR: TNEHHIJA fil-manwal tas-servizz. Segwi l-istruzzjonijiet għall-mudell speċifiku tal-vettura biex:
  - a. Aċċessa l-konnettur tal-jumper harness tas-sensur tal-manku li jdur f'sitt direzzjonijiet [204] gol-vettura. Aqla' n-nofsijiet tal-konnettur.
  - b. Igħbed bil-mod, is-sensur tal-manku li jdur 'l barra mill-manubriju, sakemm ikun meħtieġ biss biex tacċċessa l-heat shrink tubing l-iswed jew il-konnettur tal-manku li jiġi msaħħan.

2. Ara Figura 8 . Ģib il-manku li jissaħħan tan-naħha tax-xellug (1), il-harness tal-wajer twil (15) u l-estensjoni tal-harness tal-wajer qasir (8) mill-kit. Id-determina jekk l-estensjoni hijiex meħtieġa għal din l-installazzjoni: Il-konnettur jestendi lil hinn mit-tarf tan-naħha l-oħra tal-manubriju? **Jekk IVA:** L-estensjoni mhixx meħtieġa. Tista' tintrema. Skonnettja l-harness tal-wajer mill-manku tan-naħha tax-xellug. **Jekk LE:** Skonnettja l-harness tal-wajer mill-manku tan-naħha tax-xellug. Ikkonnettja l-estensjoni mal-konnettur fuq il-harness tal-wajer. Warrab il-manku tax-xellug, u l-harness tal-wajer jew l-assemblaġġ tal-harness fil-ġenb.

- Qabbar temporanjament il-harness tal-wajer mal-konnettur fit-tarf tal-manku li jissaħħan tan-naħha tax-xellug.
- Żomm il-manku u l-harness tal-wajer meħmuż fil-pożizzjoni tul in-naħha ta' barra tal-manubriju daqs li kieku l-assemblaġġ huwa installat fuq il-manubriju.
- Il-konnettur fit-tarf tal-harness tal-wajer irid jestendi lil hinn **mit-tarf tan-naħha tal-lemin** tal-manubriju.

#### NOTA

*TAQTAX ebda wajers li jwasslu għall-konnettur l-aħħar fuq is-sensur tal-manku li jdur. Aqta' BISS il-heat shrink tubing l-iswed .*

- Sib il-lokazzjoni tal-konnettur li jgħaddi minnu fuq is-sensur tal-manku li jdur. Dan huwa konnettur tal-ġenb b'pin 2-way ara l-manwal tas-servizz għal-lokazzjoni tiegħu.
- Illoka l-harness l-iswed li jiġi miċ-ċentru tas-sensur tal-manku li jdur.
- Ģib il-harness tal-wajer li kont warrabt għall-ġenb f'Pass numru 2.
- Ikkonnettja l-kopertura tas-socket fuq il-wajers tas-sensur mal-kopertura s-sewda tal-pin fit-tarf tal-harness tal-wajer.

#### NOTA

*Pressjoni tal-arja jew fish tape eletriku jistgħu jintużaw biex tgħaddi l-harness tal-wajer kompletament minn gol-manubriju.*

- Għaddi l-konnettur u l-harnesses tal-wajer tas-sensur tal-manku li jdur minn ġon-naħha tal-lemin tal-manubriju.
  - Int u ddaħħal il-wajer fil-manubriju, iġbed bil-mod il-konnettur fit-tarf tal-jumper harness tas-sensur tal-manku li jdur biex tgħaddi s-sensur tal-manku li jdur gol-manubriju.
  - Għaddi l-harness tal-wajer tal-manku li jiġi msaħħan tan-naħha tax-xellug it-tul kollu u oħroġha min-naħha tax-xellug tal-manubriju.
  - Waħħal l-index tabs tas-sensur tal-manku li jdur fis-slots fuq il-manubriju. Wieħed mill-index tabs u wieħed mis-slots huma iż-ġie mill-oħrajn biex jiġi evitat assemblaġġ li mhux korrett.

#### NOTA

*Naddaf tajjeb il-manubriju biex tneħħi l-adeživ kollu li jifdal.*


- *Neħħi c-cirku protettiv (immarkat "NEHHI QABEL L-ASSEMBLAGG") mit-tarf tal-manku l-ġdid tan-naħha tax-xellug.*
- 7. Orbot il-kopertura l-bajda tas-socket mal-manku li jiġi msaħħan il-ġdid tan-naħha tax-xellug (1).

## Mudelli Touring tal-2008-2013 u Softail tal-2016 u Wara.

- Ara Figura 1 . Ippożizzjona l-manku li jiġi msaħħan tan-naħha tax-xellug (6) b'mod li l-parti bl-akbar dijametru tal-flanġ (7) tkun isfel. Imbotta l-manku kollu fuq il-manubriju.
  - Ippożizzjona l-kopertura tan-naħha t'isfel tas-swiċċ taħt il-manku. Il-kanali (grooves) (8) fil-ġenb tan-naħha ta' barra tal-kopertura tas-swiċċ iridu jiffittjaw tajjeb fuq il-flanġ fit-tarf tal-manku.
  - Ippożizzjona l-kopertura tan-naħha ta' fuq tas-swiċċ fuq il-manubriju u fuq il-kopertura tan-naħha t'isfel tas-swiċċ.
  - Ibda orbot il-viti tal-kopertura tan-naħha ta' fuq u tan-naħha t'isfel tas-swiċċ, iżda tissikkax. Ivverifikasi li l-kondjuwit tal-harness tal-wajer għaddej mill-kanal fin-naħha t'isfel tal-manubriju.
  - Ippożizzjona l-assemblaġġ tal-lieva tal-idejn tal-klaċċ fuq in-naħha ta' ġewwa tal-assemblaġġ tal-kopertura tas-swiċċ. Ingaġġa t-tab ta' fuq il-kopertura tan-naħha t'isfel tas-swiċċ fil-kanal (groove) li jinsab fin-naħha t'isfel tal-bracket tal-lieva tal-klaċċ.
  - Allin ja t-toqba fil-clamp tal-manubriju mat-toqba fil-bracket tal-lieva tal-klaċċ. Ibda mill-vit l-aktar baxx b'washer ċatt. Aġġusta l-kopertura tas-swiċċ u l-pożizzjoni tal-kontroll tal-idejn tal-klaċċ għall-kumdita tas-sewwieq.
  - L-ewwel issikka l-viti ta' fuq tal-clamp tal-manubriju, imbagħad dawk ta' isfel. Momentum: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)
  - L-ewwel issikka l-viti t'isfel tal-kopertura tas-swiċċ, imbagħad dawk ta' fuq. Momentum: 4–5,4 N·m (35–48 in-lbs)


## Mudelli Touring 2008-2013:

- Ara Figura 5 . Sib il-lokazzjoni tal-konnettur B+ (pożittiv tal-batterija) (1) fuq il-harness principali tal-elettriku taħt is-sedil (wajer aħmar ma' konnettur griz mhux użat). Neħħi l-cover (2) mill-konnettur.
- Ara Figura 8 . Ipplaggja l-adapter tal-harness (11) mill-kit għal mal-konnettur B+.
- Aqta' l-wajer l-aħħar tal-harness tal-manku li jissaħħan b'mod li jkun jilħaq tajjeb mat-tarf tal-wajer l-aħħar tal-harness tal-adapter. Uža konnettur splice issiġillat (4) mill-kit biex taqsam iż-żewġ wajers skont il-manwal tas-servizz.



**Figura 5. Konnettur B+**

4. Ohrog il-wajer oranġo/abjad tal-adapter tal-fuse block (10) minn gol-kit. Innata t-terminal fuq kull tarf (ara Figura 6. It-terminal **MINGHAJR it-tabs tal-molla** biss jidhol fil-kavità tal-fjus. Aqta' b'attenzjoni t-terminal **LI GHANDU t-tabs tal-molla** minn mal-wajer u armi.



**Figura 6. Wajer tal-Adapter tal-Blokka tal-Fjus**

5. Illoka l-kavità tal-fjus indikata bħala "P&A IGN" "2A MAX". Hemm bus bar feeding fuq naħha waħda ta' dan ic-ċirkwit, iżda m'hemm ebda wajer tat-tagħqid jew fjud preżenti. Nehħi t-tliet fjudis eżistenti f'din il-filfilliera, waqt li tinnota l-lokazzjoni tagħhom.
6. Aqla' bil-mod il-lock sekondarju tal-plastik oranġo minn mal-blokka tal-fjus. Daħħal it-terminal fuq il-wajer oranġo/abjad tal-adapter sakemm jieqaf. Irreferi għal terminal fil-qrib li ġie installat mill-fabbrika ħalli tqabel miegħu biex tivverifika l-korrettezza tal-orientazzjoni u l-fond. Installa l-lock sekondarju.
7. Aqta' t-tul żejjed mill-wajer oranġo/abjad fuq il-manku li jissaħħan b'mod li jilħaq tajjeb mal-wajer oranġo/abjad tal-adapter installat f'Pass Nru. 8.

#### ▲ TWISSIJA

Kun żgur li ssegwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur meta tuża I-UltraTorch UT-100 jew xi apparat ieħor ta' sħana radjanti. Nuqqas milli ssegwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur jista' jikkawża nar, li jista' jwassal għal mewt jew korriġment serju. (00335a)

8. Ohrog il-konnettur tal-ispliċċe issiġġillat blu (4) mill-kit. Qabbar (splice) il-wajer oranġo/abjad minn mal-power harness tal-manku li jissaħħan mal-wajer oranġo/abjad tal-adapter skont il-manwal tas-servizz.

#### NOTA

- Evita milli tidderiegi sħana lejn xi komponent tas-sistema tal-fjuwil. Sħana estrema tista' twassal għal nar li jaqbad bil-fjuwil/splużjoni li jirriżultaw f'mewt jew f'korriġment serju.
- Evita milli tidderiegi sħana lejn xi komponent tas-sistema elettrika ħlief għall-konnetturi li fuqhom qed isir xogħol ta' heat shrink.
- Dejjem żomm idejk il-bogħod miż-żona tal-ponta tal-ghoddha u l-heat shrink attachment.

9. Ara Figura 8 . Installa fjus 2A (13) mill-kit fil-kavità tal-fjus P&A IGN biex tgħaqqaq id-ċirkwit. Installa t-tliet fjudis li neħħejt f'Pass Nru. 2 gewwa l-kavittajiet li jaqblu magħhom.
10. Installa l-cover tat-trab għal fuq il-blokka tal-fjus. Installa l-blokka tal-fjus. Installa l-holder tal-fjus ewljeni skont il-manwal tas-servizz.
11. Iftaħ l-ġħażu tal-holder tal-fjus ta' fuq il-power harness tal-manku li jissaħħan. Ippiġġa l-fjus 5A (14) li fadal mill-kit għal gol-holder tal-fjus. Agħlaq l-ġħażu.
12. Iċċekkja mat-tul kollu tal-wiring biex tara hemmx wajers iħokku, misluħin jew maqrusin.
13. Orbot il-wajer l-iswed bit-terminal taċ-ċirku ma' kwalunkwe stud tal-ert fuq il-frejm. Ipproċedi għat-TLESTIJA.

## Mudelli Touring 2014 u Wara:

### Kontrolli tan-Naħha tax-Xellug

1. Ara Figura 2 . **Mudelli 2014-2015:** Ivverifika li x-shield (6) qiegħed fil-pożiżzjoni korretta fuq il-ġenb tan-naħha ta' barra tal-modulu tas-swiċċċ.
- Installa s-sezzjonijiet tal-kopertura tas-swiċċċ (4, 5) għal fuq il-modulu tas-swiċċċ. Issikka l-viti captive (1) sakemm jidħlu tajjeb f'posthom.
  - Installa l-assemblaġġ tal-lieva tal-kontroll tal-klaċċ (3).
  - Installa l-clamp tal-manubriju (2) biż-żewwi viti li neħħejt aktar qabel, imma tissikkax.
  - Orbot tajjeb il-viti tal-kopertura tas-swiċċċ. Issikka. Momentum: 4–5 N·m (35–44 in-lbs)
  - Żerżaq l-ġħażu tas-swiċċ tas-suba' l-wernej (trigger finger switch) (7) lejn il-lemin biex tintalla.
  - Issikka l-clamp tal-klaċċ fuq il-maunbriju. Momentum: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs)

#### AVVIŻ

Tqabba dx il-main tal-manubriju taħt il-housing tal-iswiċċ. Wajers imqabbdin ġewwa l-housing tal-iswiċċ jista' jirriżulta f'short circuits u īnsara fit-tagħmir. (00369a)

- Agħiddi l-harness tal-wajer ewljeni tal-manku li jissaħħan minn bejn il-manku u l-kopertura tas-swiċċ tax-xellug, u wara għal taħt il-kopertura tas-swiċċ.
- Ara Figura 8 . Hemm toqob fil-qiegħ tan-naħha tax-xellug tal-manubriju?
  - Jekk IVA:** Installa clips ta' ritenzjoni tal-wajer (12) mill-kit, fit-toqob. Aqfel il-harness tal-wajer mal-clips.
  - Jekk LE:** Uža ċineg tal-kejbil (9) biex torbot il-harness tal-wajer mal-manubriju.

## Kontrolli tan-Naħha tal-Lemin

- Ohroġ il-manku **I-ġdid** li jissaħħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin (2) mil-kit. Daħħal tornavit jew ghoddha oħra b'xafrā catta bejn il-korp tal-manku tat-throttle u l-għatlu tat-tarf. B'attenzjoni aqla l-għatlu tat-tarf minn mal-manku.

### NOTA

*Fil-pass li jmiss, TIĞBIDX il-plagg minn mal-manku tat-throttle billi taqbad il-wajers jew il-pins tat-terminal. Aqbad biss it-tab tal-gomma fuq il-plagg.*

- Fit-tarf tan-naħha ta' barra tal-manku tat-throttle hemm inserita plagg tonda tal-gomma, b'wajer aħdar u ieħor oranġjo fuq naħha waħda u żewġ pin terminals fuq in-naħha l-oħra. Permezz ta' tnalja needle nose jew ghoddha simili, aqbad b'attenzjoni t-tab li tinsab fuq in-naħha fejn hemm il-wajer tal-plagg. Igħbed il-plagg 'il barra mill-manku minn ġewwa l-apertura tat-tarf.
- Naddaf sewwa l-manubriju u n-naħha ta' ġewwa tal-manku tat-throttle biex tneħħi l-ħmieg kollu.

### NOTA

- Jekk il-mankijiet tal-manubriju għandhom disinn, allin ja d-disinn fuq il-manku tal-lemin mad-disinn fuq il-manku tax-xellug bit-throttle f'pożizzjoni kompletament magħluqa (fully closed).*
- Segwi l-passi kollha biex tiżgura moviment liburu tal-manku tat-throttle. Haddem il-manku tat-throttle biex tivverifika li jmur lura liberament għall-pożizzjoni ta' waqfien (idle).*

Ara Figura 2 . Żerżaq il-manku **I-ġdid** li jissaħħan tat-throttle fuq it-tarf tal-manubriju. Dawwar il-manku biex tivverifika li l-isplines ta' ġewwa huma mqabbda mal-isplines ta' barra fuq is-sensur tal-manku li jdur.

- Installa l-koperturi tas-swiċċ. Issikka l-viti sakemm jidħlu tajjeb f'posthom.
- Installa l-assemblaġġ tal-kontroll tal-brejk, iżda tissikkax.
- Issikka l-koperturi tas-swiċċ.
  - Imbotta l-manku 'l-ġewwa biex tivverifika li l-manku qiegħed kompletament f'posta.

- Mexxi l-assemblaġġ tal-kopertura tas-swiċċ 'il-ġewwa (lil hinn mill-manku) biex ikun issikkat u ma joqgħodx jilgħab. Wara, ressaq il-kopertura tas-swiċċ 'l-barra Distanza: 1–2 mm (0.040–0,08 in) biex tagħti fit-spazju fejn jilgħab.
- Waqt li żżomm il-kopertura tas-swiċċ f'postha, issikka l-viti tal-kopertura tas-swiċċ.

Momentum: 4–5,1 N·m (35–45 in-lbs)

- Ivverifika li l-manku għandu kemmxjejn spazju fejn idur u jilgħab 'l-ġewwa u 'l-barra.
- Ivverifika li l-manubriju jdur u jerġa' lura liberament.

- Orbot il-viti tal-clamp tal-kontroll tal-brejk. Issikka Momentum: 6,8–9,0 N·m (60–80 in-lbs)
- Erġa' viverifika r-rotazzjoni tal-manubriju u għal fit-spazju fejn jilgħab.
- Ara Figura 1 u Figura 2, li juru l-installazzjoni simili tal-kopertura tal-ġenb tax-xellug. Installa l-kontrolli tal-manubriju tan-naħha tal-lemin bl-istess mod.

## ▲ TWISSIJA

Qabel ma tistartja l-magna, kun żgur li l-kontroll tat-throttle jingibed lura lejn il-pożizzjoni idle wieqfa rilaxxat. Il-kontroll tat-throttle li ma jħallix il-magna milli jirritorna awtomatikament għall-idle jista' jwassal għal telf ta' kontroll, li jistgħu jirriżulta f'mewt jew korriente serju. (00390a)

- Ivverifika li l-manku tal-lemin/throttle sleeve tista' ddur u terġa' lura liberament. It-tubu tal-manku m'għandux jagħqad mal-manubriju jew mal-kopertura tas-swiċċ.

### NOTA

*Is-sockets tat-terminal fis-sensur tal-manku li jdur jiġu poġġuti fuq naħha waħda. Il-pins jistgħu jiġi inseriti minn naħha waħda biss.*

- Permezz ta' tnalja needle nose jew ghoddha simili, aqbad b'attenzjoni t-tab li tinsab fuq in-naħha fejn hemm il-wajer tal-plagg it-tonda tal-gomma fuq it-tarf tan-naħha ta' barra tal-manku tat-throttle.
  - Daħħal il-plagg lura minn ġol-apertura tal-manku. Daħħal it-terminal pins fis-sockets fit-tarf tas-sensur tal-manku li jdur.
  - Agħfas il-plagg tal-gomma b'mod sod biex tivverifika li l-pins huma mdaħħlin sewwa ġewwa s-sockets.
- Installa l-għatlu tat-tarf tal-kromju fuq it-tarf tal-manku tat-throttle.

## Konnessjoni mal-Wiring tal-Vettura

### NOTA

- Kun cert li l-manki li jissaħħan huma installati b'mod korrett. L-installazzjoni mhux korretta se tipproducji shana eċċessiva.*
- Il-vetturi jista' jkollhom konnettur tal-enerġija aħdar jew iswed skont is-sena.*

- Il-manku tax-xellug u l-jumper harness jista' jkun fihom konnettur aħdar jew iswed skont is-sena tal-produzzjoni.
- Segwi l-wiring eżistenti biex tgħaddi l-harness tal-wajer ewljeni tal-manku li jissaħħan minn mal-manku tax-xellug:
    - minn go, matul jew madwar il-bracket tal-furketta,
    - tul il-frejm tal-vettura,
    - għal lokazzjoni ġenerali taħt is-sedil
  - Ara Figura 8 . Uža cineg tal-kejbil (9) mill-kit biex torbot il-wiring tal-manku mal-harnesses tal-wajers matul il-frejm tal-vettura. **2014-Mudelli ta' Wara** : Kompli wara Pass Nru. 15.

## Mudelli Touring 2014 u Wara

### NOTA

Sakemm ma jkunx dīgħa installat, Harness tal-Konnessjoni Elettrika (Part Nru. 69200722A għall-Mudelli 2014-2016 jew 69201599A għall-mudelli 2017 u Mudelli ta' Wara, huwa disponibbi separata) għandu jkun installat skont l-istruzzjonijiet f' **dak il-kit**.

- Segwi l-istruzzjonijiet fil-Kit tal-Harness tal-Konnessjoni Elettrika biex:
  - Tgħaqquad (splice) il-wajer **oranġo/ abjadfil**-kit tal-manku mal-wajer **vjola/blu** fuq il-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
  - Tgħaqquad (splice) il-wajer **l-aħmar** fil-kit tal-manku mal-wajer **aħmar/blu** fuq il-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
  - Tgħaqquad il-wajer **l-iswed** fil-kit tal-manku mal-wajer **l-iswed** fuq il-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
  - Installa l-ghażi fil-ġenb tal-4-way pin tal-konnettur jekk mhux użat.
  - Itfa s-ħana (heat shrink) fuq l-isplices issiġillati.
  - Orbot il-wajer l-iswed bit-terminal taċ-ċirku ma' kwalunkwe stud tal-ert fuq il-frejm. Ipproċedi għat-TLESTIJA.

## Mudelli Softail 2016 u Wara

### NOTA

Mudelli tal-2016-2017 jeħtieġu xiri separat ta' Harness tal-Konnessjoni Elettrika (H-D Part Nru. 72673-11 ).

*Xi mudelli tal-2018 u Wara jista' jkollhom damper weight li jrid jitneħha minn ġewwa l-manubrija tan-naħha tax-xellug.*

18- Mudelli li nħarġu wara jeħtieġu xiri separat ta' Harness tal-Konnessjoni Elettrika (H-D Part Nru. 69201599A).

- Illioka l-konnettur tad-Digital Technician [91A] (konnettur tal-pin griz six-way tad-Deutsch b'boot tal-gomma) taħt is-sedil. Poġgi l-Harness tal-Konnessjoni Elettrika fil-konnettur [91A], imma TIKKONNETTJAHX issa.

- Agħiddi l-wajers tal-manku li jissaħħan għal fuq il-Harness tal-Konnessjoni Elettrika. TAQTAX l-in-line fuse holder li hemm fuq il-wajer l-aħmar, imma aqta' l-wajers għal tul-addatt biex jilħqu tajjeb għal mal-konnetturi tal-isplice issiġġillati fuq il-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
- Agħqqad (splice) il-wajer l-iswed tal-manku mal-wajers **is-suwed** fil-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
- Agħqqad (splice) il-wajer oranġo/abjad tal-manku mal-wajers **homor/sofor** fil-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
- Agħqqad (splice) il-wajer oranġo/abjad tal-manku mal-wajers **homor/blu** li jinsabu fuq il-Harness b'Konnessjoni Elettrika.
- Uža heat gun jew tagħmir ieħor li jagħti sħana radjanti adattat biex tgħaqquad (shrink) il-konnettur mal-wajers.
- Igħbed il-boot tal-gomma 'l-barra minn mal-konnettur tal-pin tad-Digital Technician il-griz [91A]. Aqta' l-boot minn fuq il-wajers.
- Ikkonnettja l-kopertura tas-socket tal-Harness tal-Konnessjoni Elettrika għal mal-konnettur [91A].
- Daħħal il-boot tal-gomma fil-konnettur il-miftuħ tal-pin tal-Harness tal-Konnessjoni Elettrika.
- Holl fit jew neħhi l-erba' viti li jżommu l-ECM mal-bracket tal-immuntar. Daħħal il-Harness tal-Konnessjoni Elettrika taħt il-konnettur tal-ECM. Orbot tajjeb l-erba' viti. Issikka. Momentum: 5,1–6,2 N·m (45–55 **in-lbs**)
- Itfa s-ħana (heat shrink) fuq l-isplices issiġillati.
- Orbot il-wajer l-iswed bit-terminal taċ-ċirku ma' kwalunkwe stud tal-ert fuq il-frejm. Ipproċedi għat-TLESTIJA.

## TLESTIJA

### NOTA

*TWETTAQX il-passi li ġejjin qabel ma jkunu ġew installati l-mankijiet li jissaħħnu u l-wiring kollu relatav skont din il-folja tal-istruzzjonijiet.*

- Ivverifika li l-manku tal-lemin/throttle sleeve tista' ddur u terġa' lura liberament. It-tubu tal-manku m'għandux jaġħaqd mal-manubriju jew mal-kopertura tas-swicċ. TOPERAX il-vettura jekk it-throttle ma jkunx jiffunzjona tajjeb.
- Ivverifika li l-manubriju idur liberament u b'mod sħiħ mill-lemin għax-xellug mingħajr ma jiġbed fuq il-wajers.

### NOTA

*Biex tevita l-possibbiltà li ssir ħsara fis-sistema tas-sound, ivverifika li s-swicċ tal-ignition huwa MITFI qabel tinstalla l-fjs principali.*

- Ivverifika li s-swicċ tal-ignition qiegħed fil-pożizzjoni OFF. Ara l-manwal tas-servizz biex tinstalla l-fjs principali.

2. Installa t-tank tal-fjuwil skont il-manwal tas-servizz. Installa kwalunkwe komponent iefor tal-vettura li tneħha qabel skont il-manwal tas-servizz jew l-istruzzjonijiet tal-kit.

#### ⚠ TWISSIJA

**Wara l-installazzjoni tas-sedil, iġbed 'il fuq is-sedil biex tiżgura li jkun illokkjat f'postu. Waqt is-sewqan, sedil laxx jista' jiċċaqlaq u jikkawża t-telf tal-kontroll, li jista' jwassal għal mewt jew korriġment serju. (00070b)**

3. Ara l-manwal tas-servizz biex tinstalla s-sedil.

#### NOTA

- Biex jiġi evitat milli taqa' l-batterija, dawn il-mankijiet huma mfassla biex jifunzjonaw biss meta l-magna tkun imqabba. Il-mankijiet jipproduċu sħana massima bil-magna mqabba fuq cruising speed.
- Is-settings tas-ħana fuq l-arloġġ tal-kontroll tal-manku li jissahħan juru medda minn 1 (minimu) sa 6 (massimu).
- 4. Qabel ma tqabbad il-vettura, iċčekkja li l-mankijiet mhux qed jiproduċu sħana.
- 5. Qabbad il-magna. Iċčekkja l-mankijiet -idejn f'kull setting għal tishin xieraq. Żgura li l-manki tal-idejn ma jiproduċux sħana fis-setting mitfi (off).

## Troubleshooting

Ara Figura 7 għal dijagramma skematika tal-manku tal-idejn imsaħħan.

## Il-Mankijiet Ma Jiproduċux Sħana

1. Ara Figura 1. Iċčekkja li l-wajers huma mgħoddija kif suppost. Il-harness ewljeni tal-manku trid tiġi mgħoddija 'l-barra mill-kopertura tas-swiċċ. Jekk il-wajers ġew mgħoddija minn ġewwa, żarma l-kopertura tas-swiċċ tan-naħha tax-xellug tal-manubriju u spezzjona biex tara hemmx wajers maqrusa. Jekk l-wajers jinqarsu, ibdel il-manku tan-naħha tax-xellug u rrepeti l-proċess tal-installazzjoni bir-routing tal-wajer mgħoddi kif suppost.
2. Iċčekkja l-konnessjonijiet tal-wajers oranġo/abjad, aħmar/iswed tal-harness tal-wajer principali tal-manku.
  - a. Jekk xi konnessjoni tkun bil-ħsara, laxka jew dgħajfa, sewwi l-konnessjoni. Ittestja l-mankijiet.
  - b. Jekk l-konnessjonijiet kollha huma korretti, kompli bil-pass li jmiss.
3. Neħħi l-manku tax-xellug minn mal-manubriju.

4. Skonnettja l-konnetturi fuq il-manku tax-xellug minn mal-harness tal-wajer tal-manku tal-lemin.
5. Iċčekkja l-kontinwitā bejn iż-żewġ konnetturi fil-manku tax-xellug. Jekk it-test juri kontinwitā, l-mankijiet huma funzjonal.
6. Neħħi s-sedil skont l-istruzzjonijiet fil-manwal tas-servizz.
7. Startja l-vettura.
8. Iċčekkja għal 12 VDC tul il-wajers ħomor u suwed tal-harness tal-wajer principali tal-manku.
  - a. Jekk it-12 VDC ma tkunx preżenti matul il-wajers, iċčekkja l-fjus (14) fil-harness tal-wajer u ibdu jekk huwa mtajjar.
  - b. Jekk ma jkunx hemm 12 VDC, ibdel il-manku u l-harness tal-wajer tan-naħha tax-xellug u t-testja l-mankijiet.

## Il-Mankijiet Jiproduċu Sħana bis-Swiċċ tal-Ignixin (Cavetta) Mitfi (Off)

Jekk il-mankijiet jiproduċu s-ħana meta s-swiċċ tal-ignixin ikuu mitfi (Off), allura jew il-wajers tal-mankijiet ġew ikkonnettati ħażin mal-vettura, jew inkella l-manku u l-harness tal-wajer tan-naħha tax-xellug huma difetużi.

Iċčekkja b'attenzjoni l-konnessjonijiet kollha tal-wajers tal-manku li jissahħan fuq il-vettura. Jekk il-konnessjonijiet huma korretti, ibdel il-harness tal-wajer principali tal-manku li jissahħan, u wara t-testja l-mankijiet.




Figura 7. SKEMATIKA TAL-MANKU LI JISSAHĦXAN

## PARTS TAS-SERVICE




Figura 8. Parts tas-Service, Kits Tal-Manku Li Jissahhan

## PARTS TAS-SERVICE

Tabella 1. Parts tas-Service

Kitt	Item	Deskriżzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
Kit 56047-08A Mankijiet Li Jissahħnu bid-Disinn tal-Fjamma	1	Manku li jissahħan tan-naħha tax-xellug	56100-04B
	2	Manku li jissahħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin (jinkludi Item 3)	56048-08
	3	• Għatu tat-tarf, manku tan-naħha tal-lemin	55940-08
Kit 56049-08A Mankijiet li Jissahħnu tal-Kollezzjoni Ironside	1	Manku li jissahħan tan-naħha tax-xellug	Mhux Mibjugħi
	2	Manku li jissahħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin (jinkludi Item 3)	Mhux Mibjugħi
	3	• Għatu tat-tarf, manku tan-naħha tal-lemin	Mhux Mibjugħi
Kit 56196-08A Kromju u Gomma (Dijametru żgħiर) Mankijiet Li Jissahħnu	1	Manku li jissahħan tan-naħha tax-xellug	56617-04B
	2	Manku li jissahħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin (jinkludi Item 3)	56615-08
	3	• Għatu tat-tarf, manku tan-naħha tal-lemin	55950-08
Kit 56512-08A Kromju fit-Tond u Mankijiet Li Jissahħnu tal-Gomma	1	Manku li jissahħan tan-naħha tax-xellug	56514-04B
	2	Manku li jissahħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin (jinkludi Item 3)	56513-08
	3	• Għatu tat-tarf, manku tan-naħha tal-lemin	55949-08
Kit 56828-08A Mankijiet li Jissahħnu tal-Kollezzjoni Aileron	1	Manku li jissahħan tan-naħha tax-xellug	Mhux Mibjugħi
	2	Manku li jissahħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin (jinkludi Item 3)	Mhux Mibjugħi
	3	• Għatu tat-tarf, manku tan-naħha tal-lemin	Mhux Mibjugħi
Kit 56926-08A Kollezzjoni Skull (Kranju) Mankijiet Li Jissahħnu	1	Manku li jissahħan tan-naħha tax-xellug	56927-05A
	2	Manku li jissahħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin (jinkludi Item 3)	56928-08
	3	• Għatu tat-tarf, manku tan-naħha tal-lemin	55957-08
Kit 56100027 Kollezzjoni Slipstream Mankijiet Li Jissahħnu	1	Manku li jissahħan tan-naħha tax-xellug	56100038
	2	Manku li jissahħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin	56100032
	3	• Għatu tat-tarf, manku tan-naħha tal-lemin	56100024
Kit 56100047 Kollezzjoni Streamliner Mankijiet Li Jissahħnu	1	Manku li jissahħan tan-naħha tax-xellug	56100049
	2	Manku li jissahħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin	56100050
Kit 56100107 Kollezzjoni Airflow Mankijiet Li Jissahħnu	1	Manku li jissahħan tan-naħha tax-xellug	56100109
	2	Manku li jissahħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin	56100096
Kit 56100253 Kollezzjoni Airflow Mankijiet Li Jissahħnu	1	Manku li jissahħan tan-naħha tax-xellug	56100286
	2	Manku li jissahħan tat-throttle tan-naħha tal-lemin	56100096

**Tabella 1. Parts tas-Service**

Kitt	Item	Deskrizzjoni (Kwantit��)	In-Numru tal-Part
Kits 56100255, 56100412 Kollezzjoni Streamliner Mankijiet Li Jissa��hnu	1	Manku li jissa��hhan tan-na��ha tax-xellug (Kit 56100255) Manku li jissa��hhan tan-na��ha tax-xellug (Kit 56100412)	56100285 56100417
	2	Manku li jissa��hhan tal-a��ccelleratur tan-na��ha tal-lemin (Kit 56100255)	56100050
		Manku li jissa��hhan tal-a��ccelleratur tan-na��ha tal-lemin (Kitt 56100412)	56100418
	1	Manku li jissa��hhan tan-na��ha tax-xellug	56100288
Kit 56100257 Kollezzjoni tal-Kromju fit-Tond u Gomma Mankijiet Li Jissa��hnu	2	Manku li jissa��hhan tat-throttle tan-na��ha tal-lemin	56513-08
Kit 26100258 Kollezzjoni Slipstream Mankijiet Li Jissa��hnu	1	Manku li jissa��hhan tan-na��ha tax-xellug	56100292
	2	Manku li jissa��hhan tat-throttle tan-na��ha tal-lemin	56100032
Kit 56100260 Kollezzjoni Skull (Kranju) Mankijiet Li Jissa��hnu	1	Manku li jissa��hhan tan-na��ha tax-xellug	56100293
	2	Manku li jissa��hhan tat-throttle tan-na��ha tal-lemin	56928-08
Kit 56100263 Kollezzjoni Flame Mankijiet Li Jissa��hnu	1	Manku li jissa��hhan tan-na��ha tax-xellug	56100296
	2	Manku li jissa��hhan tat-throttle tan-na��ha tal-lemin	56048-08
Kit 56100267 Kollezzjoni tal-Kromju fit-Tond u Gomma (Dijametru ��Z��hir) Mankijiet Li Jissa��hnu	1	Manku li jissa��hhan tan-na��ha tax-xellug	56100295
	2	Manku li jissa��hhan tat-throttle tan-na��ha tal-lemin	56615-08
Kit 56100362 Willie G Skull Iswed Matt Mankijiet Li Jissa��hnu	1	Manku li jissa��hhan tan-na��ha tax-xellug	56100369
	2	Manku li jissa��hhan tat-throttle tan-na��ha tal-lemin	56100370
Items komuni għall-Kits KOLLHA	4	Konnettur tal-ispli�� issigillat (2)	70586-93
	5	Terminal ta��-ċirku, #10 (2)	9857
	6	Terminal ta��-ċirku, 1/4 pulzier (2)	9858
	7	Terminal ta��-ċirku, 5/16 pulzier	9859
	8	Harness tal-Wajer, estensjoni	69201703
	9	Cinga tal-kejbil, sewda, twila 7.75 pulzier (197 mm)	10006
	10	Wajer, adapter tal-blokkha tal-fjus	70329-04
	11	Harness tal-wajer, adapter	70310-04
	12	Clip, retainer tal-wajer (4)	70345-84
	13	Fjus, tat-tip "mini" blade, 2 Amp (grî��) (għall-blokka tal-fjus tal-vettura)	54305-98
	14	Fjus, ta' tip "mini" blade, 5 Amp (kannella ��ar) (għall-inline fuse holder) <b>(NOTA:</b> Fjus ta' 4 Amp huwa permissibbli f'din il-pożizzjoni)	72331-95
	15	Harness tal-wajer, sensur tat-throttle	69201713