



25-08-2020

الإرشادات

J05058



مجموعة العضو الدوار بالمكبج الأمامي (القرص)

عام

رقم المجموعة

محتويات المجموعة

راجع الشكل 1 و الجدول 1.

التركيب:

1. ارجع إلى دليل الخدمة لمعرفة إجراءات إزالة قرص المكبج وتفكيكه.

ملاحظة

لا تعد استخدام براغي قرص المكبج/الجزء الدوار. قد تؤدي إعادة استخدام هذه البراغي إلى فقدان العزم وتلف مكونات المكبج. (c00319)

2. جمع قرص مكبج جديد وركبه. راجع دليل الصيانة.

ملاحظة

تجنب التوقفات المفاجئة لأول 300 ميل. ستؤدي التوقفات المفاجئة أثناء فترة التليين إلى كشط قرص المكبج.

a. ضع بضع قطرات من الغراء على السنون اللولبية للبراغي الجديدة المصنوعة من الكروم من المجموعة.

مانع التسرب ومثبت الأسنان متوسط القوة LOCTITE 243 (أزرق) (97-99642)

b. لا تركيب قرص المكبج سوى باستخدام البراغي الجديدة المصنوعة من الكروم. اربط.

عزم الدوران: 33 (24 ft-lbs) (N·m)

3. المجموعتان 41500173 و 41500172:

a. حاذ الحز الموجود على سطح العضو الدوار مع القضيب الشعاعي الموجود بجوار ساق الصمام.

b. في حالة عدم اصطفاف ثقب المسامير، حرك العضو الدوار لمحاذاة الحز مع قضيب شعاعي آخر بجوار ساق الصمام.

A05-41830 و A07-42155 و A07-42156 و A95-44100 و A00-44367 و A00-44365 و A00-44360 و A00-44358 و A95-44101 و A02-44856 و A00-44821 و A03-44703 و A03-44700 و A09-44411 و A08-44940 و A08-44942 و A08-44944 و A08-44947 و A08-44950 و 08-48977 و A09-46778 و A07-46640 و A06-45118 و A08-44959 و 10-48978 و 10-48993 و 41500002 و 41500004 و 41500007 و 41500008 و 41500047 و 41500052 و 41500053 و 41500070 و 41500096 و 41500102 و 41500103 و 41500106 و 41500107 و 41500108 و 41500120 و 41500147 و 41500154 و 41500163 و 41500172 و 41500173

الموديلات

للإطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

متطلبات التركيب

مانع التسرب ومثبت الأسنان متوسط القوة LOCTITE 243 (أزرق) (97-99642) للمجموعتان A95-44101 و A95-44100:


- ينبغي عدم استخدام قرص المكبج سوى مع مجموعة وسادة المكبج C83-44063. في حالة عدم استخدام مجموعة وسادة المكبج هذه، فسيعرض القرص للتلف ويتم تقصير مدة استخدامه.
- تتوفر مجموعة وسادة المكبج C83-44063 المعدات الأصلية (OE) في موديلات عام 1992 وما بعده ويلزم استخدامها في هذه الموديلات. يلزم كذلك استخدام مجموعة وسادة المكبج C83-44063 في موديلات عام 1991 وما قبله. يتم تحديد هذه الواسائد من خلال الرقم 56 المختوم على السطح الخلفي الخارجي لوسادة المكبج المقابل لمادة الاحتكاك.
- تتطلب عملية التركيب على الجانب الأمامي الأيسر لجميع موديلات 1984-1994، باستثناء FXSTS، الشراء المنفصل لمجموعة قرص المكبج العائم الأمامي الأيسر (95-44144).
- تتطلب عملية التركيب على الجانب الأمامي الأيمن لجميع موديلات 1984-1994، المجهزة بقرص مزدوج الشراء المنفصل لمجموعة قرص المكبج العائم الأمامي الأيمن (95-44145).
- تتطلب عملية التركيب بموديلات FXSTS لأعوام من 1988 إلى 1994 والموديلات المجهزة بمجموعات الطرف الأمامي الزنبركي الشراء المنفصل لمجموعة قرص المكبج العائم الأمامي الزنبركي (95-44159).

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم الاستعانة بدليل صيانة لموديل دراجتك النارية لمباشرة عملية التركيب هذه، ويمكنك الحصول عليه من وكيل Harley-Davidson.



الشكل 1. قطع غيار الخدمة: مجموعات العضو الدوار بالمكبج الأمامي (القرص)

الجدول 1. قطع غيار الخدمة: مجموعات العضو الدوار بالمكبج الأمامي (القرص)

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر	المجموعات
لا تُباع بشكل منفصل	العضو الدوار بالمكبج، الأمامي	1	جميع مجموعات الأدوات باستثناء
4562	برغي، من الكروم (5 أو 7 حسب نمط العضو الدوار)	2	41500172 41500173 41500154 41500163
لا تُباع بشكل منفصل	العضو الدوار بالمكبج، الأمامي	1	41500172 41500173
A3655	البرغي (5)	2	41500154 41500163