



STRUZZJONIJIET



94100051

2022-02-24

KITT TAL-IMMUNTAR TAL-KAXXA TA' FUQ

INFORMAZZJONI ĜENERALI

Tabella 1. Informazzjoni Ĝeneralni

Kits	Għodod suġġeriti	Livell ta' Hila fis-Sengħa ⁽¹⁾	Hin
53000800	Nuċċali tas-sigurtà, Torque Wrench		1,5 siegħa

(1) Meħtieġa għoddha u metodu ta' teknika li jagħtu l-valur tal-issikkar għal mat-torque jew għodod u tekniki moderati oħra

KONTENUT TAL-KIT




Figura 1. Kontenut tal-Kit: Immuntar tal-Kaxxa ta' Fuq

Tabella 2. Kontenut tal-Kit: Immuntar tal-Kaxxa ta' Fuq

Item	Kwatra	Ivverifika li l-kontenuti kollha huma prezent i fil-kitt qabel tinstalla jew tneħħi l-objetti mill-vettura.		
		Deskriżzjoni	Nru. tal-Part	NOTI:
1	8	Vit b'ras ta' buttuna tal-flanġ, M6 x 1.0 x 16	10200924	
2	4	Washer, ċatt, M6	53000800_17	Parti mill-kitt ta' servizz (Part Nru 53000902)
3	8	Washer, plastik	53000800_12	Parti mill-kitt ta' servizz (Part Nru 53000902)
4	8	Slajd tal-plastik	53000800_09	Parti mill-kitt ta' servizz (Part Nru 53000902)
5	4	Washer, personalizzat, M10	53000800_27	Parti mill-kitt ta' servizz (Part Nru 53000902)
6	1	Pjanċa ta' fuq	53000850	
7	1	Bumper	53000918	
8	2	Vit tal-flanġ eżagonali, M8 x 60	10201265	
9	2	Spacer	12400219	
10	2	Vit tal-flanġ eżagonali, M8 x 30	10201294	
11	1	Vit b'ras ta' buttuna tal-flanġ, M6 x 1.0 x 10	10201050	
12	1	Brekit għall-immuntar	53000844	

GENERALI

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-Katalgu tal-Bejgħ Parts u Aċċessorji (P&A) jew is-sezzjoni tal-Aċċessorji ta' www.harley-davidson.com.

Ivverifika li qed tintuża l-verżjoni l-aktar kurrenti tal-karta tal-istruzzjonijiet. Huwa disponibbli fi: h-d.com/isheets

Ikkontattja Ċentru għall-Appoġġ tal-Klienti tal-Harley-Davidson fuq 1-800-258-2464 (L-Istati Uniti biss) jew 1-414-343-4056.

Htiġiet tal-Installazzjoni

⚠ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Jekk il-proċedura mhijex fi ħdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-ghoddha korretta, halli aġġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew koriment serju. (00308b)

NOTA

Din il-folja tal-istruzzjonijiet tagħmel referenza għall-informazzjoni tal-manwal tas-servizz. Huwa meħtieg manwal tas-servizz għas-sena u l-mudell tal-mutur għal din l-installazzjoni li huwa disponibbli mingħand:

- Negozjant ta' Harley Davidson.
- Il-Portal ta' Informazzjoni tas-Servizz tal-H-D, l-aċċess jibbaża fuq abbonament li huwa disponibbli għall-biċċa l-kbira tal-mudelli tal-2001 dawk ġodda. Għal aktar informazzjoni ara l-Mistoqsijiet Frekwenti dwar l-abbonamenti .

IPPREPARA

1. Ara t-Tabella 2. Neħħi s-sedil tal-passiġġier (1) u s-sedil (2).




Figura 2. Sedil

NEHHI

1. NOTA

Il-harness tad-dawl ta' wara u l-kejbil tal-lukkett huma mwaħħla mal-baži tal-maqbad tal-idejn b'ċineg tal-kejbils.

1. Ara t-Tabella 3. Neħħi l-viti mill-baži tal-maqbad tal-idejn (3).
2. Ara t-Tabella 4. Neħħi u armi ċ-ċineg tal-kejbils (2).
3. Ara t-Tabella 4. Neħħi d-dawl ta' wara (3).
 - a. Skonnettja l-konnettur tad-dawl ta' wara (5)
 - b. Ara t-Tabella 3. Neħħi l-viti (1).
4. Ara t-Tabella 4. Neħħi l-lukkett tas-sedil (6).
 - a. Ara t-Tabella 3. Neħħi l-viti tal-lukkett tas-sedil (2).
5. Ara t-Tabella 4. Neħħi l-maqbad tal-idejn (1) mill-baži tal-maqbad tal-idejn (7).
 - a. Neħħi l-vit tal-maqbad tal-idejn (4).
6. Ara t-Tabella 5. Taqqab toqob biex ikun hemm il-laxk (clearance) (1).
 - a. Taqqab erba' toqob pilota.
3 mm (0.125 in)
 - b. Taqqab erba' toqob.
20 mm (0,787 in)




Figura 3. Maqbad tal-idejn




Figura 4. Żarma l-Baži tal-Maqbad tal-idejn




Figura 5. Toqob tal-Baži tal-Maqbad tal-idejn

INSTALLA

1. Ara t-Tabella 4. Installa l-lukkett tas-sit (6).
 - a. Ara t-Tabella 6. Installa l-viti tal-lukkett tas-sedil (3). Issikka.
Momentum: 8–10 N·m (5,9–7,4 ft-lbs) *Viti tal-lukkett tas-sedil*
2. Ara t-Tabella 4. Installa d-dawl ta' wara (3).
 - a. Ara t-Tabella 6. Installa l-viti tad-dawl ta' wara (2). Issikka.
Momentum: 7–9 N·m (5,2–6,6 ft-lbs) *Viti tad-dawl ta' wara*

- b. Ikkonnettja l-konnettur tad-dwal ta' wara (5)
- 3. Ara t-Tabella 4. Għaddi l-kejbil tal-lukkett tas-sedil u l-harness tad-dawl ta' wara. Waħħal permezz taċ-ċineg tal-kejbils il-ġodda (2).
- 4. Ara t-Tabella 6. Installa l-baži tal-maqbad tal-idejn (1).
 - a. Installa l-viti tal-baži tal-maqbad tal-idejn (4). Issikka. Momentum: 28,5–32,5 N·m (21,0–24,0 ft-lbs) *Vit tal-baži tal-maqbad tal-idejn*
- 5. Ara t-Tabella 8. Installa l-bumper (2) u l-vit (1) mal-bracket tal-immuntar (3).
 - a. Issikka l-vit (1). Momentum: 9–11,5 N·m (6,6–8,5 ft-lbs) *Vit tal-bumper*
- 6. Ara t-Tabella 7. Installa l-ispazjaturi (2) fil-baži tal-maqbad tal-idejn (1).
- 7. Ara t-Tabella 8. Installa l-bracket tal-immuntar (3).
 - a. Installa l-viti bla ma tissikkahom (4, 5).
 - b. Ara t-Tabella 9. Installa l-baži tal-maqbad tal-idejn mal-viti tal-bracket tal-immuntar (5). Issikka. Momentum: 9–11,5 N·m (6,6–8,5 ft-lbs) *Baži tal-maqbad tal-idejn mal-viti tal-bracket tal-immuntar*
 - c. Ara t-Tabella 8. Issikka l-viti (4, 5). Momentum: 32,5 N·m (24,0 ft-lbs) *Viti tal-bracket tal-Immuntar*
- 8. Ara t-Tabella 10. Installa l-maqbad tal-idejn (2).
 - a. Installa l-viti b'mod laxk (1) fuq iż-żewġ naħħat.
 - b. Ara t-Tabella 9. Installa l-baži tal-maqbad tal-idejn mal-viti tal-maqbad tal-idejn (4).
 - c. Issikka l-viti kollha. Momentum: 7–8 N·m (5,2–5,9 ft-lbs) *Vit tal-maqbad tal-idejn*
- 9. Ara t-Tabella 11. Installa l-pjanċa ta' fuq.
 - a. Installa l-washers personalizzati (6), il-washers tal-plastik (5) u l-islajds tal-plastik (4) fuq il-bracket tal-immuntar (7).
 - b. Installa l-pjanċa ta' fuq (8).
 - c. Installa l-islajds tal-plastik (4), il-washers tal-plastik (3), il-washers ċatti (2) u l-viti (1).
 - d. Issikka l-viti (1). Momentum: 9,5 N·m (7,0 ft-lbs) *Viti tal-pjanċa ta' fuq*




Figura 6. Installa l-Baži tal-Maqbad tal-Idejn




Figura 7. Spacers




Figura 8. Brekit tal-Immuntar




Figura 10. Maqbad tal-idejn




Figura 9. Viti tal-Immuntar ta' Wara




Figura 11. Hardware tal-Pjanċa ta' Fuq

LESTI

▲ TWISSIJA

Wara l-installazzjoni tas-sedil, iġbed 'il fuq is-sedil biex tiżgura li jkun illokkiġat f'postu. Waqt is-sewqan, sedil laxx jista' jiċċaqlaq u jikkawża t-telf tal-kontroll, li jista' jwassal għal mewt jew korriġent serju. (00070b)

- Ara t-Tabella 2. Neħħi s-sedil (2) u s-sedil tal-passiġġier (1).