



## KITT TAL-HARDWER TAL-HOUSING TAL-ISWIĆĆ

## GENERALI

## IN-NUMRU TAL-KITT

91124-03A

## Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-Katalgu tal-Bejh P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u Aċċessorji fuq [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (Ingliz biss).

## Parts Addizzjonali Meħtieġa

## ▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Uża l-proċeduri ta' fuq il-manwal tas-srvic kif xieraq. Jekk il-proċedura mhijiex fi ħdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-ghoddha korretta, ġalli aġġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriġent serju. (00333b)

## NOTA

Din il-folja tal-istruzzjonijiet tagħmel referenza ghall-informazzjoni tal-manwal tas-servizz. Manwal tas-Servizz għall-mudell tal-mutur tiegħek huwa meħtieġ għal din l-installazzjoni u huwa disponibbi mingħand Agent tal-Harley-Davidson.

## Kontenut tal-Kit

Ara Figura 1 u Tabella 1.

## INSTALLAZZJONI

## ▲ TWISSIJA

Bix tevita milli l-magna tixgħel b'mod aċċidental, li tista' tikawwa mewt jew korriġent serju, skonnettja n-negattiv (-) tal-kejbil tal-batterija qabel ma tipproċedi. (00048a)

## ▲ TWISSIJA

L-ewwel skonnettja n-negattiv (-) cable tal-batterija. Jekk il-pożittiv (+) tal-kejbil jikkuntattja l-ground li jkun bil-kejbil negattiv (-) konness miegħu, ix-xrar li jirriżulta jista' jikkawwa l-isplużjoni tal-batterija, li jista' jwassal għal mewt jew korriġent serju. (00049a)

- Skonnettja l-kejbil tan-negattiv (-) tal-batterija billi ssegwi l-istruzzjonijiet tal-Manwal tas-Servizz ix-xieraq.
- Segwi l-proċedura fil-Manwal tas-Servizz xieraq biex tneħħi l-viti eżistenti mill-housings tas-swiċċ tal-manubriju, l-assemblaġġ tal-lieva tal-klaċċ u l-lieva tal-brejk ta' quddiem u l-kontroll tal-aċċelleratur.

- Ara Figura 1. Għal-lieva tal-klaċċ ta' fuq u t'-isfelċ u l-klampi tal-housings tal-lieva tal-brejk ta' quddiem, uža l-viti (1) bil-washers (3). Issikka skont l-Manwal tas-Servizz ix-xieraq.
- Għall-housings tal-kopertura tas-swiċċ, uža l-viti (2). Issikka skont l-Manwal tas-Servizz ix-xieraq.

## PARTS TAS-SERVICE




Figura 1. Parts tas-Service: Kitt tal-Hardwer tal-Housing tas-Swiċċ

Tabella 1. Parts tas-Service

Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
1	Vit, ras ta' buttuna, TORX®, 1/4-20 x 1-1/8-il pulzier (4)	4456
2	Vit, TORX ras ta' buttuna, 10-24 x 1/2 pulzier (4)	4457
3	Washer, 1/4 ta' pulzier (4)	94062-03