



INSTRUCCIONES

94100239

2022-06-28



KIT DE ENFRIADOR DE ACEITE ASISTIDO POR VENTILADOR MILWAUKEE-EIGHT

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
52300409	Gafas de seguridad, llave dinamométrica, Digital Technician II (DT II)	 Amortiguador oscuro 3

(1) Se requiere DTII y la instalación por parte de un concesionario

CONTENIDOS DEL KIT




Figura 1. Contenido del kit: Kit de enfriador de aceite asistido por ventilador Milwaukee-eight

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de enfriador de aceite asistido por ventilador Milwaukee-eight

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
☒	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
☐		1	Ventilador del enfriador de aceite	No se vende por separado	

GENERALIDADES

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com.

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: h-d.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondiente del Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00333b)

NOTA

Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un Manual de servicio para la motocicleta de este modelo del año y modelo y está disponible en:

- Un concesionario Harley-Davidson.
- El Portal de información de H-D Service, un acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos de 2001 y posteriores. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre suscripciones.

Estos artículos se encuentran disponibles en su concesionario local de Harley-Davidson.

DIGITAL TECHNICIAN II (N.º DE PIEZA: HD-48650)

- El kit requiere una recalibración de Módulo de control electrónico (ECM). Consulte con un concesionario Harley-Davidson.

PREPARACIÓN

1. Quite el fusible principal. Vea el manual de servicio.

EXTRACCIÓN

1. Retire la cubierta del enfriador de aceite. Vea el manual de servicio.
2. Vea la Figura 2. Quite los tornillos (1).




Figura 2. Tornillos del enfriador de aceite

INSTALACIÓN

1. Vea la Figura 3. Instale el ventilador del enfriador de aceite (2) en el enfriador de aceite (1).
 - a. Rote y levante el conjunto del enfriador de aceite.
2. Instale el conjunto del enfriador de aceite asistido por ventilador en el vehículo.
 - a. Vea la Figura 2. Instale y ajuste los tornillos (1).
Par: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Vea la Figura 3. Conecte el conector del ventilador del enfriador de aceite (3) al arnés del vehículo (1). Vea la Figura 4.
4. Instale la cubierta del enfriador de aceite. Vea el manual de servicio.




Figura 3.




Figura 4. Arnés del vehículo

Finalización

1. Instale el fusible principal. Vea el manual de servicio.
2. Calibre el ECM con la herramienta especial. Consulte con un concesionario Harley-Davidson.

Herramienta especial : DIGITAL TECHNICIAN II
(HD-48650)