



KIT NG MILWAUKEE-EIGHT FAN ASSISTED OIL COOLER

PANGKALAHATANG IMPORMASYON

Talahanayan 1. Pangkalahatang Impormasyon

Mga Kit	Mga Iminumungkahing Kagamitan	Antas ng Kasanayan ⁽¹⁾
52300409	Salaming Pangkaligtasan, Torque Wrench, Digital Technician II (DT II)	 3 Dark wrench

(1) Kailangan ang pagkakabit ng DTII at dealer

MGA NILALAMAN NG KIT




Figure 1. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng Milwaukee-eight Fan Assisted Oil Cooler

Talahanayan 2. Mga Nilalaman ng Kit: Kit ng Milwaukee-eight Fan Assisted Oil Cooler

Tiyakin na lahat ng nilalaman ay nasa kit bago magkabit o magtanggag ng mga item mula sa sasakyan.					
☒	Item	Qty	Paglalarawan	Part No. (Piyesa Blg.)	Mga tala
☐		1	Oil cooler fan	Hindi ipinagbibili nang hiwalay	

PANGKALAHATAN

Mga Modelo

Para sa impormasyon ng fitment ng modelo, tingnan ang Parts and Accessories (Mga Piyesa at Accessory) (P&A) Retail na Katalogo o ang seksyon ng mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com.

Tiyakin na ginagamit ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin. Makukuha ito sa: h-d.com/isheets

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa taon/modelo ng motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito at makukuha sa:

- Isang Harley-Davidson dealer.
- H-D Service Information Portal (Portal ng Impormasyon sa Serbisyo), isang akses na nakabatay sa subscription na magagamit ng karamihang 2001 at mas bagong modelo. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga madalas itanong tungkol sa mga subscription.

Ang mga item na ito ay makukuha sa iyong lokal na dealership ng Harley-Davidson.

DIGITAL TECHNICIAN II (NUMERO NG PARTE: HD-48650)

- Ang kit ay nangangailangan ng Electronic Control Module (ECM) recalibration. Kumontak ng isang dealership ng Harley-Davidson.

MAGHANDA

1. Tanggalin ang pangunahing fuse. Tingnan ang manwal ng serbisyo.

ALISIN

1. Tanggalin ang takip ng oil cooler. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
2. Tingnan ang Figura 2. Tanggalin ang mga turnilyo (1).




Figure 2. Mga Turnilyo ng Oil Cooler

IKABIT

1. Tingnan ang Figura 3. Ikabit ang oil cooler fan (2) sa oil cooler (1).
 - a. Ikutin at buhatin ang assembly ng oil cooler.
2. Ikabit ang assembly ng fan assisted oil cooler sa sasakyan.
 - a. Tingnan ang Figura 2. Ikabit ang higpitan ang gma turnilyo (1).
Torque: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Tingnan ang Figura 3. Ikonekta ang konektor ng oil cooler fan (3) sa harness ng sasakyan (1). Tingnan ang Figura 4.
4. Ikabit ang takip ng oil cooler. Tingnan ang manwal ng serbisyo.




Figure 3.




Figure 4. Harness ng Sasakyan

KUMPLETUHIN

1. Ikabit ang pangunahing fuse. Tingnan ang manwal ng serbisyo.
2. I-calibrate ang ECM gamit ang espesyal na tool. Magtungo sa isang dealer ng Harley Davidson.
Espesyal na Tool: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)