



09-01-2023

الإرشادات



J01143

مجموعات أدوات علم قاعدة الصندوق الخلفي TOUR-PAK والحقيبة الجانبية الصلبة

عام

أرقام مجموعة الأدوات

3. اقطع البطانة المطاطية اللاصقة إلى نصفين.
4. أزل الدعامة اللاصقة من البطانات المطاطية.
5. 2. انظر الشكل لضمان ثبات سارية العلم أفقيًا، ضع بطانة واحدة على جانبي كتيفة سارية العلم داخل الصندوق الخلفي Tour-Pak أو الحقائب الجانبية.

61400204، 03-94901، 07-94839، 02-94837، 98-94626، 61400723، 61400377

ملاحظة

إن الأعلام ليست مخصصة للاستخدام على الطرق السريعة. لن يتحمل تصميم هذه الأعلام سرعات الرياح عند القيادة بسرعات عالية على الطرق السريعة. تم تصميم هذه الأعلام للاستخدام في المهرجانات فقط.

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

محتويات المجموعة

الجدول 1. محتويات المجموعة

رقم الجزء	الوصف	العنصر
1	البطانات المانعة للتآكل (2)	1
2	سارية العلم، قاعدة الصندوق	2
3	أداة التثبيت، سارية العلم	3
94625-98	العلم، القياسي، قاعدة الصندوق	4
02-94838	العلم، الذكرى السنوية الـ 100، قاعدة الصندوق	
17-94842	العلم، الذكرى السنوية الـ 105، قاعدة الصندوق	
03-94902	العلم، POW-MIA، قاعدة الصندوق	
61400203	العلم، الذكرى السنوية الـ 110، قاعدة الصندوق	
61400376	العلم، المحارب الجريح، قاعدة الصندوق	5
61400720	العلم، الذكرى السنوية الـ 120، الصندوق الخلفي Tour-Pak / الحقيبة الجانبية	
	لا تباع بشكل منفصل	5

التركيب:

ملاحظة

قد تدخل المياه إلى الصناديق الخلفية Tour-Pak / الحقائب الجانبية في حالة تثبيت سارية العلم أثناء الطقس العاصف.

ملاحظة


قد يؤدي تركيب سارية العلم بالصندوق الخلفي Tour-Pak أو الحقيبة الجانبية بدون وضع بطانات مانعة للتآكل بشكل صحيح إلى تلف الجزء الخارجي من الصندوق الخلفي Tour-Pak أو الحقيبة الجانبية. افحص دوريًا للتحقق من أن سارية العلم لا تزال تلامس البطانات المانعة للتآكل.

1. انظر الشكل أزل الدعامة اللاصقة من البطانات المانعة للتآكل وثبتها على المنطقة التي ستلامس فيها قاعدة السارية الجزء المطلي من الصندوق الخلفي Tour-Pak أو الحقيبة الجانبية.


2. ركب سارية العلم بالصندوق الخلفي Tour-Pak أو الحقيبة الجانبية.

ملاحظة

قد يؤدي تركيب سارية العلم بالصندوق الخلفي Tour-Pak أو الحقيبة الجانبية بدون وضع بطانات مطاطية بشكل صحيح إلى تلف الجزء الخارجي من الصندوق الخلفي Tour-Pak أو الحقيبة الجانبية.



الشكل 1. سارية علم مثبتة على الصندوق الخلفي Tour-Pak



الشكل 2. البطانات المطاطية مثبتة على الجزء الداخلي من الصندوق الخلفي Tour-Pak