



ערכות תושבת לדגל לדגמי TOUR-PAK ולתיקי אוכף קשיחים

כללי

מספרי ערכה

61400204 ,03-94901 ,07-94839 ,02-94837 ,98-94626
61400723 ,61400377

הערה

דגלים אינם מיועדים לשימוש בכביש מהיר. המבנה של דגלים אלה לא יחזיק מעמד במהירויות רוח הקיימות בכבישים מהירים. דגלים אלה מיועדים לשימוש במצעים ובתלוכות בלבד.

דגמים

למידע אודות התאמה לדגם, עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

תכולת הערכה

טבלה 1. תכולת הערכה

| מספר חלק | תיאור | פריט |
|---------------|--|------|
| לא נמכר בנפרד | רפידות בלאי (2) | 1 |
| לא נמכר בנפרד | תורן הדגל, תושבת לארגז | 2 |
| לא נמכר בנפרד | סוגר, תורן הדגל | 3 |
| 98-94625 | דגל, סטנדרטי, תושבת לארגז | 4 |
| 02-94838 | דגל, שנת ה-100, תושבת לארגז | |
| 17-94842 | דגל, שנת ה-105, תושבת לארגז | |
| 03-94902 | דגל, שבויים ונעדרים (POW-MIA), תושבת לארגז | |
| 61400203 | דגל, שנת ה-110, תושבת לארגז | |
| 61400376 | דגל, לוחם פצוע, תושבת לארגז | 5 |
| 61400720 | דגל, שנת ה-120, Tour-Pak/תיקי אוכף | |
| לא נמכר בנפרד | רפידת גומי | |

התקנה

הערה

מים עלולים לחדור במזג אוויר סוער אל ארגזי Tour-Pak/תיקי אוכף כאשר התורן הדגל מותקן.

הערה

חיבור תורן דגל אל Tour-Pak או תיק אוכף ללא רפידות בלאי במקומן הנכון עלול לגרום נזק לצד החיצוני של Tour-Pak או של תיק האוכף. בדוק באופן סדיר וודא שתורן הדגל במגע עם רפידות הבלאי.


1. ראה איור 1. הסר את הציפוי מחומר ההדבקה בצד האחורי של רפידות הבלאי ושים אותן במקום שבו בסיס התורן נוגע באזור צבוע של Tour-Pak או תיק האוכף.

2. חבר את תורן הדגל אל Tour-Pak או תיק האוכף.

הערה


חיבור תורן דגל אל Tour-Pak או תיק אוכף ללא רפידות גומי במקומן הנכון עלול לגרום נזק לצד החיצוני של Tour-Pak או של תיק האוכף.

3. חתוך את רפידת הגומי עם חומר ההדבקה לחצי.



1. רפידת בלאי

תרשים 1. דגל תורן המותקן ב-Tour-Pak



1. רפידות גומי

תרשים 2. רפידות גומי המותקנות בצד הפנימי של Tour-Pak