



INSTRUCCIONES

ISRQSG_1267029

2021-03-17



RECURSOS DE APOYO DE INFOTAINMENT (INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO)

Tabla de contenido

Unidad de control de infoentretenimiento (IFCU)

- Unidad de control de infoentretenimiento (IFCU)

BOOM! BOX Audio

- BOOM! GTS 2019 y posterior
- BOOM! BOX 6.5 GT
- Radio estándar BOOM! Box 4.3
- Punto de interés (PDI) del localizador de concesionarios

Sistema Advanced Audio

- Sistema Advanced Audio Harmon

Conectividad inalámbrica

- Conectividad inalámbrica, auriculares

Vehículo eléctrico (EV)

- Archivos de software de la LiveWire

Revolution Max

- Pan America
- Sportster S (RH1250S), Nightster (RH975)

Prácticas recomendadas en relación con unidades USB

Motivo de la revisión

Tabla 1. Historial reciente del documento

Fecha	Descripción de la revisión
2024-05-07	Nuevas actualizaciones de software para los modelos LiveWire S2: Archivos de software de la LiveWire
2024-03-26	Nuevas actualizaciones de software: Conectividad inalámbrica, auriculares
2024-03-19	Nuevas actualizaciones de 6.5GT POI: Punto de interés (PDI) del localizador de concesionarios
2024-03-07	Nuevas actualizaciones de software para Unidad de control de infoentretenimiento (IFCU): Unidad de control de infoentretenimiento (IFCU)
2024-02-27	Añadido Prácticas recomendadas en relación con unidades USB
2024-02-12	Se ha actualizado el Punto de interés (POI) GTS. Vea Punto de interés (PDI) del localizador de concesionarios
2024-02-05	Software Del Mar actualizado a la versión 5.1380.89 20240108. Vea Archivos de software de la LiveWire

Tabla 1. Historial reciente del documento

Fecha	Descripción de la revisión
2024-01-12 @ 5:22 pm CT	Se ha eliminado la versión 1.3.8.0. y se ha revertido a la versión 1.3.3.0 para IFCU Amplifier: Unidad de control de infoentretenimiento (IFCU)
2024-01-12 @ 12pm CT	Actualizaciones de software recargadas para IFCU Amplifier: Unidad de control de infoentretenimiento (IFCU)

Propósito del documento

Este documento es una colección de los últimos archivos de software para todos los productos de infotainment (información y entretenimiento) y productos Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) de Harley-Davidson. Consulte Prácticas recomendadas en relación con unidades USB para minimizar el riesgo de experimentar problemas durante la instalación.

Unidad de control de infoentretenimiento (IFCU)

Para ver vídeos instructivos y notas de la versión, consulte Recursos de soporte de la unidad de control del sistema infotainment (IFCU)

Tabla 2.

Software y aplicación	Última versión	Ubicación del archivo de software	Notas de la publicación
IFCUSistema operativo Skyline™ RECOMENDACIONES	240002213D	NSNA_20023D	Vea las instrucciones para la instalación en Recursos de soporte de la unidad de control del sistema infotainment (IFCU).
IFCUSistema operativo Skyline™	240002237D	NSNA_20023D	

BOOM! BOX Audio

BOOM! GTS 2019 y posterior

Tabla 3.

Software y aplicación	Última versión	Archivo de software más reciente	Número de pieza de hardware	Manual del propietario
BOOM! BOX GTS - América del Norte	M23.22.27.00	swdl_boom-box_GTS_DOW	• 76000783 • 76000779 • 76000786 • 76000796	Manual del propietario de BOOM! BOX GTS
BOOM! BOX GTS - Europa (HDI)	M23.22.27.00	swdl_boom-box_GTS_HDI	• 76000784 • 76000780 • 76000787 • 76000797	
BOOM! BOX GTS - Resto del mundo (ROW)	M23.22.27.00	swdl_boom-box_GTS_ROW	• 76000785 • 76000781	

Tabla 4. Enlaces de referencia de BOOM! BOX GTS

Enlaces de referencia	Notas			
https://harleydavidson.welcome.naviextras.com	Enlace de GTS Toolbox			

1436457



Vídeo 1. Tutorial de actualización del software para radio GT/GTS

1436457



Vídeo 2. Tutorial de actualización de mapas Naviextras para radio GTS

BOOM! BOX 6.5 GT

Tabla 5.

Software y aplicación	Última versión	Ubicación del archivo de software	Número de pieza de hardware	Manual del propietario
Radio BOOM! BOX 6.5GT Premium - América del Norte	1.22.0.3	Radio GN1BOOM6GT Premium - América del Norte	76000076	Manual de Radio BOOM! BOX 6.5GT
Radio BOOM! BOX 6.5GT Premium - Europa	1.22.0.3	Radio GN1BOOM6GT Premium - Europa	76000231	
Radio BOOM! BOX 6.5GT Premium - Internacional	1.22.0.3	Radio GN1BOOM6GT Premium - Internacional	76000232	
Radio BOOM! BOX 6.5GT CVO Premium - América del Norte	1.22.0.3	Radio GN1BOOM6GT CVO Premium - América del Norte	76000228	
Radio BOOM! BOX 6.5 GT CVO Premium - Europa	1.22.0.3	Radio GN1BOOM6GT CVO Premium - Europa	76000229	

Tabla 6. Enlaces de referencia de BOOM! BOX 6.5GT

Enlaces de referencia	Notas			
[PDF] Proceso de actualización de mapa 6.5GT de Harley-Davidson - Español	Directiva paso a paso descargable en PDF para la actualización de mapas y el reemplazo/restauración intercontinental. En inglés únicamente.			
https://harley-davidson.naviextras.com/shop/portal	Enlace de 6.5GT Toolbox			

1436457



Vídeo 3. Tutorial de actualización de los mapas Naviextras para radio GT

Radio estándar BOOM! Box 4.3

Tabla 7. BOOM! BOX 4.3

Software y aplicación	Última versión	Ubicación del archivo de software	Número de pieza de hardware	Manual del propietario
BOOM! BOX 4.3 estándar - América del Norte	1.22.0.1	Radio BOOM_43 Standard - América del Norte	76000075	Manual de Radio BOOM! BOX 4.3
BOOM! BOX 4.3 Estándar - Internacional	1.22.0.1	Radio BOOM_43 Standard - Internacional	76000230	

Tabla 8. Enlaces de referencia de BOOM! BOX 4.3

Enlaces de referencia	Notas			
Manual de Radio BOOM! BOX 4.3	Este manual incluye todos los modelos de año con la radio 4.3.			

Punto de interés (PDI) del localizador de concesionarios

Tabla 9. Actualización del localizador de concesionario

Software y aplicación	Última versión	Ubicación del archivo de software	o locales
Actualización de POI del localizador del concesionario 6.5GT - América del norte	MY2024-1	BOOM_Dealer_Locator_POI_6GT_NA	Versión de software de radio 1.21.2.1 o posterior
Actualización de POI del localizador del concesionario 6.5GT - Europa		BOOM_Dealer_Locator_POI_6GT_EU	Versión de software de radio 1.21.2.1 o posterior
Actualización de POI del localizador del concesionario 6.5GT - Resto del mundo (ROW)		BOOM_Dealer_Locator_POI_6GT_ROW	Versión de software de radio 1.21.2.1 o posterior
Actualización de POI del localizador del concesionario GTS - América del norte	MY2024-1	BOOM_Dealer_Locator_POI_GTS_NA	Versión de software de radio 19.19.03.00 o posterior
Actualización de POI del localizador del concesionario GTS - Europa		BOOM_Dealer_Locator_POI_GTS_EU	
Actualización de POI del localizador del concesionario GTS - Resto del mundo (ROW)		BOOM_Dealer_Locator_POI_GTS_ROW	



Vídeo 4. Tutorial de actualización del punto de interés para radio GT/GTS

Enlaces de vídeo

Tabla 10. Enlaces de vídeo BOOM! BOX

Enlaces	Notas
Videos relacionados con el audio All BOOM! BOX	En estos momentos, los vídeos solo están disponibles en inglés.

Sistema Advanced Audio Harmon/Kardon de 2013 y anteriores

Tabla 11.

Software y aplicación	Última versión	Archivo de software más reciente	Guía del usuario
Sistema Advanced Audio ST10	8.25.0	Advanced_Audio_System_Harmon-Kardon	Advanced Audio System Update Instructions - English

Conectividad inalámbrica, auriculares

NOTA

Descargue el Administrador de dispositivos de audio BOOM y siga las instrucciones para detectar y recuperar automáticamente el software de auriculares más reciente. No es necesario descargar un archivo de software de auriculares individual.

Tabla 12.

Software y aplicación	Última versión	Ubicación del archivo de software	Guía del usuario
Administrador de dispositivos de audio BOOM! Windows x64	1.8.7	BOOM Bluetooth_Device_Manager_Windows_x64	
Administrador de dispositivos de audio BOOM! Windows		BOOM Bluetooth_Device_Manager_Windows.zip	
Administrador de dispositivos de audio BOOM! MAC		BOOM Bluetooth_Device_Manager_MAC.zip	
BOOM! Audio 10S	1.1.3	swdl_boom-box_Audio_10S.zip	BOOM-BOX_10S - English / Híptones 91007
BOOM! Audio 20S y 20S EVO	2.5.2	BOOM_Audio_20S	BOOM-BOX_20S - English / Híptones 91062
BOOM! Audio SPH10	1.2	swdl_boom-box_Audio_SPH10.zip	BOOM-BOX_SPH10 - English / Híptones 91069
Auriculares BOOM! Audio Expand	1.1	swdl_boom-box_Expand_Head-set.zip	BOOM-BOX_EXPAND - English / Híptones 91069
Auriculares BOOM! Audio Expand 2.0			Guías de inicio / Híptones 91021
Medio casco BOOM! Audio N01	1.1.3	swdl_boom-box_N01_Helmet.zip	BOOM-BOX_N01 - English / Híptones 91068
Auriculares BOOM! Audio 30K	3.5	BOOM_Audio_30K	BOOM-BOX_30K - English / Híptones 91006

Tabla 12.

Software y aplicación	Última versión	Ubicación del archivo de software	Guía del usuario
Auriculares Boom! Audio N02 30k	3.4	swdl_boom-box_Audio_N02.zip	BOOM-BOX_N02 - English / Historial de versiones
BOOM! Audio Módulo de interfaz de los auriculares inalámbricos (WHIM)	1.1.14	swdl_boom-box_WHIM.zip	Historial de versiones
Audio 50C	1.0.1	Audio_50C	Guía del usuario
H-D Audio 50S 1.0 (Modelo: SP75) Consulte la etiqueta del dispositivo para ver el número de modelo.	1.0.1	Audio_50S_1.0	
H-D Audio 50S 2.0 (Modelo: SP113) Consulte la etiqueta del dispositivo para ver el número de modelo.	2.0.2	Audio_50s_2.0	
Sena Audio 50S	1.0	Audio_50S_1.0	
Casco OUTRUSH R	1.2	swdl_OUTRUSH_R	Guía del usuario
CASCO HD-N03 OUTRUSH	2.0	swdl_HD-N03-OUTRUSH	Manual de instrucciones
CASCO FURY HD-N04			Manual de instrucciones



Vídeo 5. Tutorial de actualización del software de auriculares

Para la Declaración de conformidad, consulte Declaración de conformidad de Harley-Davidson - Todo P&A

Vehículos eléctricos (EV)

Archivos de software de la LiveWire

Tabla 13.

Software y aplicación	Última versión	Archivo de software más reciente	Notas
Módulo de instrumentos de la LiveWire de Harley-Davidson 2020	02.02.00	swdl_H-D_LW_INST	Después de actualizar el software, añada idiomas adicionales: Configuración > Sistema > Acerca de > Cargar idiomas adicionales
Módulo de instrumentos de la LiveWire One	03.00.00	swdl_LWO-ne_INST	
Modelos S2	5.138.093.2024.0320	swdl_S2_Models_IM	

Tabla 14. Enlaces de referencia a LiveWire

Enlaces de referencia	Notas			
2020 LiveWire Owner's Manual > Instructions	Enlace directo al tema del manual del propietario con las instrucciones de actualización.			

Revolution Max

Vídeo de instalación



Vídeo 6. Guía de actualización del software del módulo de instrumentos

Pan America

Tabla 15.

Software y aplicación	Última versión	Archivo de software más reciente	Notas de la publicación	Notas
Módulo de instrumentos Pan America	53805_223011	PanAmerica_Instrument_Module	Notas de Sportster S	

Sportster S (RH1250S), Nightster (RH975/S)

Tabla 16.

Software y aplicación	Última versión	Archivo de software más reciente	Notas de la publicación	Notas
Módulo de instrumentos Sportster S (RH1250S), Nightster (RH975/S)	53805_223011	Sportster_RH_Instrument_Module	Notas de Sportster S	

Prácticas recomendadas en relación con unidades USB

Para optimizar las actualizaciones de software y minimizar el riesgo de experimentar problemas, aplique estas prácticas recomendadas cuando utilice unidades USB.

- Opte por una memoria USB de una marca que tenga buena reputación (por ejemplo, SanDisk, Kingston, Samsung, PNY)
- Use una unidad USB-A/USB-C dual (sin adaptadores)
- Elija una que tenga una velocidad de lectura/escritura de al menos 100 MB por segundo. Por lo general, esto se especifica en el embalaje (por ej., "velocidad de hasta 200 MB por segundo").
- Asegúrese de que la unidad esté formateada correctamente para su dispositivo:
 - IFCU/Skyline OS, Amplificador: exFAT
 - Indicador TFT Pan America/Sportster S/Nightster S, radio GT/GTS: FAT32
- En la unidad no debe tener más de un archivo de actualización a la vez. Revise las instrucciones de instalación específicas para verificar que se haya copiado el archivo o la carpeta correctos en la unidad USB.
- La capacidad de almacenamiento debe ser de 32 GB. Las unidades de más de 32 GB no se pueden formatear a FAT32 y no funcionarán para las actualizaciones que requieran ese formato.

