



# POKYNY

94100149

2021-09-13




## SADA PRIMÁRNÍHO ZESILOVAČE A DONGLE (Č. DÍLU 76000997)

### POZNÁMKA





QR kód lze naskenovat pouze v audio aplikaci Harley-Davidson.

Nově namontovaný audiosystém a reproduktory nebudou přehrávat zvuk, pokud nebudou nakonfigurovány pomocí aplikace Harley-Davidson Audio nebo v autorizovaném dealerství Harley-Davidson.


Tabulka 1.

Harley-Davidson Audio od společnosti Rockford Fosgate®	
Sada	QR kód
76000997	

Tabulka 2.

Sada	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností
76000997	Ochranné brýle, momentový klíč, DIGITAL TECHNICIAN II (Č. DÍLU: HD-48650)	   

### OBSAH SADY



Ilustrace 1. Servisní díly: Sada primárního zesilovače



Tabulka 3. Seznam servisních dílů: Sada primárního zesilovače

<input checked="" type="checkbox"/>	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
<input type="checkbox"/>	1	1	Bluetooth Dongle	41000771	Informace o vhodnosti pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce <a href="http://www.harley-davidson.com">www.harley-davidson.com</a> (pouze v angličtině).*
<input type="checkbox"/>	2	1	Zesilovač, primární	76000821	Informace o vhodnosti pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce <a href="http://www.harley-davidson.com">www.harley-davidson.com</a> (pouze v angličtině).*

**POZNÁMKA**

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.

**OBECNÉ INFORMACE**

**POZNÁMKA**

Různé generace reproduktorů, zesilovačů a kabeláže pro motocykly Harley-Davidson nebyly navrženy ani testovány tak, aby fungovaly dohromady. Doporučení pro vybavení naleznete v katalogu dílů a příslušenství. Poradte se se svým dealerstvím, abyste zajistili optimální výkon a kompatibilitu.

Bluetooth Dongle je součástí zvukové komunikace. Pomocí zvukové aplikace H-D můžete přiřadit zesilovače a kanály reproduktorů nebo vylepšit zvuk rozšířením frekvenčního rozsahu s dalším ekvalizérem. Dongle **NELZE** používat jako komunikační zařízení mezi telefonem a rádiem motocyklu.

**Modely**

\*Informace o vhodnosti pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (pouze v angličtině).

Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi listu s pokyny dostupnými na: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

**Požadavky na montáž**

Stáhněte si audio aplikaci Harley-Davidson.

Tyto položky jsou k dostání u vašeho dealerství Harley-Davidson.

- **Modely Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž vyžaduje samostatný nákup primárního zesilovače Harley-Davidson (č. dílu 76000974 nebo 76001045).
- **Modely Touring z roku 2014 a novější:** Tato montáž může vyžadovat samostatný nákup sekundárního zesilovače Harley-Davidson (č. dílu 76000975).
- **Modely Tri z roku 2014 a novější:** Tato montáž vyžaduje samostatný nákup primárního zesilovače Harley-Davidson (č. dílu 76000976 nebo 76001046).

**VAROVÁNÍ**

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)


Doporučujeme, aby montáž provedl technikem v dealerství Harley-Davidson.

**POZNÁMKA**


Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento model / modelový rok motocyklu. Příručka je k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

**POZNÁMKA**


- Viz obrázek 2. Modely Touring z roku 2014 a novější s Boom! Box 4.3 vyžadují aktualizaci DIGITAL TECHNICIAN II (Č. DÍLU: HD-48650) u prodejce.
- Viz obrázek 3. Modely Touring z let 2014 až 2018 s Boom! Box 6.5 GT vyžadují aktualizaci DIGITAL TECHNICIAN II (Č. DÍLU: HD-48650) u prodejce.
- Viz obrázek 4. Modely Touring z roku 2019 a novější s Boom! Box GTS vyžadují nejnovější software. Viz <http://www.harley-davidson.com>.



**Ilustrace 2. Rádio Boom! 4.3**



**Ilustrace 3. Rádio Boom! 6.5 GT**



**Ilustrace 4. Rádio Boom! GTS**