



ARAHAN



J05693

2019-08-21

SANDARAN PEMBONCENG UNTUK TOUR-PAK

UMUM

Nombor Kit

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat katalog runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Keperluan bagi Pemasangan

Jika penyambung litar aksesori sedang digunakan, Abah-abah Penyesuai Litar Bersuis (No. Bahagian 70264-94A) turut diperlukan.

Model Kembara 2014-2016: Pembelian berasingan sambungan abah-abah (No. Bahagian 69200722) diperlukan untuk mengesan penyambung litar aksesori bagi **Tour-Pak Panas® Kit 52300317**.

Model Kembara 2017 dan Kemudian: Pembelian berasingan sambungan abah-abah (No. Bahagian 69201599) diperlukan untuk mengesan penyambung litar aksesori bagi **Tour-Pak Panas® Kit 52300317**.

▲ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00308b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Manual servis bagi motosikal tahun/model ini diperlukan untuk pemasangan ini. Ia boleh didapati daripada pengedar Harley-Davidson.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 4, Rajah 5, Jadual 1, dan Jadual 2

ELEKTRIK BERLEBIHAN

NOTIS

Menambah terlalu banyak aksesori elektrik boleh terlebih membebankan sistem pengecasan. Jika penggunaan elektrik bagi gabungan aksesori elektrik yang beroperasi pada bila-bila satu masa melebihi arus elektrik yang dihasilkan oleh sistem pengecasan kenderaan, penggunaan elektrik ini boleh menyahcas bateri dan merosakkan sistem elektrik kenderaan. (00211d)

▲ AMARAN

Apabila memasang apa-apa aksesori elektrik, pastikan untuk tidak melebihi kadaran keamperan maksimum bagi fius atau pemutus litar yang melindungi litar terjejas yang diubah suai. Melebihi keamperan maksimum boleh menyebabkan kegagalan elektrik, dan membawa maut atau kecederaan serius. (00310a)

Kit Sandaran Tour-Pak Panas 52300317 memerlukan sehingga **3.0 A** lebih banyak arus berbanding sistem elektrik.

PENYEDIAAN

▲ AMARAN

Untuk mengelakkan pemulaan kenderaan tidak sengaja yang boleh menyebabkan kematian atau kecederaan serius, tanggalkan fius utama sebelum meneruskan. (00251b)


CATATAN

- **Bagi kenderaan yang dilengkapi siren keselamatan:** Dengan kehadiran fob keselamatan, HIDUPKAN suis nyalaan. Selepas sistem dilucutkan, MATIKAN suis nyalaan. **SEGERA** tanggalkan fius utama menurut manual servis.
- **Bagi kenderaan TANPA siren keselamatan:** Lihat manual servis untuk menanggalkan fius utama.

PEMASANGAN SANDARAN

King Tour-Pak

1. Lihat Rajah 1. Jajarkan tiga stad pada sandaran (1) dengan lubang digerudi berada dalam penutup Tour-Pak. Ketatkan dengan jari menggunakan nat pengunci bebibir (2) dan sesendal rata (3) daripada kit.
2. Pusatkan dan ratakan sandaran pada penutup Tour-Pak bagi penampilan terbaik.
3. Kilaskan nat pengunci. Ketatkan.
Tork: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)
 - a. **Bagi Kit 52300317:** Teruskan ke **Langkah Tambahan untuk Sandaran Panas**.
 - b. **Bagi SEMUA kit lain:** Teruskan ke **SEMUA Pemasangan**.



1. Sandaran
2. Nat pengunci bebibir (3)
3. Sesendal rata (3)

Rajah 1. Sandaran Terlekat pada Penutup King Tour-Pak

Langkah Tambahan untuk Sandaran Panas

1. Buka penutup Tour-Pak. Panjangkan wayar sandaran sepenuh panjangnya.
2. Halakan wayar sandaran:
 - a. Di atas pod pembesar suara kiri Tour-Pak, pada dinding depan Tour-Pak
 - b. Di bawah bahagian dalam pod pembesar suara
 - c. Di sebalik pad bawah pada Tour-Pak
 - d. Di sepanjang ikatan wayar utama di bawah tempat duduk

CATATAN

Klip plastik berpelekat (No. Bahagian 69200342) dan strap kabel (No. Bahagian 10006) disyorkan untuk mengukuhkan abah-abah.


Tutup penutup Tour-Pak. Pastikan penutup yang ditutup tidak menjepit abah-abah. Ketatkan jika perlu, untuk memastikan laluan abah-abah tidak terhalang oleh penutup.

4. Lihat Rajah 2 . Pasangkan penyambung sandaran panas Deutsch. Rujuk kepada manual servis untuk maklumat tertentu tentang langkah-langkah umum yang berikut.

- a. Masukkan pengedap wayar belakang (3) ke dalam perumah soket empat hala Deutsch (4) daripada kit.
- b. Masukkan terminal wayar merah (1) ke dalam rongga 3.
- c. Masukkan wayar hitam dan terminal (2) ke dalam rongga 4.
- d. Pasangkan pengedap dalaman (5).
- e. Masukkan bajи pengunci sekunder (6).
- f. Masukkan palam pengedap (7) ke dalam rongga 1 dan 2.

5. Dapatkan Sambungan Abah-abah:

- a. **Model Kembara 2014-2016:** (No. Bahagian 69200722, dibeli bersinggan). Pasang penyambung Molex lapan hala ke dalam penyambung litar aksesori [4A] pada panel elektrik di bawah penutup sebelah kiri. Halakan penyambung pin Deutsch empat hala kepada satu posisi di bawah tempat duduk.
- b. **Model Kembara 2017 dan Kemudian:** (No. Bahagian 69201599, dibeli bersinggan). Pasangkan penyambung Molex tiga hala ke dalam penyambung litar aksesori [325B] pada panel elektrik di bawah penutup sebelah kanan. Halakan penyambung pin Deutsch empat hala kepada satu posisi di bawah tempat duduk.
6. Halakan penyambung sandaran panas Deutsch di bawah tempat duduk dan bersambung kepada penyambung sambungan abah-abah aksesori empat hala. Simpan wayar untuk memastikan ia tidak dirosakkan oleh tempat duduk. Teruskan ke **SEMUA Pemasangan** .




Rajah 2. Masukkan Terminal ke dalam Perumah Soket Deutsch

Chopped Tour-Pak

1. Lihat Rajah 3 . Jajarkan tiga sandaran pada sandaran (1) dengan lubang digerudi berada dalam penutup Tour-Pak. Ketatkan dengan jari menggunakan nat pengunci bebibir (2) daripada kit.
2. Pusatkan dan ratakan sandaran pada penutup Tour-Pak bagi penampilan terbaik.
3. Ketatkan nat pengunci. Ketatkan.
Tork: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)

a. Teruskan ke **SEMUA Pemasangan**



Rajah 3. Sandaran Terlekap pada Penutup Chopped Tour-Pak

SEMUA Pemasangan

CATATAN


Pastikan suis nyalaan DIMATIKAN sebelum memasang fius utama.

1. Lihat manual servis untuk memasang fius utama.
2. Tutup penutup Tour-Pak. Pastikan penjajaran sandaran yang betul.
3. Lihat manual servis untuk memasang tempat duduk.

UJIAN DAN OPERASI SANDARAN PANAS

1. Suis penggoyang pada sebelah kiri pad sandaran mengawal tetapan haba. Pusingkan suis nyalaan ke posisi HIDUP. Pastikan operasi sandaran panas yang betul.
 - a. Haba pada sandaran DIMATIKAN apabila suis penggoyang berada di posisi tengah.
 - b. Tekan bahagian bawah suis untuk MENGHIDUPKAN haba pada tetapan RENDAH.
 - c. Tekan bahagian atas suis untuk MENGHIDUPKAN haba pada tetapan TINGGI.
2. Putarkan suis nyalaan kepada ACCY. Suis penggoyang beroperasi dalam cara yang sama seperti posisi HIDUP.
3. MATIKAN suis nyalaan. Sandaran tidak membekalkan haba dalam mana-mana kedudukan suis penggoyang.


BAHAGIAN SERVIS



Rajah 4. Bahagian Servis, Kit Sandaran King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Jadual 1. Bahagian Servis, Kit Sandaran King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti
1	Pemasangan sandaran, semua kit kecuali 52300317 (termasuk Item 2-7) Pemasangan sandaran, kit 52300317 (termasuk Item 2-13)	Tidak dijual secara berasingan Tidak dijual secara berasingan
2	• Kit pemisah, sandaran (3)	52300127
3	• Braket sokongan, pusat	52300121
4	• Braket sokongan, kanan	52300122
5	• Braket sokongan, kiri	52300123
6	• Nat bebibir, mengunci, 5/16"-18 (3) (tidak dipaparkan)	7531
7	• Sesendal, rata, 5/16" nominal (3) (tidak ditunjukkan)	6026
Item yang disertakan hanya dalam kit 52300317:		
8	• Perumah penyambung soket Deutsch, empat hala (ditunjukkan pada Rajah 2)	72134-94GY
9	• Pengunci sekunder Deutsch (ditunjukkan pada Rajah 2)	72154-94
10	• Terminal soket Deutsch (2) (ditunjukkan pada Rajah 2)	72191-94
11	• Pin pengedap Deutsch (2) (ditunjukkan pada Rajah 2)	72195-94
12	• Abah-abah, sandaran panas	Tidak dijual secara berasingan
13	• Suis, sandaran panas	Tidak dijual secara berasingan



Rajah 5. Bahagian Servis, Kit Sandaran Chopped Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Jadual 2. Bahagian Servis, Kit Sandaran Chopped Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti
1	Pemasangan sandaran, (termasuk Item 2-3)	Tidak dijual secara berasingan
2	• Pemisah, sandaran (3)	52300323
3	• Nat bebibir, mengunci, 1/4"-20 (3)	7716