




LAIKMAČIO DANGTELIO RINKINIAI

Lent 1. Bendroji informacija

Rinkiniai	Rekomenduojami įrankiai	Ilgūdžių lygis ⁽¹⁾	Laikas
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Apsauginiai akiniai		1 valanda

(1) Reikalingi tik paprasti įrankiai ir ilgūdžiai

RINKINIO TURINYS



Pav 1. Rinkinio turinys Paskirstymo velenėlio dangtelio komponentai



Lent 2. Rinkinio turinys Paskirstymo velenėlio dangtelio komponentai

☒	Etetas	Kiekis	Aprašas	Dalies Nr.	Pastabos
☐	1	1	Laikmačio dangtelis	Atskirai neparduodama	
☐	2	2	Chromuotas TORX® sraigtas (komplektas Nr. 25600140)	9462	
☐		2	Juodai oksiduotas šešiakampis sraigtas (komplektas Nr. 25600059)	10200434	
☐		2	Juodas TORX® sraigtas (komplektas Nr. 25600089)	10200614	
☐		2	Juodas sraigtas suapvalinta galvute (komplektas Nr. 25600134)	10200812	

PASTABA

Prieš pradėdami montuoti arba nuimdami detales nuo transporto priemonės, patikrinkite ar komplekte yra visos nurodytos dalys.

BENDROJI INFORMACIJA

Modeliai

Konkreto modelio atitikties informaciją žr. „P&A Retail“ kataloge arba internetinės svetainės www.harley-davidson.com skiltyje „Parts and Accessories“ (dalys ir priedai) (tik anglų kalba).

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: www.harley-davidson.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00308b)

IŠĖMIMAS

▲ ĮSPĖJIMAS

Pirmiausia atjunkite neigiamą (-) akumulatoriaus kabelį. Jei teigiamas (+) kabelis liečia žemę ir prijungtas neigiamas (-) kabelis, dėl susidariusių kibirkščių akumulatorius gali sprogti, dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00049a)

- Atjunkite neigiamą akumulatoriaus (-) kabelį arba išimkite pagrindinį saugiklį. Žr. savininko vadovą.
- Žr. Pav 1. Išsukite ir išmeskite Originali įranga (OE) varžtus bei laikmačio dangtelį.

MONTAVIMAS

- Uždėkite **naująjį** paskirstymo velenėlio dangtelį (1).
- Pritvirtinkite sraigtais (2).

- Prijunkite neigiamą akumulatoriaus kabelį (-) arba įtaisykite pagrindinį saugiklį. Žr. savininko vadovą.

SPECIALIOS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Komplektas Nr. 25600140: Siekiant užtikrinti apsaugą nuo korozijos, ant užrašo „RideFree“ galima naudoti nedengto aliuminio apsaugos priemonės šluostes (dalies Nr. 93600063).

PASTABA

Norėdami išvengti chromo paviršiaus pažeidimų nenaudokite jokių ploviklių, cheminių tirpiklių, poliruoklių ar šlifuojančių valymo medžiagų.

Norėdami išlaikyti geriausią šio paviršiaus būklę švelniai nušluostykite su MICROFIBER DETAILING CLOTH (mikropluošto valymo šluostė) (94663-02) naudodami švarų vandenį arba švelnų „Harley-Davidson“ valiklį, pavyzdžiui:

- SUNWASH® BIKE SOAP (motociklo muilas) (93600023)
- HARLEY BUG REMOVER (purškiklis vabzdžiams pašalinti) (93600122)
- GLOSS DETAILER (blizginimo priemonė) (93600123)

PASTABA

Šių valiklių galima įsigyti iš „Harley-Davidson“ atstovo.

VARINIŲ DALIŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO REKOMENDACIJOS

Valymo instrukcijos

- Patikrinkite, ar dalis yra sausa ir nėra nešvarumų.
- Nedidelį kiekį „Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine“ (chromuotų detalių valiklis) uždėkite ant mikropluošto audinio arba blizginimo vatos.
- Švelniai spausdami patrinkite varines dalis mikropluošto audiniu. Sunkiai pasiekiamoms vietoms ar grioveliams naudokite blizginimo vatą.

Apdailos ryškumo išlaikymas

Varinės dalys laikui bėgant natūraliai sensta ir tamsėja. Jei pageidautina ryški varinė apdaila, uždėkite šiek tiek „Harley-Davidson Bare Metal Polish“ (pliko metalo poliruoklis) ant mikropluošto audinio ir švelniai patrinkite varines dalis, kol pasieks norimą ryškumą.

Natūralaus senėjimo proceso lėtėjimas

Norėdami sulėtinti varinių dalių senėjimo procesą, uždėkite šiek tiek „Harley-Davidson Glaze Poly Sealant“ (polimerinis

sandariklis) ant mikropluošto audinio arba blizginimo vatos ir švelniai patrinkite dalis, kol sandariklis įsigers.

Atsargumo priemonės

- Naudojant nerekomenduojamus valymo, poliravimo ir apsaugos gaminius, nuo varinių dalių bus pašalinta senoji apdaila.
- Ilgalaikis kontaktas su tam tikrais elementais (rankos, pirštinės, batai, dulkės ir kt.) ir jų poveikis taip pat pakeis visos apdailos paviršių, bet tai NELAIKOMA defektu.
- Stenkitės nevalyti dalių su šlifuojančiomis ir agresyviomis cheminėmis medžiagomis bei šlifavimo kempinėėmis.
- Venkite amoniako gaminių ir baliklio.
- Ilgalaikis vandens poveikis pakeis varinę apdailą. Nuvalykite dalis po kontakto su vandeniu.
- Perteklinis trynimas gali pašviesinti dalies paviršių.

PASTABA

Šių valiklių galima įsigyti iš „Harley-Davidson“ atstovo.

VARINIŲ DALIŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO REKOMENDACIJOS

Valymo instrukcijos

1. Patikrinkite, ar dalis yra sausa ir nėra nešvarumų.
2. Nedidelį kiekį „Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine“ (chromuotų detalių valiklis) uždėkite ant mikropluošto audinio arba blizginimo vatos.
3. Švelniai spausdami patrinkite varines dalis mikropluošto audiniu. Sunkiai pasiekiamoms vietoms ar grioveliams naudokite blizginimo vatą.

Apdailos ryškumo išlaikymas

Varinės dalys laikui bėgant natūraliai sensta ir tamsėja. Jei pageidautina ryški varinė apdaila, uždėkite šiek tiek „Harley-Davidson Bare Metal Polish“ (pliko metalo poliruoklis) ant mikropluošto audinio ir švelniai patrinkite varines dalis, kol pasieks norimą ryškumą.

Natūralaus senėjimo proceso lėtėjimas

Norėdami sulėtinti varinių dalių senėjimo procesą, uždėkite šiek tiek „Harley-Davidson Glaze Poly Sealant“ (polimerinis sandariklis) ant mikropluošto audinio arba blizginimo vatos ir švelniai patrinkite dalis, kol sandariklis įsigers.

Atsargumo priemonės

- Naudojant nerekomenduojamus valymo, poliravimo ir apsaugos gaminius, nuo varinių dalių bus pašalinta senoji apdaila.
- Ilgalaikis kontaktas su tam tikrais elementais (rankos, pirštinės, batai, dulkės ir kt.) ir jų poveikis taip pat pakeis visos apdailos paviršių, bet tai NELAIKOMA defektu.
- Stenkitės nevalyti dalių su šlifuojančiomis ir agresyviomis cheminėmis medžiagomis bei šlifavimo kempinėėmis.
- Venkite amoniako gaminių ir baliklio.
- Ilgalaikis vandens poveikis pakeis varinę apdailą. Nuvalykite dalis po kontakto su vandeniu.
- Perteklinis trynimas gali pašviesinti dalies paviršių.