



## MAGNETSCHALTERABDECKUNGSSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

31798-04

#### Modelle

Dieser Satz eignet sich für Twin Cam-Modelle, von 1999 bis 2006 (außer Dyna-Modelle ab 2006), Evolution 1340-Modelle, von 1990 bis 2006, und XL883-Modelle ab 1995 sowie XL1200-Modelle ab 1991. (Passt nicht mit Entlüftungsschlauch-Abdeckungssatz, Teile-Nr. 37961-02.)

#### HINWEIS

Ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell ist beim Harley-Davidson-Händler erhältlich.

### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

### EINBAU

#### ⚠ WARNUNG

Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten die Batteriekabel (Minuskabel [-] zuerst) abklemmen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00307a)

### ERSATZTEILE

is01572




Abbildung 1. Ersatzteile: Magnetschalterabdeckung

#### ⚠ WARNUNG

Das Batterieminuskabel (-) zuerst abklemmen. Kommt das Pluskabel (+) bei angeschlossenem Minuskabel (-) versehentlich in Kontakt mit Masse, können die daraus resultierenden Funken eine Explosion der Batterie verursachen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00049a)

1. Die Batteriekabel, Minuskabel (-) zuerst, abklemmen.
2. Die Schrauben von der Magnetschalterabdeckung entfernen und entsorgen.
3. Die neue Magnetschalterabdeckung und neuen Schrauben aus dem Satz über der bestehenden Abdeckung einbauen.

#### ⚠ WARNUNG

Die Batterie anschließen, das Batteriepluskabel (+) zuerst. Kommt das Pluskabel (+) bei angeschlossenem Minuskabel (-) versehentlich in Kontakt mit Masse, können die daraus resultierenden Funken eine Explosion der Batterie verursachen, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00068a)

4. Batteriekabel anschließen, Pluskabel (+) zuerst.

**Tabelle 1. Ersatzteile**

<b>Teil</b>	<b>Beschreibung (Menge)</b>	<b>Teilenummer</b>
1	Magnetschalterabdeckung	Nicht einzeln erhältlich
2	Schraube, M4-0,7 x 12 mm lang mit Sicherungsmittelaufgabe (3)	1075M