



# INSTRUÇÕES

J03765

2005-09-07



## GUARNIÇÃO DO VISOR DO RÁDIO E INDICADORES

### INFORMAÇÕES GERAIS

#### Kit número

74612-06

#### Modelos

Este kit se adapta às motocicletas modelo FLHT anos 1996 e posteriores.

#### Peças adicionais necessárias

##### ▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

##### NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

#### Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

| Descrição                                 | Peça N.º |
|---|----------|
| Guarnição do visor do rádio e indicadores | 74612-06 |

Não há peças de reposição disponíveis com este kit.

### INSTALAÇÃO

##### NOTA

A superfície de montagem da guarnição do visor deve estar a uma temperatura superior a 16°C (60°F), caso contrário a guarnição não permanecerá fixada.

1. Usando uma solução 50/50 de álcool isopropílico/água, limpe completamente a superfície onde a guarnição do visor será instalada.

##### AVISO

Não limpe com álcool desnaturado, aguarrás ou outros solventes, porque tais substâncias podem causar danos aos componentes. (00411c)

2. Deixe a superfície secar totalmente antes de continuar a instalar o kit.
3. Teste o ajuste da guarnição do visor antes de remover a parte traseira adesiva.
4. Remova a película da parte adesiva da guarnição do visor.
5. Veja a Figura 1. Instale a guarnição do visor, localizando-a o mais possível para cima. Essa posição alinhará a abertura da guarnição do visor com as luzes indicadoras.

##### NOTA

Se você não posicionar a guarnição do visor corretamente, pode ser que não haja um espaço apropriado entre a porta do CD e a guarnição nos modelos anos 2006 e posteriores.

6. Deixe o adesivo curar por pelo menos 24 horas em temperatura acima de 16 °C (60 °F).

##### NOTA

Para modelos anteriores a 2006, a instalação será concluída depois da instalação da guarnição do visor.



Figura 1. Luzes indicadoras alinhadas corretamente no visor

### Modelos ano 2006 e posteriores

1. Depois de instalar a guarnição cromada do visor, introduza um CD no rádio, pressione o botão de EJEÇÃO e desligue a motocicleta.
2. Veja a Figura 2. Meça a distância entre a porta e o CD. Se a distância for inferior a 3,2 mm (1/8 pol.), continue no passo a seguir. Se a folga for de 3,2 mm (1/8 pol.) ou mais, a instalação estará concluída.



3. Siga as instruções do Manual de serviço para remover a carenagem externa.
4. Afrouxe os quatro parafusos de montagem do rádio e empurre-o para trás (na direção da traseira da motocicleta) até a posição máxima dentro das fendas de montagem.
5. Aperte os quatro parafusos de montagem.
6. Meça novamente a distância entre a porta e o CD.
7. Siga as instruções do Manual de serviço para reinstalar a carenagem externa.



**Figura 2. Meça a distância entre a porta e o CD.**