



INSTRUCCIONES

J02348

2004-10-21



KITS DE CUBIERTAS CROMADAS/NEGRAS DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DEL FRENO DELANTERO/TRASERO

GENERALIDADES

Kit número

45030-03A, 45078-96B, 45149-99B

Modelos

El kit **45149-99B (cromo)** está diseñado para ser instalado en la bomba del freno trasero en los modelos Touring 1999 a 2004 y Softail® 2000 y posteriores.

El kit **45149-99B (negro)** y **45078-96B (cromo)** están diseñados para ser instalados en la bomba del freno delantero en todos los modelos Touring 1996 a 2004, XL 1996 a 2003, y Dyna, Softail y VRSC 1996 y posteriores.

Contenido del kit

Vea la Figura 1, la Tabla 1, la Tabla 2 y la Tabla 3.

INSTALACIÓN

AVISO

No permita que entren suciedad o desechos al depósito de la bomba. La suciedad o los desechos en el depósito pueden ser la causa del funcionamiento incorrecto y daño del equipo. (00205c)

1. Limpie la cubierta de la bomba trasera, después extraiga los dos tornillos que sostienen la cubierta en su lugar.
2. Vea la Figura 1. Reemplace la cubierta original, mirilla y junta con la cubierta (2), mirilla (4) y junta (3) nuevas.

NOTA

Verifique el tipo correcto de líquido de frenos para su año y modelo de motocicleta en su manual del propietario.

NOTA

La cubierta está etiquetada para LÍQUIDO CON SILICONA PARA FRENOS D.O.T. 5. Instale esta cubierta solamente en los depósitos que se llenan con LÍQUIDO CON SILICONA PARA FRENOS D.O.T. 5. No mezcle los líquidos de grados diferentes ya que no son compatibles y puede dañar el equipo.

⚠ ATENCIÓN

El contacto directo del líquido de frenos DOT 5 con los ojos puede causar irritación, inflamación y enrojecimiento. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto directo, enjuague los ojos con agua abundante y busque atención médica inmediata. La ingestión de cantidades abundantes de líquido de frenos DOT 5 puede causar problemas digestivos. En caso de ingestión, busque atención médica. Utilícelo en un área con buena ventilación. **MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. (00144b)**

3. Instale los tornillos de acero inoxidable pulido de la cubierta (1) y apriete los tornillos a 0,7–0,9 N·m (6–8 in-lbs).

PIEZAS DE SERVICIO

Tabla 1. Kit número 45030-03A (negro)

Artículo	Descripción (cant.)	Número de pieza
1	Tornillos (2)	2579A
2	Cubierta, depósito	No se vende por separado
3	Junta	No se vende por separado
4	Mirilla	No se vende por separado

Tabla 2. Kit número 45078-96B (cromo)

Artículo	Descripción (cant.)	Número de pieza
1	Tornillos (2)	2573*
2	Cubierta, depósito	No se vende por separado
3	Junta	No se vende por separado
4	Mirilla	No se vende por separado

Tabla 3. Kit número 45149-99B (cromo)

Artículo	Descripción (cant.)	Número de pieza
1	Tornillos (2)	2573*
2	Cubierta, depósito	No se vende por separado
3	Junta	No se vende por separado
4	Mirilla	No se vende por separado

NOTA

*La pieza N° 94632-01 puede adquirirse para reemplazar 2 tornillos (pieza N° 2573).

Los artículos 2, 3, 4 son armados previamente.



is00987




Figura 1. Piezas de servicio: Depósito del líquido de frenos