



DOPPELRÜCKSPIEGEL-TEILESATZ

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

92190-06

Modelle

Diese Sätze sind für alle Harley-Davidson-Motorräder ab 1982 geeignet.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

EINBAU

1. Den Vorhandenen Spiegel entfernen und entsorgen. Alle zur Befestigung des Originalspiegels benutzten Sicherungsscheiben und Hutmuttern entsorgen.
2. **Motorräder, bei denen die Blinker an der Unterseite der Lenkerschaltergehäuse befestigt sind, außer XL-Motorräder, Modelljahre ab 2004:** Siehe Abbildung 1. Den linken Spiegel nur mit der flachen Unterlegscheibe (3) und der Hutmutter (5) aus dem Teilesatz befestigen.
3. Den rechten Spiegel nur mit der flachen Unterlegscheibe (3) und der Hutmutter (5) aus dem Teilesatz und dem Blinkerhalter befestigen. Die Unterlegscheibe (4) darf weder links noch rechts benutzt werden. Bei XL-Motorrädern ab Modelljahr 2004 darf an beiden Seiten nur die Sicherungsscheibe (4) und Hutmutter (5) benutzt werden.
4. **Motorräder, bei denen die Blinker abseits der Lenkerschaltergehäuse montiert sind:** Die Spiegelschäfte in die Löcher in den Lenkerschaltergehäusen einsetzen und die Spiegel mit flachen Unterlegscheiben (3), Sicherungsscheiben (4) und Hutmuttern (5) aus dem Teilesatz befestigen.
5. Die Spiegel passend für den Fahrer einstellen und die Hutmutter auf ein Drehmoment von 16 N·m (12 ft·lb) anziehen. Die Einstellung der Spiegel prüfen und bei Bedarf korrigieren.

ERSATZTEILE




Abbildung 1. Ersatzteile: Doppelspiegel

Tabelle 1. Ersatzteiletabelle

| Teil | Beschreibung (Menge) | Teilenummer |
|------|---|-------------|
| 1 | Spiegel, rechte Seite | 92191-06 |
| 2 | Spiegel, linke Seite | 92198-06 |
| 3 | Unterlegscheibe, flach, 11/16 in AD (2) | 6771A |
| 4 | Sicherungsscheibe, 5/16 in (2) | 7041 |
| 5 | Hutmutter, 5/16-24, (2) | 7736 |

HINWEIS

Harley-Davidson Motor Company kann nicht alle Kombinationen von Spiegel und Lenker testen und daher keine speziellen Einbauempfehlungen abgeben. Deswegen muss nach dem Einbau neuer Spiegel und noch vor Betrieb des Motorrads geprüft werden, ob die Rückspiegel dem Fahrer klare Sicht nach hinten bieten.