



## BOOM! AUDIO STAGE II 側箱揚聲器套件

### 概述

建議由經銷商安裝。

### 套件號碼

76000319B

### 車型

如需車型裝配的資訊，請參閱www.harley-davidson.com的P&A零售型錄或是零件與配件區段（僅提供英文）。

### 安裝需求

擴大器套件（零件號碼76000277B）。

擴大器安裝套件（零件號碼76000745或76000584）。這些套件包括所有托架、佈線、硬體和這些套件的安裝說明。

在安裝側箱揚聲器套件之前，需先安裝擴大器套件與安裝套件。在可以載入EQ之前，您必須先安裝擴大器。

這些揚聲器僅可用於2014及之後的Harley-Davidson音訊系統。在2006-2013Harley-Davidson音訊系統上使用這些揚聲器，將會永久損毀這些揚聲器。在2005或之前的Harley-Davidson音訊系統上使用這些揚聲器，將會永久損毀這些系統。

#### 附註

請勿在相同的車輛上將Stage I與Stage II揚聲器混用。

#### 注意

無線電EQ必須由Harley-Davidson經銷商更新，再操作音頻系統。無線電EQ未更新前操作音頻系統，會立即損害揚聲器。(00645d)

使用Digital Technician® II診斷工具的無線電EQ更新，僅可透過授權的Harley-Davidson經銷商取得。這個工具：

- 在操作音訊系統之前需要使用。
- 建議在安裝揚聲器之前使用。

#### 警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓Harley-Davidson經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

#### 附註

這個說明表提供維修手冊資訊。完成此安裝需要本年度/車型的重車維修手冊。可從Harley-Davidson授權經銷商取得。

### 電力過載

#### 警告

安裝任何電氣配件時，務必不可超出對所要改裝電路起保護作用的保險絲或斷路器的最大安培額定值。超出最大安培值可導致電氣故障，可能造成死亡或重傷。(00310a)

#### 注意

添加過多的電氣配件可能會使車輛的充電系統過載。若同時運作的全部電氣配件所消耗的電流，超出車輛的充電系統能產生的電流，可能導致電池放電並造成車輛電氣系統的損壞。(00211d)

這個擴大器需要從電路系統再取得高達8安培的電流。

購買這個套件可讓您享用特別開發的聲音等化軟體，可與高級音訊系統搭配使用。這個特別的等化效果的設計可最佳化BOOM! Audio擋風板下方揚聲器的效能與聲音回應。如果Harley-Davidson經銷商未安裝這個套件，可透過Digital Technician II向任何經銷商取得這個特殊的等化效果軟體。經銷商人工費用可能適用於升級程序。

### 套件內容

請參閱「圖3」和「表格1」。

### 安裝

1. 請參閱維修手冊。取下保險絲。

#### 附註

在安裝揚聲器之前，未完成的側箱蓋必須已烤漆。

2. 根據該套件中的說明來安裝已烤漆的Boom!側箱蓋。
3. 請參閱「圖1」。將較小的高頻揚聲器(3)朝向所顯示的側箱後端。
4. 使用四個長螺絲(2)固定揚聲器(1)。交替鎖緊螺絲。鎖緊。

扭矩: 25.4-38.1 N·m (10-15 in-lbs) TORX圓頭螺絲




圖1. 揚聲器方向

- 請參閱「圖2」。將橡膠墊圈(1)放入護罩托架(2)中。
- 將揚聲器護罩(4)放入揚聲器表面上的位置。
- 使用四個短螺絲(3)來固定。或者鎖緊螺絲。鎖緊。  
扭矩: 25.4-38.1 N·m (10-15 in-lbs) TORX圓頭螺絲
- 對另一個側箱蓋重複上述步驟。




圖2. 護罩安裝

## 連接

- 將擴充器線束的雙向音訊接頭，連接至揚聲器下側中範圍/高頻揚聲器連接以及低音連接。此接頭很獨特並且僅適合一個方向。

- 加入擴大器安裝套件的束線帶與電線固定器，視需要將束線固定在側箱內。

## 完成

### 附註

為了防止對聲音系統的可能損毀，請在安裝主保險絲之前，先確認點火已置於OFF(關閉)。

### 注意

無線電EQ必須由Harley-Davidson經銷商更新，再操作音頻系統。無線電EQ未更新前操作音頻系統，會立即損害揚聲器。(00645d)

- 請參閱維修手冊。安裝主保險絲。
- 讓Harley-Davidson經銷商使用Digital Technician II來更新無線電EQ。
- 將點火轉至ON(開啟)，但不要啟動重車。
- 請參閱車主手冊的BOOM! BOX INFOTAINMENT SYSTEM(BOOM! BOX資訊娛樂系統)一節。開啟無線電。請確定所有的揚聲器都可運作，並且前/後衰減器功能都可正常運作。如果未運作，請檢查揚聲器佈線。
- 請參閱維修手冊。安裝座位。安裝座位後，往上拉動座位，以確定它是否已鎖緊。

## 使用中

避免使用壓力清洗裝置直接接觸揚聲器護罩。可能會對揚聲器造成損毀。

車輛停放在戶外時，此揚聲器凹處可能偶而會有少量積水。側箱揚聲器可防水，而且揚聲器運作時的熱度可快速蒸發積水。水對於聲音品質有暫時的影響。若要清空揚聲器凹處的積水，可打開側箱蓋子。

## 維修零件




圖3. 維修零件、Boom! AudioStage II側箱揚聲器套件

表格1。維修零件

項目	說明(數量)	零件編號
1	揚聲器組件(2) (包括項目2)	76000333A
2	· 密封墊	不單獨出售
3	揚聲器護罩(左邊)	76000417
4	揚聲器護罩(右邊)	76000418
5	螺絲, TORX圓頭, #8-18x1.25英寸(8)	10200095
6	螺絲, TORX圓頭、#8-18x0.75英 吋(8)	10200012
7	橡膠墊圈(8)	10300066