



INSTRUÇÕES

J03646

2018-01-16



KIT DE TAMPA DE INSPEÇÃO DA EMBREAGEM

GERAL

Kit n.º

25331-10, 25334-99A, 25335-99A, 25336-06, 25338-99A, 25339-10, 25340-99A, 25347-02A, 25372-02A, 25441-04A, 25713-99A, 25700062, 25700256, 25700258, 25700504, 25700742, 61400085, 61400086, 61400087, 61400088, 61400089

Modelos

Para obter informações sobre modelos correspondentes, veja o Catálogo de peças e acessórios de varejo ou a seção de Peças e acessórios do site www.harley-davidson.com (somente em inglês).

Peças adicionais necessárias

NOTA

A Harley-Davidson recomenda que a gaxeta da tampa de inspeção da embreagem (peça N.º 25416-99C - vendida separadamente) seja substituída ao instalar este kit. Esta gaxeta pode ser adquirida nos concessionários Harley-Davidson.

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um concessionário Harley-Davidson.

Conteúdo do kit

Consulte Figura 1 e Tabela 1.

INSTALAÇÃO

NOTA

Remova a tampa de inspeção da embreagem com a motocicleta na posição vertical, não no suporte lateral. Se a tampa for removida com a motocicleta no suporte lateral, o fluido irá vazar do bloco da corrente primária.

Veja o Manual de serviço para executar o procedimento a seguir:

1. Nos modelos assim equipados, remova o estribo do passageiro **do lado esquerdo**.
2. Remova a tampa de inspeção da embreagem do bloco da corrente primária. Descarte a tampa de inspeção da embreagem e os parafusos.

NOTA

A gaxeta entre a tampa de inspeção da embreagem e a tampa do bloco da corrente deverá ser removida e todo o óleo deverá ser eliminado da gaxeta e da ranhura na tampa do bloco da corrente, sempre que a tampa for removida.

3. Remova a gaxeta da ranhura na tampa do bloco da corrente e da superfície de montagem.
4. Inspeccione a gaxeta quanto a desgastes ou danos. Substitua, caso necessário, com a gaxeta 25416-99C (vendida separadamente).

NOTA

Se for instalada a tampa de inspeção da embreagem em um modelo Dyna ano 2006 e posteriores, Softail ano 2007 e posteriores ou modelo Touring ano 2007 e posteriores, a gaxeta do equipamento original **deverá** ser descartada e substituída por uma gaxeta da tampa de inspeção da embreagem 25416-99C (vendida separadamente).

5. Instale a tampa de inspeção da embreagem.
6. Nos modelos assim equipados, instale o estribo do passageiro **do lado esquerdo**.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO




Figura 1. Peças de reposição: Kits da tampa de inspeção da embreagem

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Número da peça
1	Tampa de inspeção da embreagem	Não se vende separadamente
2	Para todos os kits, exceto 25700742	
	Arruela, 1/4 pol. aço inoxidável (5)	9600
	Para o Kit 25700742	
	Arruela, 1/4 pol. preto alumínio (5)	10300103
3	Para todos os kits, exceto 25700742	
	Parafuso, Torx, cromado (5)	9461
	Para o Kit 25700742	
	Parafuso, Torx, preto alumínio (5)	10200436
Itens não incluídos no kit:		
A	Tampa do bloco da corrente primária original	
B	Gaxeta da tampa de inspeção da embreagem (peça N.o 25416-99C)	