



KOPERTURA BIL-PINEN TAT-TIMER

ĠENERALI

Dan il-kitt huwa ddisinjat sabiex jiġi installat fuq il-muturi tal-mudell Twin-Cam tal-1999 u aktar tard.

NOTA

Manwal tas-servizz għall-mutur tiegħek huwa disponibbli mingħand in-negozjant ta' Harley Davidson tiegħek.

Tabella 1. Kontenut tal-Kit

Kwantità	Deskrizzjoni
1	Għatu tat-timer

INSTALLAZZJONI

1. Neħħi l-kopertura u l-viti originali. Żomm il-viti kollha għall-installazzjoni.
2. Installa l-kopertura l-ġdida tat-timer billi tuża l-ħardwer li żammejt f'Pass 1. Issikka l-viti.

Momentum: 3,5 N·m (31 in-lbs)

NOTA

Minħabba li l-Kopertura tat-Timer hija ġdida u maż-żmien jista' jkun li l-finitura sewda originali ta' fuq il-magna tkun tilfet xi ftit il-kulur, uża l-S100 Engine Restorer and Brightener (Part Numru 99849-97) biex ittejjeb it-tqabbil ġenerali tal-kulur bejn il-kopertura u l-magna. L-S100 Engine Restorer and Brightener huwa disponibbli mingħand in-Negozjant ta' Harley-Davidson tiegħek.

Parts tas-Service




Figura 1. Parts tas-Service: Kopertura bil-Pinen tat-Timer

Tabella 2. Parts tas-Service

Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
1	Għatu tat-timer	32677-01