



VASAK PAAGI KORK

ÜLDOSA

Komplektide numbrid

57300149, 57300150, 57300151, 57300165, 57300185, 57300186, 57300216, 57300236

Mudelid

Mudeli sobivuse infot vaadake P&A jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

PAIGALDAMINE

MÄRKUS.

ÄRGE kangutage olemasolevat vasakpoolset paagi korki paagilt maha. Liim on aluse osa ja seda ei müüda eraldi.

1. Algse vasakpoolse paagi korki eemaldamiseks vajutage alla ja keerake olemasolevat vasakpoolset paagi korki.
2. Paigaldamisel asetage kork nii, et sakid joonduksid, lukustamiseks vajutage kork alla ja keerake päripäeva. Korgil on paagi õigeks joondamiseks dispersioon 20°.

MESSINGIST OSADE HOOLDAMISE JA PUHASTAMISE JUHISED

Puhastamise juhised

1. Kontrollige, et osa on kuiv ja mustuse- ning prahivaba.
2. Pange väike kogus ainet Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine mikrokiudriidele või viimistlustikule.
3. Kasutades kergelt survet, hõõruge messingist osi mikrokiudriidega. Raskesti ligipääsetavate kohtade või soonte jaoks kasutage viimistlustikku.

Särava viimistluse saamine

Messingiosad vananevad ja tumenevad aja jooksul loomulikult. Kui eelistatud on särav messingist viimistlus, pange veidi ainet Harley-Davidson® Bare Metal Polish mikrokiudriidele ja hõõruge õrnalt messingosi, kuni need saavutavad soovitud säravuse.


Loomuliku vananemisprotsessi aeglustamine

Vaskosade loomuliku vananemisprotsessi aeglustamiseks pange väike kogus ainet Harley-Davidson® Glaze Poly Sealant mikrokiudriidele või viimistlustikule ning hõõruge õrnalt osi, kuni hermeetik on sisse imunud.

Ettevaatusabinõud

- Mittesoovitavate puhastus-, poleerimis- ja kaitsevahendite kasutamine toob kaasa messingosadelt vanutatud viimistluse kadumise.
- Pikaajaline kokkupuude teatavate asjadega (käed, kindad, saapad, tolm jne) ja elementidega muudab samuti kõiki pinnaviimistlusi ning seda EI peeta defektiks.

- Vältige osade puhastamist abrasiivsete ja agressiivsete kemikaalide ning abrasiivsete puhastuspatjadega.
- Vältige ammoniaagiga tooteid ja pleegitusainet.
- Pikaajaline kokkupuude veega muudab messingist viimistlust. Pühkige osad pärast veega kokkupuudet üle.
- Liigne hõõrdumine võib muuta osa pinna välimuse heledamaks.



Joonis 1. Vasakpoolse paagi korki joondamise sakid

