



ROTA TA' WARA PRODIGY H-D

GENERALI

▲ TWISSIJA

Install a biss rota u kits ta' installazzjoni approvati għal mudell tal-mutur tiegħek. Ikkuntattja aġġent tal-Harley-Davidson biex tivverifika t-twaħħil. Tqabbil hażin tar-roti jew kits ta' installazzjoni jew l-installazzjoni ta' roti li mhumiex approvati għall-mudell tiegħek jistgħu jikkawżaw telf ta' kontroll, li jistgħu jirriżultaw f'mewt jew koriment serju. (00610c)

IN-NUMRU TAL-KITT

40900661, 40900662

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-Katalgu tal-Bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u Aċċessorji fuq www.harley-davidson.com (Ingliz biss).

Kontenut tal-Kit

Dawn il-kits jinkludi rota personalizzat biss. Ara Figura 1 u Tabella 2.

Htiġiet tal-Installazzjoni

L-installazzjoni kif suppost ta' dawn il-kits teħtieg xiri separat tal-parts li ġejjin li huma disponibbli għand negozjant ta' Harley Davidson.

- Kit tal-Installazzjoni tar-Rota (Irreferi għal Tabella 3 u Tabella 4 biex tiddetermina l-kit tal-installazzjoni meħtieg).
 - Viti tad-Diska tal-Brejkijiet (Irreferi għal Tabella 1 biex tiddetermina l-hardwer adattat).
 - Apparat li Jinstalla u Jneħħi l-Bearing tar-Rota (94134-09)
- L-Aċċessorji Ĝenwini ta' Mutur Harley Davidson li ġejjin huma rikmandati għall-manutenzjoni xierqa u t-tindif:
- Chrome Clean & Shine (93600031 (US) / 93600082 (Internazzjonali))
 - Glaze Poly Sealant (93600026 (US) / 93600079 (Internazzjonali))
 - Harley® Wheel and Spoke Brush (43078-99)
 - Wheel & Tire Cleaner (93600024 (US) / 93600076 (Internazzjonali))

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Uża l-proceduri ta' fuq il-manwal tas-srvic kif xieraq. Jekk il-procedura mhixex fi ħdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-għoddha korretta, ħalli aġġent tal-Harley-Davidson iweetaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew koriment serju. (00333b)

NOTA

Din il-folja tal-istruzzjonijiet tagħmel referenza għall-informazzjoni tal-manwal tas-servizz. Manwal tas-servizz għall-mutur ta' din is-sena/mudell hija meħtieġa għal din l-installazzjoni. Disponibbli mingħand negozjant ta' Harley Davidson.

Tabella 1. L-Installazzjoni tad-Diska ta' Wara u l-Hardwer tal-Isprocket

| Hardware | Twaħħil |
|--|-----------------------------------|
| Viti tad-Diska ta' Wara (agħżej hardwer tal-istokk jew tal-kromju) | |
| 5 Viti tad-diski tal-istokk (43567-92) | Il-mudelli kollha |
| Kit tal-viti tal-kromju (46647-05) | Il-mudelli kollha jinkludi 5 viti |

INSTALLAZZJONI

- Neħħi l-assemblaġġ tar-rota ta' wara eżistenti. Ara l-manwal tas-servizz.

NOTA

- Qabel it-tnejħi jaew l-installazzjoni tar-rota, il-caliper tal-brejk ta' wara għandu jitneħha.
- Il-cotter pin jew il-clip tal-molla għall-iskorfinha tal-fus għandu jinbidel. Huma disponibbli għal xiri mingħand in-negozjant tiegħek. Ara n-negozjant tiegħek għan-numru tal-parti korrett għall-mudell tal-mutur tiegħek.
- Installa iz-zokk tal-valv li jingħibed minn ġewwa (40999-87) inkluż fil-kit tal-installazzjoni. Warrab il-vireg tal-valv l-oħra kollha.
 - Issejvja l-fus, il-vit tal-fus, il-brejk tad-diska u l-ispażjaturi tar-roti għall-installazzjoni tal-kitt.

AVVIŻ

Tużax viti tar-rotor/diski tal-brejk mill-ġdid. L-użu mill-ġdid ta' dawn il-viti jista' jirriżulta fit-telf tat-torque u ħsara lill-komponenti tal-brejk. (00319c)

- Ara Figura 1. Installa l-assemblaġġ tal-virga tal-valv (H) fuq ir-rota. Ara l-manwal tas-servizz.

3. Għaqqa komponenti tal-kit tal-installazzjoni tar-roti, diska tal-brejk tal-istokk, u sprocket għar-rotta permezz tat-tabella tal-parts tas-servizz xierqa. Ara l-manwal tas-servizz.

NOTA

L-ewwel installa l-bearing tal-primary permezz tal-użu tal-manwal tas-servizz appropiat u WHEEL BEARING REMOVER/INSTALLER (ghodda). Tinstallax Bearing Shim ma' din ir-rota.

Kanali mmarkati bil-magni fuq in-naħha tal-lemin tar-rotta jindikaw n-naħha tal-bearing tal-primary.

4. Installa r-rotta ta' wara (1), il-fus tal-istock u l-ispacers tal-istock. Ara l-manwal tas-servizz.

MANUTENZJONI U TINDIF

Għandha ssir manutenzjoni tar-roti b'mod regolari biex dawn iżommu l-leqqatura u l-lostru oriġinali tagħhom.

- Naddaf l-uċu maħmuġin ħafna tar-rotta permezz ta' Harley Wheel and Spoke Brush.
- Naddaf ir-roti sewwa bi prodott tat-tindif ta' kwalità tajba, bħalma hu l-Harley Wheel and Tire Cleaner.
- Wara t-tindif u l-illustrar, issigilla l-finitura b'sigillant ta' kwalità tajba, bħal Harley Glaze Polish and Sealant.

PARTS TAS-SERVICE




Figura 1. Parts tas-Service: Rota tat-Turbina ta' Wara

Tabella 2. Kontenut tal-Kitt tal-Parts tas-Servizz u tar-Rota

| Kitt | Item | Deskrizzjoni (Kwantità) | In-Numru tal-Part |
|---|------|-------------------------|----------------------------|
| 40900661, 40900662 | 1 | Rota | Mħux Mibjugħi Separatament |
| Indikatur viżwali msemmija fit-test: | | | |
| | 4 | Minċottu immaxinjati | |

Tabella 3. Kitt tal-Installazzjoni tar-Rota tal-Bearing ta' WARA 25mm (41456-08C)

| Twaħħil Kitt tal-Installazzjoni tar-Rota bil-Bearing mhux bl-ABS ta' WARA ta' 25 MM (41456-08C) | Daqs tar-Roti | Item (Kwantità Użata u Deskrizzjoni) | | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|---|---|---|----|---|---|---|--|
| | | A | C | D | E | F | H | I | J | |
| FLT mhux bl-ABS tal-2009 u aktar reċenti | 16 x 5.0 pulzieri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | |
| FLT mhux bl-ABS tal-2009 u aktar reċenti | 18 x 5.0 pulzieri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | |
| VRSCD mhux bl-ABS tal-2008 | 18 x 5.5 pulzieri | 2 | 0 | 0 | 1 | ** | * | * | 0 | |
| FXCW u FXCWC mhux bl-ABS tal-2008 u aktar tard | 18 x 8.0 pulzier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | 0 | |
| VRSCAW, VRSCDX u VRSCF mhux bl-ABS tal-2008 - 2017 | 18 x 8.0 pulzier | 2 | 0 | 0 | 1 | ** | * | * | 0 | |

Tabella 3. Kitt tal-Installazzjoni tar-Rota tal-Bearing ta' WARA 25mm (41456-08C)

| Kitt tal-Installazzjoni tar-Rota bil-Bearing mhux bl-ABS ta' WARA ta' 25 MM (41456-08C) | | Item (Kwantità Użata u Deskriżzjoni) | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|
| Twaħħil | Daqs tar-Roti | A | C | D | E | F | H | I | J | |
| Kits tal-installazzjoni huma maħsuba biex jaħdmu b'ħafna stili differenti ta' roti u twaħħil. Ikkuntattja negozjant ta' Harley Davidson biex jivverifika li l-kits tal-installazzjoni u tar-roti huma ddisinjati u approvat għall-muturi li qed jiġu installati fuqhom. | | A | Bearing, regolari (2) | | | | | | 9276B | |
| NOTI: | | C | Tavla tal-fus | | | | | | 41349-07 | |
| * Ara n-NOTA hawn fuq dwar il-passi tal-installazzjoni tal-valv f'INSTALLAZZJONI biex tiddetermina liema tip ta' valv għandek tuża għall-kitt partikolari tiegħek. Warrab il-virga(vireg) l-oħra kollha tal-valv. | | D | Tavla tal-fus | | | | | | 41358-08 | |
| ** Ara l-INSTALLAZZJONI biex jiġi stabbilit jekk hijiex meħtieġa shim. | | E | Tavla tal-fus | | | | | | 43704-08 | |
| *** Shim tal-bearing installat taħt il-bearing primarja. | | F | Shim tal-bearing *** | | | | | | 41447-08 | |
| | | H | Virga tal-valv, qasira | | | | | | 43157-83A | |
| | | I | Virga tal-valv, twila | | | | | | 43206-01 | |
| | | J | Virga tal-valv, li tingibed | | | | | | 40999-87 | |

Tabella 4. Kit tal-installazzjoni ta' Rota b'Bearing TA' WARA ABS 25 MM (41453-08C)

| Kit tal-installazzjoni ta' Rota b'Bearing TA' WARA ABS 25 MM (41453-08C) | | Item (Kwantità Użata u Deskriżzjoni) | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Twaħħil | Daqs tar-Roti | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2008 FLT bl-ABS | 16 x 3.0 pulzieri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | * | 0 |
| FLT 2009 u aktar reċenti bl-ABS | 16 x 5.0 pulzieri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
| FLT 2009 u aktar reċenti bl-ABS | 18 x 5.0 pulzieri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
| 2008 VRSCDa bl-ABS | 18 x 5.5 pulzieri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | * | * | 0 |
| 2008 - 2017 VRSCAWa, VRSCDXa, VRSCXa u VRSCFa bl-ABS | 18 x 8.0 pulzier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | * | * | 0 |
| Kits tal-installazzjoni huma maħsuba biex jaħdmu b'ħafna stili differenti ta' roti u twaħħil. Ikkuntattja negozjant ta' Harley Davidson biex jivverifika li l-kits tal-installazzjoni u tar-roti huma ddisinjati u approvat għall-muturi li qed jiġu installati fuqhom. | | A | Bearing, regolari | | | | | | | 9276B | |
| NOTI: | | B | Bearing, ABS ** | | | | | | | 9252A | |
| * Ara n-NOTA hawn fuq dwar il-passi tal-installazzjoni tal-valv f'INSTALLAZZJONI biex tiddetermina liema tip ta' valv għandek tuża għall-kitt partikolari tiegħek. Warrab il-virga(vireg) l-oħra kollha tal-valv. | | C | Tavla tal-fus | | | | | | | 41349-07 | |
| ** Bearing ewljeni. Il-bearing għandu jiġi installat bin-naħha l-ħamra thares lejn ir-rota. | | D | Tavla tal-fus | | | | | | | 41900-08 | |
| *** Shim tal-bearing installat taħt il-bearing primarja. | | E | Tavla tal-fus | | | | | | | 43704-08 | |
| | | F | Shim tal-bearing *** | | | | | | | 41447-08 | |
| | | G | Shim tal-bearing *** | | | | | | | 43904-08 | |
| | | H | Virga tal-valv, qasira | | | | | | | 43157-83A | |
| | | I | Virga tal-valv, twila | | | | | | | 43206-01 | |
| | | J | Virga tal-valv, li tingibed | | | | | | | 40999-87 | |