



INSTRUKSJONER

94100057

2019-01-31



BOOM! AUDIO STAGE II TOUR-PAK-HØYTTALERSETT

GENERELT

Anbefales installert av forhandler.

Settnummer

76000952

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Installasjonskrav

MERK

IKKE bland Trinn I- og Trinn II-høytalere på samme kjøretøy.

Disse høytalerne er KUN for bruk på Harley-Davidson-lydsystemer fra **2014 og senere**. Bruk av disse høytalerne på Harley-Davidson-lydsystemer fra **2006–2013 VIL permanent skade disse høytalerne**. Bruk av disse høytalerne på Harley-Davidson-lydsystemer fra **2005 eller eldre VIL permanent skade disse systemene**.

MERK

Radio EQ SKAL oppdateres av en Harley-Davidson-forhandler FØR lydsystemet brukes. Hvis lydsystemet brukes før radio EQ-oppdatering, vil høytalerne ta ØYEBLIKkelig skade. (00645d)

Radio EQ kan oppdateres ved hjelp av Digital Technician® II-diagnostiseringsverktøy som kun er tilgjengelig via autoriserte Harley-Davidson-forhandlere. Dette verktøyet er:

- Nødvendig **før** BRUK av lydanlegget.
- Anbefalt **før** INSTALLASJON av høytaler

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan få en fra en Harley-Davidson-forhandler.

Elektrisk overbelastning

⚠ ADVARSEL

Ved montering av elektrisk ekstrautstyr må det påses at maks. strømstyrke for sikringen eller kretsbyteren som beskytter den kretsen som blir modifisert, ikke overskrides. Overskridelse av maksimal strømstyrke kan føre til elektriske feil, noe som kan utgjøre en fare for liv og helse. (00310a)

MERK

Det er mulig å overbelaste motorsykkels ladesystem ved å legge til for mye elektrisk tilbehør. Hvis det elektriske tilbehøret på noe tidspunkt til sammen bruker mer elektrisk strøm enn kjøretøyetets ladesystem kan produsere, kan det elektriske forbruket lade ut batteriet og skade det elektriske systemet. (00211d)

Kjøp av denne pakken gir deg tilgang til en spesialutviklet equalizer-programvare som brukes sammen med det avanserte lydsystemet. Denne unike equalizeren ble designet for å optimalisere ytelsen og lyden til de nedre høytalerne i kåpen i BOOM! Lydsystemet. Selv om dette settet ikke er installert av en Harley-Davidson-forhandler, er denne spesielle equalizer-programvaren tilgjengelig kostnadsfritt fra alle forhandlerne gjennom Digital Technician II. Det kan tilkomme kostnader for oppgraderingsarbeidet hos forhandler.

Denne forsterkeren krever opptil **8 ampere** mer strøm fra det elektriske anlegget.

Settets innhold

Se Figur 2 og Tabell 1.

KLARGJØRING

⚠ ADVARSEL

For å unngå at motorsykkelen starter utilsiktet, noe som kan sette liv og helse på spill, må du fjerne hovedsikringen før du fortsetter. (00251b)

1. Se servicehåndboken. Ta ut hovedsikringen.

MONTERING

1. Se Figur 1. Fjern de fire eksisterende mutterne (1) fra hvert av høytalerkabinettene. Fest monteringsmutterne (2) i hullene fra **innsiden** av kabinettene.
2. Fest høytalerkontaktene inni høytalerkabinettet til koblingene på baksiden av den **nye** bakre basshøytaleren. Forskjellig størrelse på kontaktene forhindrer feil tilkobling.

MERK

De bakre høyttalerne er sidespesifikke. Den høyre høyttalerringen har teksten "BOOM! AUDIO STAGE II" trykket øverst. Den venstre siden har ingen tekst.

- Se Figur 2. Koble toveiskontaktene på forsterkerledningen [36TB og 37TB] til koblingene for mellomtone og diskant (B).

- Kontakt [36TB] til høyre høyttaler.
- Kontakt [37TB] til venstre høyttaler.


- Roter høyttaleren (1) slik at diskant-høyttalerbroen (A) vender 45 grader ut fra toppen.

- Monter høyttaleren i høyttalerkabinettet med de fire skruene (C) du fjernet tidligere.

- Entre skruene forsiktig for å unngå å presse monteringsmutterne gjennom monteringshullene.
- Stram til skruene i et kryssmønster.

Tiltrekningsmoment: 1,13–10 N·m (10–89 in-lbs)

- Gjenta steg 1 til 5 for gjenværende bakre høyttalerkabinett.



Figur 1. Fjern og erstatt mutrene til bakre høyttalerkabinett.

FULLFØRING

MERK

For å forhindre mulig skade på lydsystemet må du sjekke at tenningsnøkkelen og lydsystemet er OFF (av) **før** montering av hovedsikringen.

MERK

Radio EQ SKAL oppdateres av en Harley-Davidson-forhandler FØR lydsystemet brukes. Hvis lydsystemet brukes før radio EQ-oppdatering, vil høyttalerne ta ØYEBLIKkelig skade. (00645d)


- Se servicehåndboken. Installer hovedsikringen.
- Få en Harley-Davidson-forhandler til å oppdatere radio EQ med Digital Technician II.
- Slå på tenningen, men ikke start motorsykkelen.

- Se avsnittet BOOM! BOX INFOTAINMENT-SYSTEM i brukerhåndboken. Slå PÅ radioen. Påse at alle høyttalerne fungerer, og at toningsfunksjonen for foran/bak fungerer korrekt. Sjekk høyttalerledningene hvis dette ikke er tilfelle.

I BRUK

Ikke bruk høytrykksspyler direkte på høyttalergrillen. Dette kan skade høyttaleren.

SERVICEDELER



Figur 2. Servicedeler, sett for bakre høyttaler i BOOM! Audio Stage II

Tabell 1. Servicedeler

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
1	Høyttaler, bakre (venstre) (inkluderer element 2 til 4) (høyre) (inkluderer element 2 til 4)	76000886 76000885
2	• Høyttaler, bass	Selges ikke separat
3	• Høyttaler, diskant/mellomtone	Selges ikke separat
4	• Skruer, flatt hode (3)	Selges ikke separat
5	Monteringsmutter (8)	10100064
Elementer som er nevnt i teksten, men ikke er inkludert i settet:		
A	Diskant-høyttaler	
B	Tilkobling for mellomtone- og diskant-høyttaler	
C	Opprinnelig skruer (8)	