



INSTRUKTIONER

94100057

2019-01-31



BOOM! AUDIO STAGE II TOUR-PAK-HÖGTALARSATS

ALLMÄNT

Det rekommenderas att installationen utförs av en återförsäljare.

Satsnummer

76000952

Modeller

Om du vill ha information om modelltillbehör kan du läsa P&A-återförsäljarkatalogen eller avsnittet Reservdelar och tillbehör på www.harley-davidson.com (endast på engelska).

Installationskrav

ANMÄRKNING

BLANDA INTE Steg I- och Steg II-högtalare på samma fordon.

Dessa högtalare är ENDAST avsedda att användas på Harley-Davidson-ljudanläggningar från **2014 och senare**. Om dessa högtalare används på Harley-Davidson-ljudanläggningar från **2006 till 2013 KOMMER dessa högtalare att skadas permanent**. Om dessa högtalare används på Harley-Davidson-ljudanläggningar från **2005 eller tidigare KOMMER de anläggningarna att skadas permanent**.

OBS

Radio EQ MÅSTE uppdateras av en Harley-Davidson-återförsäljare INNAN audiosystemet används. Om audiosystemet används före uppdateringen av radio EQ kommer högtalarna att skadas OMEDELBART. (00645d)

Uppdatering av Radio EQ med diagnosverktyget Digital Technician II kan endast göras hos en auktoriserad Harley-Davidson-återförsäljare. Detta verktyg är:

- krävs **innan** ljudanläggningen ANVÄNDS.
- Rekommenderas **innan** högtalarna INSTALLERAS

⚠ VARNING

Förarens och passagerarens säkerhet är beroende av att denna sats monteras korrekt. Följ rätt tillvägagångssätt enligt verkstadshandboken. Om du inte kan utföra åtgärden eller saknar rätt verktyg låter du en Harley-Davidson-återförsäljare utföra monteringen. Om den här satsen monteras felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00333b)

ANMÄRKNING

Det här instruktionsbladet hänvisar till information i verkstadshandboken. Installationen kräver en verkstadshandbok för en motorcykel av detta årets modell. En sådan finns tillgänglig hos Harley-Davidson-återförsäljare.

Elektrisk överbelastning

⚠ VARNING

När du monterar elektriska tillbehör ska du säkerställa att du inte överskrider den högsta amperestyrkan för säkringen eller kretsbrytaren som skyddar den berörda krets som ändras. Om du överskrider den högsta amperestyrkan kan det orsaka elfel, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. (00310a)

OBS

Alltför många elektriska tillbehör kan överbelasta fordonets laddningssystem. Om anslutna elektriska tillbehör tillsammans konsumerar mer än laddsystemet producerar kommer batteriet att laddas ur, vilket kan orsaka problem i elsystemet. (00211d)

Genom att köpa denna sats ger dig rätt till en specialutvecklad equalizer-programvara som används med Advanced Audio System-anläggningen. Denna unika equalizer har utvecklats för att optimera prestandan och responsen från BOOM! Audio-högtalarna i de nedre kåporna. Om denna sats inte installeras av en Harley-Davidson-återförsäljare, kan den speciella equalizer-programvaran fås kostnadsfritt från en återförsäljare genom Digital Technician II. Det kan hända att återförsäljare tar betalt för arbetskostnader i samband med uppgraderingsproceduren.

För det här paketet krävs upp till **8 A** mer ström från elsystemet.

Satsinnehåll

Se Figur 2 och Tabell 1.

FÖRBEREDELSE

⚠ VARNING

För att förhindra att motorcykeln startas oavsiktligt, vilket kan leda till dödsfall eller allvarliga skador, ska du ta bort huvudsäkringen innan du fortsätter. (00251b)

1. Se verkstadshandboken. Ta bort huvudsäkringen.


MONTERING

1. Se Figur 1. Avlägsna de fyra gummiexpandrarna (1) från varje högtalarinfattning. Montera huvmuttrarna (2) i varje hål från **inuti** infattningarna.
2. Koppla högtalarens ledningskontakter innanför högtalarinfattningen till spadterminalerna på baksidan av den **nya** bakre baspodden. Spadkontakterna har olika storlek för att förhindra felaktig koppling.

ANMÄRKNING

De bakre högtalarna är olika för de olika sidorna. Den högra högtalarringen har texten "BOOM! AUDIO STAGE II" överst. Den vänstra sidan har ingen text.

- Se Figur 2 . Anslut förstärkarkablagets tvåvägsljudanslutningar [36TB and 37TB] till mellanregister- och diskantkontakten (B).
- Kontakt [36TB] till höger högtalare.
 - Kontakt [37TB] till vänster högtalare.
- Rotera högtalarenheten (1) så att diskantbryggan (A) är riktad 45 grader utåt från toppen.
- Installera högtalarenheten på högtalarinfattningen med de fyra skruvarna (C) som avlägsnades tidigare.
 - Var noggrann när du börjar skruva, för att undvika att pressa huvmuttrarna genom fästhålén.
 - Dra åt de fyra muttrarna i ett korsvis mönster.
Åtdragning: 1,13–10 N·m (10–89 in-lbs)
- Upprepa steg 1-5 för den andra bakre högtalarinfattningen.



Figur 1. Avlägsna och ersätt muttrarna till den bakre högtalarinfattningen

SLUTFÖRANDE

ANMÄRKNING

Du förhindrar eventuell skada på ljudanläggningen genom att kontrollera att tändningen och ljudanläggningen är AV innan du monterar huvudsäkringen.

OBS

Radio EQ MÅSTE uppdateras av en Harley-Davidson-återförsäljare INNAN audiosystemet används. Om audiosystemet används före uppdateringen av radio EQ kommer högtalarna att skadas OMEDELBART. (00645d)


- Se verkstadshandboken. Sätt tillbaka huvudsäkringen.
- Låt en Harley-Davidson-återförsäljare uppdatera radions equalizer med hjälp av Digital Technician II.

- Vrid tändningen till läget PÅ men starta inte motorcykeln.
- Läs avsnittet om BOOM! BOX INFOTAINMENT SYSTEM i instruktionsboken. Slå PÅ radion. Kontrollera att alla högtalare fungerar som de ska och att toningsfunktionen (fader) för fram/bak fungerar korrekt. Om inte, kontrollera högtalarens kablar.

VID ANVÄNDNING

Undvik att använda en högtryckstvätt på ett sätt så att den kommer i direktkontakt med högtalargallren. Det skulle kunna leda till skador på högtalarna.

RESERVDELAR



Figur 2. Servicedelar, BOOM! Audio Stage II bakre högtalarsats

Tabell 1. Reservdelar

Komponent	Beskrivning (antal)	Artikelnummer
1	Högtalarenhet, bakre podd (vänster) (innehåller artikel 2-4) (höger) (innehåller artikel 2-4)	76000886 76000885
2	• Högtalarenhet, bashögtalare	Säljs ej separat
3	• Högtalarenhet, diskant/mellanregister	Säljs ej separat
4	• Skruv, platt huvud (3)	Säljs ej separat
5	Huvmutter (8)	10100064
Artiklar som nämns i texten men som inte ingår i satsen.		
A	Diskant	
B	Mellanregister- och diskantkontakt	
C	Originalskruv (8)	