



INSTRUKCIJAS

J06403

2022-02-14



PAPĒŽA-PURNGALA PĀRSLĒGŠANAS SVIRU KOMPLEKTI

VISPĀRĪGI

Komplekta numurs

Papēža-purngala pārslēgšanas sviru komplekti:

33600164, 33600165, 33600166

Tikai purngala pārslēgšanas sviru komplekti:

33600167, 33600168, 33600169

Tikai papēža pārslēgšanas sviru komplekti:

33600224, 33600314

Modeļi

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Uzstādīšanas prasības

Pareizai uzstādīšanai var būt nepieciešamas papēžu un purngalu pārslēgšanas sviru tapas. Skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogu vai sadaļu Daļas un piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā)

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Uzstādīšanai ir nepieciešama jūsu motocikla modeļa apkopes rokasgrāmata, to var iegūt pie [Harley-Davidson® izplatītāja](mailto:Harley-Davidson@izplatitaja).

Komplekta saturs

Skatīt Attēls 2, Attēls 3, Attēls 4 un Tabula 1.

INVENTĀRĀ ESOŠĀS PĀRNESUMU PĀRSLĒGŠANAS SVIRAS NOŅEMŠANA

Noņemiet inventārā esošo pārnenumu pārslēgšanas sviru (TIKAI papēža pārnenumu pārslēgam)

Pārslēgšanas svira, kura ir papēža-purngala un tikai papēža pārnenumu pārslēgšanas sviru komplektos, ir iekļauta tādēļ, ka inventārā esošās pārnenumu pārslēgšanas sviras rievvārpstai var būt tikai viena pārslēgšanas svira. Skatiet apkopes rokasgrāmatu, lai varētu pareizi noņemt inventārā

esošo pārnenumu pārslēgšanas sviru un uzstādīt komplektā iekļauto inventārā esošo pārnenumu pārslēgšanas sviru.

Nemiet vērā leņķi, kādā ir uzstādīts purngala pārnenumu pārslēgs. Tā būs bāzesstadija jaunā purngala pārnenumu pārslēga uzstādīšanai.

Purngala sviras komplekti

1. Skatīt figūru 3. Noņemiet Oriģinālais aprīkojums (OE) pārslēdzēja sviru. Skatiet apkopes rokasgrāmatu.
2. Uzstādiet purngala pārslēgšanas sviru (1) uz rievotās vārpstas, pārliecinoties, ka sviras leņķis ir tāds pats kā iepriekš noņemtajai standarta purngala pārslēgšanas svirai.
3. Kad purngala pārslēgšanas svira ir piemontēta pareizajā virzienā, ieskrūvējiet ligzdas galvas skrūvi (4) un pievelciet līdz vērtībai, kas norādīta apkopes rokasgrāmatā.

Papēža/purngala pārslēgšanas sviras komplekti

1. Skatīt figūru 1. Noņemiet OE purngala pārslēdzēja sviru (4) no pārnenumu pārslēgšanas rievsavienojuma vārpstas (3).
2. Noņemiet OE pārnenumu pārslēgšanas sviru (3) no pārslēdzēja stienā (2).
3. Noņemiet OE pārnenumu pārslēgšanas sviru (3) no montāžas kronšteina (5). Saglabāiet O gredzenu un plastmasas starpliku.
4. Noņemiet divas skrūves (6) no braucēja kāpšļa kronšteina uz rāmja. Saglabāiet skrūves.
5. Skatīt figūru 2. Uzstādiet OE O-gredzenus un plastmasas starpliku **jaunai** pārnenumu pārslēgšanas svirai (1).
6. Skatīt figūru 1. Uzstādiet **jaunu** pārnenumu pārslēgšanas sviru (3) uz montāžas kronšteina (5).
7. Uzklājiet vītņu līmi uz skrūvēm (6), kas noņemtas agrāk.
Palīgmateriāli: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (LOCTITE 243 VIDĒJAS STIPRĪBAS VĪTNES HERMĒTIKĀS UN BLĪVĒTĀJS (ZILS)) (99642-97)
8. Griezies momenta skrūves (6). Pievelciet.
Griezies moments: 54–61 N·m (40–45 ft-lbs)
9. Uzstādiet **jaunu** pārnenumu pārslēgšanas sviru (3) uz pārslēdzēja stienā (2). Pievelciet skrūvi (6). Skatiet apkopes rokasgrāmatu.




10. Skatīt figūru 2. Uztādiet purngala pārslēdzēja sviru (2) uz rievvārpstas vēlamajā leņķī.

- a. Griezies momenta skrūve (4). Pievelciet.
Griezies moments: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)


11. Skatīt figūru 2. Uztādiet papēža pārslēdzēja sviru (3) uz rievvārpstas vēlamajā leņķī.

- a. Griezies momenta skrūve (4). Pievelciet.
Griezies moments: 12,2–16,3 N·m (9–12 ft-lbs)




Attēls 1 Kājas atbalsts


APKOPES DAĻAS



Attēls 2 Papēža/purngala pārslēgšanas sviras komplekts



Attēls 3 Purngala pārslēgšanas sviras komplekts



Attēls 4 Papēža pārslēgšanas sviras komplekts

Tabula 1. Apkopes daļu tabula

Komplekts	Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs
Komplekts 33600164	1	Pārnesumu pārslēgšanas svira	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Pārslēgšanas svira, purngala, ar metālisku efektu (hroms)	Netiek pārdots atsevišķi
	3	Pārslēgšanas svira, papēža, ar metālisku efektu (hroms)	Netiek pārdots atsevišķi
	4	Kupolgalvas skrūve ar iedobi (2)	94332-91T
Komplekts 33600165	1	Pārnesumu pārslēgšanas svira	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Pārslēgšanas svira, purngala, ar metālisku efektu (melns)	Netiek pārdots atsevišķi
	3	Pārslēgšanas svira, papēža, ar metālisku efektu (melns)	Netiek pārdots atsevišķi
	4	Kupolgalvas skrūve ar iedobi (2)	94332-91T
Komplekts 33600166	1	Pārnesumu pārslēgšanas svira	Netiek pārdots atsevišķi
	2	Pārslēgšanas svira, purngala, ar metālisku efektu (slīpētas malas)	Netiek pārdots atsevišķi
	3	Pārslēgšanas svira, papēža, ar metālisku efektu (slīpētas malas)	Netiek pārdots atsevišķi
	4	Kupolgalvas skrūve ar iedobi (2)	94332-91T
Komplekts 33600167	2	Pārslēgšanas svira, purngala, ar metālisku efektu (hroms)	Netiek pārdots atsevišķi
	4	Ligzdas galvas vāciņa skrūve	94332-91T
Komplekts 33600168	2	Pārslēgšanas svira, purngala, ar metālisku efektu (melns)	Netiek pārdots atsevišķi
	4	Ligzdas galvas vāciņa skrūve	94332-91T
Komplekts 33600169	2	Pārslēgšanas svira, purngala, ar metālisku efektu (slīpētas malas)	Netiek pārdots atsevišķi
	4	Ligzdas galvas vāciņa skrūve	94332-91T
Komplekti 33600224, 33600314	1	Pārnesumu pārslēgšanas svira	Netiek pārdots atsevišķi
	3	Pārslēdzēja svira, papēža	Netiek pārdots atsevišķi
	4	Ligzdas galvas vāciņa skrūve	10200350
	5	Kontruzgrieznis	7686