



KOMPLET ROTORA (DISKA) PREDNJE KOČNICE

OPĆENITO

Broj kompleta

41830-05A, 41831-05A, 42155-07A, 42156-07A, 44100-95A, 44101-95A, 44358-00A, 44360-00A, 44365-00A, 44367-00A, 44411-09A, 44700-03A, 44703-03A, 44821-00A, 44856-02A, 44940-08A, 44942-08A, 44944-08A, 44947-08A, 44950-08, 44959-08, 45118-06A, 46640-07A, 46778-09A, 48977-10, 48978-10, 48993-10, 41500002, 41500004, 41500007, 41500008, 41500047, 41500052, 41500053, 41500070, 41500096, 41500102, 41500103, 41500106, 41500107, 41500108, 41500120, 41500147, 41500154, 41500163, 41500172, 41500173

Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova za pojedine modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

Zahtjevi za postavljanje

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI) (99642-97)

Za komplete 44100-95A i 44101-95A:

- Ovaj se kočioni disk smije upotrebljavati **ISKLUČIVO** s kompletom kočionih pločica 44063-83C. Ako se ne upotrijebi taj komplet kočionih pločica, disk će se oštetiti te će mu se skratiti vijek trajanja.
- Komplet kočionih pločica 44063-83C je Originalna oprema (OE) na modelima iz 1992. i novijima te se mora upotrebljavati na tim modelima. Modeli iz 1991. i stariji također moraju upotrebljavati komplet kočionih pločica 44063-83C. Te se pločice mogu prepoznati po broju 56 koji je otisnut na vanjskoj strani kočione pločice, nasuprot tamnom materijalu.
- Za ugradnju na LIJEVOJ prednjoj strani za sve modele od 1984. do 1994., osim FXSTS, potrebno je zasebno kupiti komplet lijevog prednjeg kočionog diska plutajućeg tipa (44144-95).
- Za ugradnju na DESNOJ prednjoj strani za sve modele od 1984. do 1994. opremljene dvostrukim diskom potrebno je zasebno kupiti komplet desnog prednjeg kočionog diska plutajućeg tipa (44145-95).
- Za ugradnju na modele FXSTS iz 1988. do 1994. i modele opremljene kompletima Springer za prednji kraj potrebno je zasebno kupiti komplet prednjeg kočionog diska Springer plutajućeg tipa (44159-95).

⚠ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Primijenite odgovarajuće postupke iz servisnog priručnika. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00333b)

NAPOMENA

Ovaj list s uputama odnosi se na informacije iz servisnog priručnika. Servisni priručnik za vaš model motocikla potreban je za postavljanje i dostupan je kod Harley-Davidson dobavljača.

Sadržaj kompleta

Pogledajte Sliku 1 i Tablica 1.

POSTAVLJANJE

- Opis postupka uklanjanja i rastavljanja kočionog diska potražite u servisnom priručniku.

NAPOMENA

Nemojte ponovno koristiti disk kočnice/vijke za rotor. U protivnom može doći do gubitka torzionog momenta i oštećenja komponenti kočionog sustava. (00319c)

- Sklapanje i postavljanje **novog** kočionog diska. Pogledajte servisni priručnik.

NAPOMENA

Izbjegavajte naglo zaustavljanje prvih 500 km. Naglo zaustavljanje tijekom razdoblja uhadavanja može oštetiti kočione diskove.

- Na navoje **novih** kromiranih vijaka iz kompleta stavite nekoliko kapi sredstva protiv odvrtanja.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (PLAVI)
(99642-97)

- Kočioni disk postavite **ISKLUČIVO** pomoću **novih** kromiranih vijaka. Pritegnite.

Moment: 33 N·m (24 ft-lbs)


- Kompleti 41500172 i 41500173:**

- Utor koji se nalazi na rotoru poravnajte sa žbicom uz tijelo ventila.

- Ako se rupe za vijke ne poravnaju, pomaknite rotor kako biste utor poravnali s drugom žbicom uz tijelo ventila.



SERVISNI DIJELOVI



Slika 1. Servisni dijelovi: Kompleti rotora (diska) prednje kočnice

Tablica 1. Servisni dijelovi: Kompleti rotora (diska) prednje kočnice

Kompleti	Stavka	Opis (Količina)	Broj dijela
SVI kompleti osim 41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Rotor kočnice, prednji	Ne prodaje se zasebno
	2	Vijak, krom (5 ili 7 ovisno o tipu rotora)	4562
41500172, 41500173, 41500154, 41500163	1	Rotor kočnice, prednji	Ne prodaje se zasebno
	2	Vijak (5)	3655A