



REAR BRAKE ROTOR (DISC) KITS

ĠENERALI

Numri tal-Kits

41832-05A, 42158-07A, 44102-95A, 44108-95A, 44357-00A, 44359-00A, 44366-00A, 44368-00A, 44421-09A, 44706-03A, 44822-00A, 44857-02A, 45047-06A, 46641-07A, 46777-09A, 48979-10, 41500005, 41500038, 41500069, 41500097, 41500109, 41500110, 41500156, 41500161, 41500174, 41500175

Mudelli

Għal informazzjoni dwar l-installazzjoni tal-mudell, ara l-Katalgu tal-Bejgħ P&A jew is-sezzjoni tal-Parts u Aċċessorji fuq www.harley-davidson.com (Ingliz biss).

Ftigit tal-Installazzjoni

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE) (99642-97)

Installazzjoni fuq roti ta' 17-il pulzier FXSTD teħtiegħ xiri separat tal-Hub Plate Kit (43837-00) (Kit tal-Pjanċa tal-Hub).

Għall-Kits 44102-95A u 44108-95A:

- Din id-diska tal-brejk għandha tintuża **BISS** mal-kit tal-brake pad (44209-87C). Jekk ma jiġix użat dak il-kit tal-brake pad, issir ħsara fuq id-diska u jiqsar iż-żmien tal-użu tagħha.
- Kit tal-brake pad 44209-87C huwa Tagħmir originali (OE) fuq mudelli tal-1992 u wara u għandu jiġi wżat fuq dawk il-mudelli. Il-Kit tal-brake pad 44209-87C għandu jiġi wżat ukoll fuq mudelli tal-1991 u wara. Dawn il-pads huma identifikati permezz tan-numru 56 stampat fuq il-wiċċ tan-naħa ta' barra tal-qiegħ tal-brake pad, fuq in-naħa opposta tal-materjal tal-frizzjoni.

▲ TWISSIJA

Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Uża l-proċeduri ta' fuq il-manwal tas-srvic kif xieraq. Jekk il-proċedura mhijiex fi hdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-għodda korretta, halli aġent tal-Harley-Davidson iwettaq l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korriment serju. (00333b)

NOTA

Din il-folja tal-istruzzjonijiet tagħmel referenza għall-informazzjoni tal-manwal tas-servizz. Il-Manwal tas-servizz għall-mudell tal-motur tiegħek huwa meħtiegħ għal din l-installazzjoni u jista' jinkiseb mingħand aġent ta' Harley Davidson.

Kontenut tal-Kit

Ara Figura 1 u Tabella 1 .

INSTALLAZZJONI

1. Irreferi għall-manwal tas-servizz għall-proċeduri tat-tneħhija tad-diska tal-brejk u żarmar tal-assemblaġġ.

AVVIŻ

Tużax viti tar-rotor/diski tal-brejk mill-ġdid. L-użu mill-ġdid ta' dawn il-viti jista' jirriżulta fit-telf tat-torque u ħsara lill-komponenti tal-brejk. (00319c)

2. Arma l-assemblaġġ u installa d-diska l-**ġdida** tal-brejk. Ara l-manwal tas-servizz.

NOTA

Evita waqfiet f'daqqa għall-ewwel 300 mil. Waqfiet f'daqqa matul l-ewwel żmien ta' użu jikkawżaw brix fid-diski tal-brejk.

- a. Poġġi ftit qtar ta' threadlocker (sigillant) fuq il-kamini tal-viti tal-kromju **ġodda** inklużi fil-kit.

LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (BLUE)
(99642-97)

- b. Installa d-diska tal-brejk billi tuża **BISS** il-viti **ġodda** tal-kromju. Issikka.

Momentum: 54 N·m (40 ft·lbs)

3. **Kits 41500174 u 41500175:**

- a. Allinja l-kanal li jinsab fil-wiċċ tar-rotor ma' virga (spoke) qrib iz-zokk tal-valv.

- b. Jekk it-toqob tal-bolts ma' jiġux allineati, mexxi r-rotor biex tallinja l-kanal ma' virga oħra qrib iz-zokk tal-valv.

PARTS TAS-SERVICE




Figura 1. Parts tas-Service: Kits tal-Brake Rotor (Diska) ta' Wara

Tabella 1. Parts tas-Service: Kits tal-Brake Rotor (Diska) ta' Wara

Kits	Item	Deskrizzjoni (Kwantità)	In-Numru tal-Part
Il-Kitts KOLLHA barra	1	Brake rotor, ta' wara	Mhux mibjugħa separatament
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	2	Vit, tal-kromju (5)	4563
41500174, 41500175, 41500156, 41500161	1	Brake rotor, ta' wara	Mhux mibjugħa separatament
	2	Vit (5)	43567-92