



ENGINE GUARD KITS

PANGKALAHATAN

Numero ng Kit

49184-09A

Mga Modelo

Kasya ang kit na ito sa mga 2009 at mas bagong Touring na modelo.

Kinakailangan ng Mga Karagdagang Piyesa

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa modelo ng inyong motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito at ito ay makukuha sa isang dealer ng Harley-Davidson.

Mga Nilalaman ng Kit

Tingnan ang Figure 1 at Talahanayan 1 .

Pagkakabit

Ang kit na ito ay direktang pamalit sa original equipment (OE) na engine guard.

Mga 2009-2013 na Modelo: Tingnan ang manwal ng serbisyo upang alisin at ikabit ang engine guard. Ikabit ang pang-itaas na turnilyo at washer na kasama ng kit na ito sa halip na ang OE na turnilyo at washer. Higpitan ang pang-itaas na turnilyo hanggang 30–38 N·m (22–28 ft-lbs) .

Mga 2014 at Mas Bagong Modelo: Tingnan ang manwal ng serbisyo upang alisin at ikabit ang engine guard.

MGA PAMALIT NA PIYESA




Figure 1. Mga Pamalit na Piyesa: Engine Guard Kit

Talahanayan 1. Mga Nilalaman ng Kit P/N 49050-09A

Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
1	Engine guard	Hindi Ipinagbibili nang Hiwalay
2	Washer, ferrous heat treated	6116
3	Hex socket head cap screw	2708A

