



INSTRUÇÕES

94100239

2022-06-28



KIT DE RESFRIADOR DE ÓLEO ASSISTIDO POR VENTONINHA DO MILWAUKEE-EIGHT

INFORMAÇÕES GERAIS

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de habilidade ⁽¹⁾
52300409	Óculos de proteção, torquímetro, Digital Technician II (DT II)	 3 Chave inglesa escura

(1) São necessários o DTII e a instalação na concessionária

CONTEÚDO DO KIT




Figura 1. Conteúdo do kit: Kit de Resfriador de Óleo Assistido por Ventoinha do Milwaukee-Eight

Tabela 2. Conteúdo do kit: Kit de Resfriador de Óleo Assistido por Ventoinha do Milwaukee-Eight

Verifique se todos os conteúdos estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.					
☒	Item	Qtd.	Descrição	Part No.	Notas
☐		1	Ventoinha do resfriador de óleo	Não se vende separadamente	

GERAL

Modelos

Para informações sobre os modelos correspondentes, consulte o Catálogo de Varejo P&A (P&A) ou a seção de Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se está sendo utilizada a versão mais atual da ficha de instruções. A ficha está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contato com a Central de atendimento ao cliente da Harley-Davidson através do telefone 1-800-258-2464 (somente EUA) ou 1-414-343-4056.

Requisitos de instalação

⚠ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É necessário ter um manual de serviço do ano e do modelo da motocicleta para fazer esta instalação. Esse material está disponível nas:

- concessionárias Harley-Davidson.
- Portal de Informações de Serviço da H-D, com acesso por assinatura, disponível para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para saber mais, confira as Perguntas frequentes sobre assinaturas.

Esses itens estão disponíveis na sua concessionária Harley-Davidson local.

DIGITAL TECHNICIAN II (N.º DE PEÇA: HD-48650)

- O kit requer uma recalibração do Módulo de controle eletrônico (ECM). Entre em contato com uma concessionária da Harley-Davidson.

PREPARAÇÃO

1. Remova o fusível principal. Veja o Manual de serviço.

REMOÇÃO

1. Remova a tampa do resfriador de óleo. Veja o Manual de serviço.
2. Veja a figura 2. Remova os parafusos (1).




Figura 2. Parafusos do resfriador de óleo

INSTALAÇÃO

1. Veja a figura 3. Instale a ventoinha do resfriador de óleo (2) no resfriador de óleo (1).
 - a. Gire e levante o conjunto do resfriador de óleo.
2. Instale o conjunto do resfriador de óleo assistido por ventoinha no veículo.
 - a. Veja a figura 2. Instale e aperte os parafusos (1).
Torque: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
3. Veja a figura 3. Conecte o conector da ventoinha do resfriador de óleo (3) no chicote de fios do veículo (1). Veja a figura 4.
4. Instale a tampa do resfriador de óleo. Veja o Manual de serviço.




Figura 3.




Figura 4. Chicote de fios do veículo

CONCLUÍDO

1. Instale o fusível principal. Veja o Manual de serviço.
2. Faça a calibração do ECM usando uma ferramenta especial. Visite uma concessionária da Harley-Davidson.
Ferramenta Especial: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)