2022-06-28



# КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОГО РАДИАТОРА ДЛЯ МОДЕЛИ MILWAUKEE-EIGHT

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

94100239

Таблица 1. Общие сведения

Комплекты	Предлагаемые инструменты	Уровень квалификации <sup>(1)</sup>				
52300409	Защитные очки, динамометрический ключ Digital Technician II (DT II)	Темный гаечный ключ 3				
(1) Установка должна выполняться в сервисном центре дилера с помощью DTII						

#### СОСТАВ КОМПЛЕКТА




Рисунок 1. Содержимое комплекта Комплект масляного радиатора с вентилятором для модели Milwaukee-eight

Таблица 2. Содержимое комплекта Комплект масляного радиатора с вентилятором для модели Milwaukee-eight

Пере	Перед установкой или снятием элементов с транспортного средства убедитесь, что в комплекте присутствуют все компоненты.					
Пози- ция	Кол- во	Описание	№ детали	Примечание		
	1	Вентилятор масляного радиатора	Не продается от- дельно			

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Модели

Информацию о применимости к конкретным моделям см. в каталоге Запасные части и аксессуары (P&A) для розничной торговли или в разделе «Запасные части и аксессуары» на сайте www.harley-davidson.com.

Убедитесь, что вы используете самую последнюю версию инструкционной карты. Она доступна по адресу: h-d.com/isheets

Свяжитесь с центром поддержки клиентов Harley-Davidson по номеру телефона 1-800-258-2464 (только США) или 1-414-343-4056.

## Требования к установке

#### **№** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

От правильной установки этого комплекта зависит безопасность водителя и пассажира. Соблюдайте требования процедур, приведенные в руководстве по техническому обслуживанию. Если у вас нет возможности выполнить данную процедуру или нет в наличии нужных инструментов, обратитесь к дилеру Harley-Davidson для выполнения установки. Неправильная установка этого комплекта может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. (00333b)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В настоящей инструкционной карте приводится информация из руководства по техническому обслуживанию. Для установки требуется руководство по техническому обслуживанию для модели мотоцикла данного года, его можно получить:

- У дилера Harley-Davidson.
- На информационно-сервисном портале H-D доступ на основе подписки для большинства моделей 2001 и последующих годов выпуска. Для получения дополнительной информации см. раздел Часто задаваемые вопросы о подписках.

Эти позиции доступны у вашего местного дилера Harley-Davidson.

DIGITAL TECHNICIAN II (№ ДЕТАЛИ: HD-48650)

 Комплект требует перекалибровки блока Электронный блок управления (ECM) (Блок ECM). Свяжитесь с дилерским центром Harley-Davidson.

#### ПОДГОТОВКА

1. Снимите главный предохранитель. См. руководство по техническому обслуживанию.

### СНИМИТЕ

- 1. Снимите крышку масляного радиатора. См. руководство по техническому обслуживанию.
- 2. См. рис. 2. Удалите винты (1).




Рисунок 2. Винты масляного радиатора

#### **УСТАНОВКА**

- 1. См. рис. 3. Установите вентилятор масляного вентилятора (2) на масляный радиатор (1).
  - Поверните и поднимите масляный радиатор в сборе.
- 2. Установите масляный радиатор с вентилятором в сборе на автомобиль.
  - а. См. рис. 2. Установите и затяните винты (1).Крутящий момент: 11–13,5 N·m (97–119 in-lbs)
- См. рис. 3. Подсоедините разъем (3) к жгуту проводов транспортного средства (1). См. рис. 4.
- 4. Установите крышку масляного радиатора. См руководство по техническому обслуживанию.




Рисунок 3.

2/3 94100239




Рисунок 4. Жгут проводов консоли

## **ЗАВЕРШЕНИЕ**

- 1. Установите главный предохранитель. См. руководство по техническому обслуживанию.
- 2. Откалибруйте Блок ECM с помощью специального инструмента. Обратитесь к дилеру Harley-Davidson. Специальный инструмент: DIGITAL TECHNICIAN II (HD-48650)

94100239 3 / 3