



## KITT TAL-WINDSKRIN TAL-FLSTC

### ĠENERALI

#### Numri tal-Kits

- Kitt 57733-00 fih assemblaġġ tal-windskrin sfumata, ta' għoli standard.
- Kitt 57734-00 fih assemblaġġ tal-windskrin sfumata, ta' profil baxx.
- Kitt 57748-04 fih windskrin ċar li huwa żewġ pulzjeri itwal mill-assemblaġġ tal-windskrin ċar tal-fabbrika.

#### Mudelli

Dan il-kitt huwa ddisinjat sabiex jiġi installat fuq il-muturi tal-mudell FLSTC tal-2000 u aktar tard mgħammra b'windskrin li jinqala'.

#### Kontenut tal-Kit

Ara Figura 1 u Tabella 1 .

### INSTALLAZZJONI

#### ▲ TWISSIJA

**Is-sigurtà tas-sewwieq u l-passiġġieri jiddependu fuq l-installazzjoni korretta ta' dan il-kit. Jekk il-proċedura mhijiex fi hdan l-kapaċitajiet tiegħek jew m'għandekx l-għodda korretta, halli aġent tal-Harley-Davidson iwettagħ l-installazzjoni hu. Operazzjoni mhux xierqa ta' dan il-kit tista' twassal għal mewt jew korrimment serju. (00308b)**

#### NOTA

- Poġġi ċraret industrijali fuq il-fanal ta' quddiem u fuq in-naħa ta' quddiem tat-tankijiet tal-fjuwil biex tevita l-grif.
  - Żomm ir-rotta ta' quddiem dritta biex tevita milli l-brackets jigirfu t-tank tal-fjuwil.
  - Kun ċert li l-assemblaġġ tal-windskrin ma jagħmilx kuntatt mal-parts tal-kromju jew daww miżbugħa. Il-kuntatt se jikkawża l-grif.
1. Neħhi l-windskrin tal-fabbrika. Biex tneħhi l-windskrin, aqbad it-truf tal-windskrin li huma paralleli mal-brace ċentrali u iġbed bis-saħħa biex tillaxxa l-windskrin mill-kanali tal-bushing.
  2. Biex tinstalla windskrin ġdid, iġġanċja bil-galbu s-"snien" fil-qiegħ tal-assemblaġġ tal-windskrin fuq il-kanali tal-bushings tal-lastku fuq il-bracket ta' taħt tal-fanal tal-bright.
  3. Igganċja ż-żewġ "sinniet" ta' fuq tal-assemblaġġ tal-windskrin fil-kanali tal-bushings tal-lastku ta' fuq.
  4. Imbotta l-assemblaġġ tal-windskrin fuq il-bushings sakemm joqogħdu f'pothom kif support.

#### NOTA

Spezzjonaw l-windshield mat-tlestija tal-installazzjoni. Żgura li l-immuntar tal-windshield ma jirrestringix il-moviment kompletament lejn ix-xellug jew il-lemin tal-assemblaġġ tal-furketa ta' quddiem. Moviment ristrett jista' jaffettwa t-tqandil tal-mutur, u jwassal għal mewt jew korrimment serju. Jekk isseħħ restrizzjoni jiġru, aġġusta l-windshield kif meħtieġa sakemm jinkiseb spazju xieraq.

Għid lill-persunal esperjenzat tas-servizz ta' Harley Davidson biex isewwu xi problemi qabel tirkeb b'dan l-aċċessorju installat.

#### NOTA

Icċekkja l-hardwer tal-immuntar peridokament. Qatt tirkeb b'muntaġġ mhux issikkat. Immuntar laxx jista' jikkawża stress żejjed fuq il-bqija tal-immuntar, kif ukoll il-windskrin innifis, u jista' jwassal għall-falliment prematur ta' komponent minnhom jew tagħhom it-tnejn.

### Kura u Tindif

#### NOTA

Ir-riflessjonijiet tad-dawl tax-xemx fuq in-naħa ta' ġewwa tal-kurvatura tal-windshield tista', f'ċerti hinijiet tal-ġurnata, tikkawża akkumulazzjoni qawwija ta' sħana fuq l-istrumenti tal-mutur. Oqgħod attent meta tipparkja. Ipparkja jħares lejn ix-xemx, poġġi oġġett opak fuq l-istrumenti, jew aġġusta l-windshield biex tevita riflessjonijiet.

#### AVVIŻ

**Il-windshields/windskrin tal-polikarbonat jeħtieġu attenzjoni xierqa u kura sabiex jinżammu fi stat tajjeb. Nuqqas milli tiegħu hsieb il-polikarbonat jista' jirriżulta fi ħsara tal-windshield/windskrin. (00483e)**

#### AVVIŻ

**Windshields tal-Harley-Davidson windshields huma magħmula minn Lexan. Lexan huwa materjal iktar durabbli u reżistenti għad-distorsjoni minn tipi ta' materjal ta' windshield ta' muturi oħra, iżda xorta jeħtieġ attenzjoni u kura biex jibqa' tajjeb. Nuqqas li tiegħu hsieb il-Lexan korrettament jista' jirriżulta fi ħsara lill-windshield. (00230b)**

#### AVVIŻ

**Uża biss prodotti rakkomandati mill-Harley-Davidson fuq windshields Harley-Davidson. Tużax kimiċi qawwija jew prodotti għall-ilqugħ tax-xita, li jistgħu jikkawżaw ħsara fuq il-wiċċ tal-windshield, bħal skurament jew ċajpar. (00231c)**

#### AVVIŻ

**Tużax benzine, tihinner taż-żebgħa, gażolina jew xi tip ieħor ta' prodott tat-tindif qawwi fuq l-windshield. Jekk tagħmel hekk, tista' ssir ħsara fuq il-wiċċ tal-windshield (00232c)**

# NOTA

Jekk tgħatti l-windshields b'carruta nadifa imxarrab għal madwar

15-il minuta qabel il-ħasil dan jagħmilha aktar faċli biex tneħħija  
dud niexef.

## Parts tas-Service




Figura 1. Parts tas-Service: Assemblaġġ tal-Windshield

Tabella 1. Parts tas-Service

| Item | Deskrizzjoni                                                                        | Kwantità | Nru. tal-Part                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 1    | Sostituzzjoni tal-windskrin:<br>sfumat ftit<br>standard, sfumat<br>+2 pulzjeri, ċar | 1        | 58277-95<br>57975-99<br>57754-04 |
| 2    | Viti panhead, Torx                                                                  | 2        | 2452                             |
| 3    | Viti panhead, Torx                                                                  | 7        | 2921                             |
| 4    | Brace ta' ġewwa tal-windskrin                                                       | 1        | 58431-94                         |
| 5    | Brace ta' barra tal-windskrin                                                       | 1        | 58428-94                         |
| 6    | Tejp tal-brace tal-windskrin                                                        | 2        | 58416-77A                        |
| 7    | Bracket tal-windskrin tan-Naħa tax-Xellug (LH)                                      | 1        | 58291-95                         |
| 8    | Bracket tal-windskrin tan-Naħa tal-Lemin (RH)                                       | 1        | 58292-95                         |
| 9    | Viti ras ta' buttuna                                                                | 2        | 94426-95                         |
| 10   | Ritenitur tal-windskrin tan-Naħa tax-Xellug                                         | 1        | 58252-95                         |
| 11   | Ritenitur tal-windskrin tan-Naħa tal-Lemin                                          | 1        | 58253-95                         |
| 12   | Bushings tan-najlon                                                                 | 4        | 58272-95                         |
| 13   | Brace tan-Naħa tal-Lemin                                                            | 1        | 58406-75A                        |
| 14   | Brace tan-Naħa tax-Xellug                                                           | 1        | 58408-75A                        |
| 15   | Tejp tal-brace tal-windskrin                                                        | 2        | 58417-77                         |
| 16   | Washers ċatt, 1/4 ta' pulzier.                                                      | 2        | 6703                             |
| 17   | Skorfini acorn                                                                      | 9        | 7651                             |
| 18   | Skorfini tal-Acorn, 1/4-20                                                          | 2        | 94004-90T                        |

\* Id-dehra tal-windskrin fl-illustrazzjoni tista' tvarja mill-windskrin attwali, skont in-numru tal-kitt.