INSTRUÇÕES

J06118



ESTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

INFORMAÇÕES GERAIS

Recomenda-se que esse kit seja instalado por um concessionário autorizado Harley-Davidson.

Kits números

69201087, 69201102

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00333b)

NOTA

Esta Folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. É preciso ter o Manual de serviço específico do seu modelo de motocicleta para fazer esta instalação. Este pode ser adquirido nos concessionários Harley-Davidson.

Requisitos da instalação

Kits 69201102: É necessária a compra separada de um conector elétrico (H-D peça ${\sf N.}^{\sf O}$ 69200722) para acoplar o conector do circuito de acessórios.

Sobrecarga elétrica

▲ ATENÇÃO

A segurança do motociclista e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Se o procedimento não estiver dentro de suas capacidades ou se você não possuir as ferramentas corretas, deixe que uma concessionária Harley-Davidson efetue a instalação. A instalação inadequada deste kit poderá resultar em morte ou lesões graves. (00308b)

AVISO

É possível sobrecarregar o sistema de carregamento do seu veículo com o acréscimo de um número excessivo de acessórios elétricos. Se vários acessórios elétricos, operando ao mesmo tempo, consomem mais corrente elétrica que o sistema de carga do veículo pode produzir, o consumo elétrico poderá, então, descarregar a bateria e causar danos ao sistema elétrico do veículo. (00211d)

Conteúdo do kit

Veja Figura 7 e Tabela 1.

Instalação

Preparação do veículo


▲ ATENÇÃO

Para impedir a partida acidental do veículo, o que poderá resultar em morte ou lesões graves, remova o fusível principal antes de continuar. (00251b)

- Remova o fusível principal. Consulte o Manual de serviço.
- 2. Remova o tanque de combustível. Consulte o Manual de serviço.
- Remova o assento. Consulte o Manual de serviço.
- 4. Remova a carenagem externa. Veja o Manual de serviço.

Modelos FLH Instalação do Hub USB:


Veja Figura 1. Remova o cabo USB (4) da conexão HSD (3) da traseira do rádio.



- 1. Alimentação dos acessórios [299]
- 2. Compartimento de armazenamento/mídia
- 3. Conexão HSD
- Cabo USB, compartimento de armazenamento/mídia

Figura 1. Locais da fiação do hub USB


Veja Figura 2. Instale o cabo de alimentação (3) na alimentação dos acessórios [299] (1, Figura 1).



- 1. Hub USB
- 2. Cabo USB
- 3. Cabo de alimentação
- 4. Cabo HSD
- 5. Saída HSD
- 6. Fita adesiva (não mostrada)

Figura 2. Diagrama da fiação do hub USB

- Instale o cabo HSD (4, Figura 2) na conexão HSD (3, Figura 1).
- Instale o cabo USB (4, Figura 1) na porta HSD (5, Figura 2).
- 5. Posicione o hub USB (2, Figura 3) de modo que fique na borda do compartimento de armazenamento/mídia (4). Conforme exibido. Limpe a superfície de montagem com álcool isopropílico 50 a 70% e água destilada 30 a 50%. Deixe secar completamente. Remova o papel protetor da fita adesiva (3). Pressione e segure firmemente para fixar o hub USB.
- 6. Passe o cabo USB (2, Figura 2) ao longo da bandeja na estrutura, sobre o para-lama no Tour-Pak ou alforje. Fixe conforme necessário com abraçadeiras.




- 1. Compartimento de armazenamento/mídia
- 2. Hub USB
- 3. Fita adesiva
- 4. Borda do compartimento de armazenamento/mídia

Figura 3. Instalação do hub USB

 Siga os passos para a Instalação da porta do Tour-Pak ou da Instalação da porta do alforje neste documento para concluir a instalação.

Modelos FLT Instalação do hub USB:

- Veja Figura 1. Remova o cabo USB (4) da conexão HSD (3) da traseira do rádio.
- Veja Figura 4. Instale o cabo USB (4) do armazenamento/mídia e conecte-o no hub USB (1) conforme exibido.
- 3. Instale o cabo HSD (3) no rádio.
- Instale o cabo de alimentação (6) no cabo de alimentação (7) [299]
- 5. Passe o cabo USB (5) pela traseira da motocicleta.
- Limpe a superfície de montagem com álcool isopropílico 50 a 70% e água destilada 30 a 50%. Deixe secar completamente.



- 2. Suporte
- 3. Cabo HSD até o rádio
- 4. Cabo USB do compartimento de armazenamento/mídia
- 5. Cabo USB até o Tour-Pak/alforje
- 6. Cabo de alimentação [299]
- 7. Cabo de alimentação da motocicleta

Figura 4. Instalação do hub USB e posicionamento do cabo


 Siga os passos para a Instalação da porta do Tour-Pak ou da Instalação da porta do alforje neste documento para concluir a instalação.

Instalação da porta de alimentação/USB do Tour-Pak

- Remova a parte inferior ou o forro do Tour-Pak, se equipado.
- 2. Complete a passagem do cabo USB (2, Figura 2) seguindo a passagem do fio da porta de alimentação existente.

2/5 J06118

- Veja Figura 5. Remova os parafusos (3) e a porta de alimentação, se equipado.
- Instale o suporte (7) na porta de alimentação/USB (6) [299] fixando com parafusos (1) conforme exibido.
- Instale o suporte (2) fixando-o com parafusos (3). Aperte os parafusos com torque de 2,8–4 N·m (25–35 in-lbs).
- Una o cabo de acessórios (4) e o cabo USB (5) na porta de alimentação/USB.
- 7. Recorte a parte inferior ou o forro do Tour-Pak, se equipado.
- Instale o cabo USB e o cabo de alimentação na porta de alimentação/USB. O cabo de alimentação [258] pode ficar sob a placa de montagem ou forro.
- 9. Enrole o excesso do cabo. Afixe com as abraçadeiras.
- 10. Instale a parte inferior ou o forro do Tour-Pak.
- Instale a porta de alimentação/USB no suporte (2) fixando-a com o parafuso (8). Aperte os parafusos com torque de 2,2–2,8 N·m (20–25 in-lbs).



- 1. Parafuso, autoatarraxante (2)
- 2. Suporte, Tour-Pak, USB e tomada de alimentação
- 3. Parafusos, existentes (2)
- 4. Cabo de alimentação de acessórios, existente [258]
- 5. Cabo USB
- 6. Porta de alimentação/USB
- 7. Suporte, USB e tomada de alimentação
 - . Parafuso, cabeça abaulada

Figura 5. Porta USB/12 V, Tour-Pak

Instalação da porta de alimentação/USB do alforje


 Instale o conector elétrico (H-D peça N.º 69200722, 71400105 ou 71400106). Siga as instruções desses kits. 2. Remova todos os itens do alforje.

NOTA

Verifique o seguinte antes de escolher um local de montagem para a porta de alimentação:

- Coloque os conectores onde eles possam ser acessados facilmente para a remoção do alforje.
- Não monte o compartimento da porta de alimentação e o suporte sobre uma nervura ou em uma superfície com curvas complexas dentro do alforje.
- Selecione uma posição para o chicote de fios da porta de alimentação passar através da parede interna do alforje. A posição recomendada é o mais alto e distante possível.
- Certifique-se de que o conector do chicote de fios da porta de alimentação alcance facilmente o conector do chicote de fios do carregador correspondente depois de passar através da parede do alforje.
- A porta de alimentação pode apontar em qualquer orientação: vertical, horizontal ou qualquer ângulo. Deixe espaço na frente da porta de alimentação para instalar o conector correspondente de qualquer dispositivo eletrônico do qual seja previsto o uso.
- Verifique a posição da cabeça dos parafusos e dos passa-fios para deixar folga para todos os componentes móveis.
- Selecione uma superfície plana dentro do alforje, na parede interna
- Usando o suporte (5) como gabarito, marque os locais dos dois furos de montagem. Marque o local da abertura de passagem da porta de alimentação com um punção.
- 5. Veja Figura 6. Instale o suporte (5) na porta de alimentação/USB (8) fixando com parafusos (1).
- Faça dois furos de 9,5 mm (0.38 in) para a montagem da porta de alimentação. Faça um furo de 16 mm (0.62 in) no local de passagem do chicote de fios da porta de alimentação.
- Instale ilhós de borracha (4) em cada furo de montagem da porta de alimentação de 9,5 mm (0.38 in) feito no passo anterior.
- Coloque a arruela (3) nas roscas de cada parafuso (2).
 Insira os parafusos através dos ilhós e coloque uma segunda arruela nas roscas do parafuso.
- Instale a porta de alimentação/USB (8) na parede lateral do alforje com parafusos (2). Aperte com torque de 2,8–3,3 N·m (25–30 in-lbs)
- Passe o cabo de alimentação de acessórios (6) e o cabo USB (7) e o chicote de fios para fora através do furo de 16 mm (0.62 in) na parede lateral do alforje.
- Instale o ilhó bipartido (9) com a extremidade grande voltada para o conector. Encaixe o ilhó no chicote de fios da porta de alimentação fora do alforje. Pressione o ilhó no furo do fio.

J06118 3/5



- 1. Parafuso, autoatarraxante (2)
- 2. Parafuso, cabeça abaulada (2)
- 3. Arruela (2)
- 4. Ilhó (2)
- 5. Suporte, alforje, porta de alimentação/USB
- 6. Cabo de alimentação de acessórios
- 7. Cabo USB
- 8. Porta de alimentação/USB
- 9. Ilhó, bipartido

Figura 6. Instalação da tomada USB/12 V do alforje

- Instale o cabo USB e o cabo de alimentação na porta de alimentação/USB.
- Veja Figura 7. Instale o cabo (13) no conector de acessórios. Consulte o Manual de serviço.

NOTA

O circuito dos acessórios é de 15 A. Verifique a especificação de todos os acessórios usados com esta fonte de alimentação. Não ultrapasse a especificação de 15 A.

Esse dispositivo suporta uma grande variedade de dispositivos alimentados por USB. A porcentagem de carga pode variar conforme a corrente de entrada do dispositivo, o tipo e o comprimento do cabo.

Instalação completa

1. Fixe os fios conforme necessário com abraçadeiras.

NOTA

Coloque os conectores onde eles possam ser acessados facilmente para a remoção do alforje.

- 2. Instale a tampa lateral e o alforje, se removidos.
- Instale o tanque de combustível. Consulte o Manual de serviço.
- 4. Instale a carenagem externa. Consulte o Manual de serviço.

▲ ATENÇÃO

Depois de instalar o assento, puxe-o para cima para certificar-se de que esteja travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00070b)

- 5. Instale o assento. Consulte o Manual de serviço.
- 6. Instale o fusível principal. Consulte o Manual de serviço.

4/5 J06118

PEÇAS DE REPOSIÇÃO




Figura 7. Peças de reposição: Tomada de alimentação/USB

Tabela 1. Tomada de alimentação/USB

Kit	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
Kit 69201087	1	Parafuso, autoatarraxante (2)	3152
	2	Hub USB	Não é vendido separadamente
	3	Fita adesiva (não mostrada)	77125-09
	4	Porta de alimentação/USB	Não é vendida separadamente
	5	Suporte, Tour-Pak	Não é vendido separadamente
	6	Suporte, porta de alimentação/USB	Não é vendido separadamente
	7	Parafuso	2519
Kit 69201102	1	Parafuso, autoatarraxante (2)	3152
	2	Hub USB	Não é vendido separadamente
	3	Fita adesiva (não mostrada)	77125-09
	4	Porta de alimentação/USB	Não é vendida separadamente
	8	Parafuso (2)	924
	9	Arruela	6485
	10	Ilhó (2)	11410
	11	Suporte, porta de alimentação/USB	Não é vendido separadamente
	12	Ilhó, bipartido	11486
	13	Chicote de fios, porta de alimentação	Não é vendido separadamente
Itens mencionados no texto, mas não incluídos no kit:			
	Α	Parafuso (2)	Não é vendido separadamente

J06118 5 / 5